宁明百事康生物工程有限公司 “3•3”事故的调查报告

2022-06-02 11:00 来源：宁明县应急管理局

宁明百事康生物工程有限公司

“3·3”事故的调查报告

2022年3月3日上午8时许，广西宁明百事康生物工程有限公司（以下简称“宁明百事康公司”）在拆除设备过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，崇左市委、市政府和宁明县委、县政府主要领导作出重要指示，要求迅速查明事故原因，责任追究，举一反三，深刻吸取教训，切实落实安全生产责任，迅速组织相关部门人员赶赴事故现场，指导事故救援及善后处理工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）的有关规定，3月9日宁明县人民政府依法成立了“3·3”事故调查小组(以下简称事故调查小组)。事故调查小组由县委常委、副县长担任组长，县政府办、应急管理局、公安局、工业和信息化局、农业农村局、市场监督管理局、人力资源和社会保障局、总工会、民政局、县纪委监委、宁明生态环境局、城中镇政府等有关部门人员组成调查组成员。同时，邀请宁明县人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查小组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、检验检测等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济

等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施。现将情况报告如下:

一、基本概况

（一）事故场所情况

事故发生在宁明百事康公司原肥料包装车间的肥料包装机区域。该包装机分两部分，外部分是一个米，宽1.6米，高4米的矩形框架，4个脚架顶上是一个高1米大漏斗；内（下）部是一个长0.9 米，宽 0.8高3米，重约600斤的棱柱形定量储贮器，顶部是一个小漏斗，小漏斗下面呈空框结构，整个储贮器呈头重状态。拆除前棱柱形储贮器底部用螺丝钉固定在底座上，顶部与大漏斗接缝。

（二）事故单位基本情况

宁明百事康公司位于广西崇左市宁明县城中镇浦江街(原师部医院旁)，2009年5月20日成立,营业执照期至2029年5月19日止。目前该公司主要生产复合微生物肥料，取得了广西壮族自治区肥料登记证，证号:肥[2020]准字3812号,并获得广西壮族自治区农业农村厅颁发的无公害农产品证书,有效期:2018年12月2021年12月27日。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年3月3日上午7时30分,公司主管温**安排公司工人黄**和梁**、周**一起拆卸设备，主要是拆包装机。拆卸该包装机分两个步骤，第一步先将包装机下部长0.9 米，宽 0.8 米，高3米呈棱柱形的定量器移出外框，第二步再拆除顶部的漏斗及其它部件。为便于将内（下）部部件拆下移出外框，大概8:00左温**开叉车先将上面的漏斗往上移10公分，然后固定住大漏斗，待大漏斗固定好后，温**随即走下叉车与人一起移动储贮器。4个人同时用钢钎撬棍慢慢撬动肥料漏斗的储贮器使其慢慢往外移动，其中黄**和梁**贮室内侧，温**和周**在储贮器外侧。8:10左右，4人合力将储贮器移出约20厘米时发生倾斜，在外侧的周**欲将储贮器扶住。但由于储贮器头重脚轻且重量较大，2人扶不住，储贮器随即倒下。在储贮器倒下温**因躲闪不及被储贮器砸中胸部以下身体部分，而周**的额头也被擦中受一点点轻微伤。温**被砸中后场的其余三人立即用工具移动储贮器将温**救出，并拨打120救急电话。

（二）应急处置情况

温**救出之后未出现流血现象，神志清醒。8时40分，120救护车到达现场将温**送往宁明县人民医院00分到达县人民医院，经医生检查后发现其体内有积液；10时00分，温**出现昏迷状态；11时00分，温*救无效死亡。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：温**，男，55岁，山东省招远市梦芝街道办事处瓦里村人。

（二）经济损失情况

本次事故共造成直接经济损失约150万元。主要是赔偿给死者家属150万元，包括丧葬补助金、供养亲
恤金、一次性死亡补助金、精神损害抚慰金及死者亲属来往的交通费、食宿费、误工费等。

四、事故发生原因及性质

（一）事故直接原因

2022年3月3日8时10分，宁明百事康公司员工在拆卸肥料包装机作业过程中移动肥料漏斗（下）部储贮
发生倾倒，砸中温**致重伤经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

1.员工冒险作业。要拆卸的储贮器是一个长0.9 米，宽 0.8 米，高3米，重约600斤的矩形设备，且下
空框结构，头重脚轻，搬移时极容易倾倒，必须采用安全绳来固定储贮器顶部以防止其倾倒等安全防护措
或采用机械吊装等安全拆卸方法。但经现场勘查和询问，在拆卸过程中，公司安全主管温**和其他3名员工
拆卸机械时没有采取以上安全防护措施即冒险作业，从而导致了事故的发生。

2.企业主要负责人履行安全生产管理职责不到位。主要负责人未组织建立并落实安全风险分级管控和
排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对本单位
人员冒险作业行为也未能及时发现、制止。

3.企业落实安全生产主体责任不到位。

（1）企业对安全生产管理和健全风险防范化解机制不到位。企业主要负责人和安全主管人员对安全生
于管理，安全意识淡薄，各项安全管理制度和操作规程不完善，且未有效执行。

（2）安全隐患排查治理不到位，没有及时发现并消除事故隐患。企业在开展拆卸前未认真开展安全生
险辨识和隐患排查治理工作，对拆卸机械面临的安全风险、危害评估不足，且拆卸时未采取有效的安全防
施。

（3）未按规定对作业人员进行必要的安全生产教育培训。企业未开展机械拆装安全作业专项培训，拆
未进行技术交底，相关作业人员对安全生产规章制度和操作规程不熟悉、不掌握，不具备与拆卸机械相适
能力。

4.工信、农业农村局等部门贯彻落实“三管三必须”的原则不到位。特别是2021年10月2日宁明百事康
发生一起生产安全事故后有关部门应加强对该企业的检查和指导，督促企业认真落实安全生产主体责任。

（三）事故性质

经调查认定,这是一起因作业人员冒险作业，企业未认真落实安全生产主体责任和主要负责人履行安全管理职责不到位而引发的生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

温**，汉族，山东省招远市梦芝街道办事瓦里村人,生前为宁明百事康公司安全主管。由于其在未按规取有效安全防护措施的情况下,擅自组织员工冒险拆除机器，导致了事故的发生,负直接责任。但鉴于其在中已经死亡,不再追究其责任。

（二）给予行政处罚人员

张*,男,山东省滨州市滨城区黄河二路人,目前为宁明百事康公司主要负责人，负责公司的全面工作，事康公司的安全生产工作全面负责。但由于其履行安全生产管理职责不到位，未组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患本单位作业人员冒险作业行为未能及时发现、制止,导致本起事故发生,其行为违反了《中华人民共和国安产法》第五条、第二十一条第一款第(五)项的规定,对事故发生负有领导责任。建议由宁明县应急管理局《中华人民共和国安全生产法》对其处罚。

（三）对事故责任单位相关行政处罚建议

宁明百事康公司落实安全生产主体责任不到位，安全生产管理和健全风险防范化解机制不到位，安全排查治理不到位，没有及时发现并消除事故隐患，也未按规定对作业人员进行必要的安全生产教育培训,导致了本起事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十一条第的规定，对事故的发生负主要责任。建议由宁明县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其处

六、事故防范措施及建议

宁明百事康公司“3·3”事故，给死者家属造成了悲痛和不幸，也给公司造成较大经济损失，其教训为深刻的。这起事故是由于作业人员冒险作业，企业未认真落实企业安全生产主体责任和主要负责人履行生产管理职责不到位所致，且距该企业2021年10月2日发生死亡事故还不到半年时间，在社会上造成了不良响。针对这起事故在管理上存在的问题，应采取如下防范措施，确保今后不再发生类似事故。

（一）宁明百事康公司要高度重视本单位的安全生产工作。要深刻吸取“10·2”和“3·3”事故教训持以人为本，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，贯彻安全生产“管生产经营必须全”的原则和要求，切实落实责任，建立安全风险分级管控、强化作业操作规程的落实,重点加强机器拆装安全生产培训,严防类似事故再次发生。

（二）切实落实企业安全生产主体责任。宁明百事康公司及各类生产经营单位要深刻汲取事故教训，本三，认真履行企业安全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产任体系。要严格执行安全生产规章制度作规程，加强安全生产管理。要认真开展安全生产教育培训，切实增强员工的安全生产意识和操作技能。

（三）认真落实“三管三必须”的原则。安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府部门监管责任，建立生产经营单位负责、职与、政府部门监管、行业自律和社会监督的机制。各行业主管部门应认真落实好主管部门的安全责任，加强辖企业的安全生产工作，做到安全监管工作不缺位。

网站地图 联系我们 地址：宁明县城中镇江滨北路68号
主办：宁明县人民政府办公室 电话：0771-8620610
承办：宁明县委宣传部 电话：0771-8620671
视听节目许可证号：120420094
桂公网安备 45142202000012号　桂ICP备14008100号-1　网站标识码：4514220002