签字原件

沈阳龙韵双达快递有限公司“11.8”房屋坍塌一般事故调查报告

一、事故概况

2021年11月8日18：30左右，沈阳龙韵双达快递有限公司发生一起工人因房屋坍塌致死事故。死者为沈阳龙韵双达快递有限公司员工孙宏海。

二、企业基本情况

名称：沈阳龙韵双达快递有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：沈阳市皇姑区塔湾街77号

法定代表人：朴革

注册资本：人民币伍拾万元

成立日期：2015年01月20日

经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、事故发生过程

2021年11月8日，沈阳当天下雪，晚上18:30时左右，沈阳龙韵双达快递有限公司员工孙宏海、高明、高义等8名员工在库房内等候雪小点再下班，突然听见房顶有异响，随后8人所在房屋倒塌，孙宏海跑出库房时，被倒塌的屋墙砸到头部，高义被屋墙砸到腿部，其他4名工人受轻伤、2名工人未受伤。孙宏海被砸

倒后，面部朝下，耳鼻处流血，高义被砸到腿部后，立即呼喊求救，现场工友立即拨打“119”救援和“120”急救电话，并打“110”报警，同时给负责人高华打电话。

消防救援车在40分后到达，将孙宏海和高义救出来，因大雪极端天气，叫不到120救护车，最后由110警车将两名伤者送到242医院。伤者孙宏海在11月9日上午10时被宣布救治无效死亡。

四、事故的应急救援和报告

现场人员发现事故发生后，立即拨打119、120、110求救电话，同时通知负责人高华。

五、事故调查

事故发生后，11月25日由于洪区应急管理局会同相关人员成立右，沈阳龙韵双达快递有限公司“11.8”房屋坍塌致人死亡事故调查组，对该起死亡事故进行调查。

（一）事故调查依据及调查采信资料

1.《中华人民共和国安全生产法》；

2.《生产安全事故报告和调查处理条例》；

3.GB6442-1986《企业职工伤亡事故调查分析规则》；

4.GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》；

5.调查组通过问询、调查认定可以采信的有关资料、数据。

（二）事故现场勘查

2021年11月25日，事故调查组听取了相关人员关于事故发生情况的汇报。

现场勘查情况：现场照片

（三）事故调查

调查内容及证据构成：事故现场照片、沈阳龙韵双达快递有限公司法人、管理经理、工人询问笔录。

六、事故的原因及性质

（一）事故的直接原因

大雪极端天气，建筑物坍塌，工人孙宏海被倒塌的屋墙砸到头部死亡。

（二）事故的间接原因

沈阳龙韵双达快递有限公司未对极端天气进行预警，未及时对员工进行安全提示。

（三）事故的性质认定

沈阳龙韵双达快递有限公司“11.8”坍塌致人死亡事故是一起极端天气引起的非责任事故。

七、事故的责任认定

事故的领导责任人

沈阳龙韵双达快递有限公司主要负责人高华。

高华未对极端天气未进行预警，未及时对员工进行安全提示，对此次事故负有领导责任。

八、事故的防范和整改措施

沈阳龙韵双达快递有限公司应做好极端天气安全防范工作，及时消除因极端天气带来的安全隐患，同时开展员工避险逃生技能的培训，防控此类事故的发生。

报告日期：2021 年 12 月 14 日










“11.8”坍塌一般事故调查组成员签字

单位	参会人员	电话	备注
应急局	黄元春	13940274795	
水陵街道	许伟	15840533312	
区总工会	麻明告	18002404777	
水利局	张明理	13804909955	
技术专家	于州杰	18141007667	