沙市中山荆州市环景保洁有限公司“9·12”一般高处坠落事故i

发布时间：2026-04-10 17:00

2024年9月12日15时27分许，沙市中山荆州市环景保洁有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成一人于2024年9月13日16时32分左右死亡。

事故发生后，区委区政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖立沙市中山中央大道“9·12”事故调查组事故调查组的通知》规定，成立沙市中山中央大道“9·12”事故调查组（以下简称事故调查组），组长由区应急管理局会和区应急管理局相关人员担任，并聘请专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员，经综合分析经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，沙市中山荆州市环景保洁有限公司“9·12”一般高处坠落事故是一起清洁工人违规作业，企业管理不到位，相关部门监管不到位导致的生产

一、事故基本情况

(一)事故单位及相关单位概况

1.事发单位：荆州市环景保洁有限公司（以下简称环景公司）。统一社会信用代码：91421000352321174K；法定代表人：刘远凤；类型：有限责任公司册资本：50万元；登记机关：荆州市市场监督管理局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营范围：道路清扫、垃圾清运、有害生物防治、技术咨询理；生物技术研发；园林绿化、环保工程施工；有害生物防治用品及器材销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

2.事故相关单位：荆州市荆宇商业管理有限公司（以下简称荆宇公司）。统一社会信用代码：91421002MADT9BY887；法定代表人：吴兴国；类型：日；登记机关：荆州市沙市区市场监督管理局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；企业管理地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；房地产咨询。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

（二）事故发生单位安全管理情况

环景公司未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排位。

（三）事故发生经过

2024年9月12日13时许，环景公司地下商城班组班长盛莉平安排环景公司副班长肖大根、员工王贵华和漆叔元等3人清扫中央大道地下商城通道地面玻面玻璃棚顶部和用水桶泼水，王贵华负责利用拖把清理中央大道地下商城通道地面玻璃棚顶部表面，漆叔元负责打水、系绳子和扶梯子。

在中央大道地下商城第12号通道地面玻璃棚顶部清扫完成后，三人前往中央大道地下商城第14号通道地面玻璃棚处继续清扫工作。王贵华将拖把放置于中央大道地下商城第14号通道地面玻璃棚去上厕所和喝水，肖大根和漆叔元也开始对中央大道地下商城第14号通道地面玻璃棚顶部开展清扫工作。

15时27分许，王贵华回到中央大道地下商城第14号通道地面玻璃棚处。在未告知漆叔元并要求其扶梯子的情况下，王贵华未佩戴安全带和安全帽登上处，不慎摔落至地面，后头部往北，脚部往南，导致头部受到重创,造成高处坠落事故发生。

15时28分，漆叔元立即打电话向班长盛莉平报告了事故情况。

15时30分，盛莉平拨打了120急救电话，随即就到中央大道14号通道顶棚处等待120救护车的到来。待120救护车到达后，盛莉平一同前往荆州市第一人

2024年9月13日16时32分左右，王贵华经荆州市第一人民医院抢救，因开放性颅脑损伤特重型死亡。

（四）事故现场情况

事发地点在荆州市北京中路与文化坊五巷交汇处中国农业银行门前地下商城第14号通道地面玻璃棚，如图4-1所示。





图4-1事故地点

事故通道高度为3米，平段长度为4.5米；事故登高器材为一字梯，高度为4.36米，楼梯跨度为0.36米，上端宽度为0.4米，下端宽度为0.65米；如图4-





图4-2事故现场及涉事木梯

根据事故现场实际情况，采用模拟方式如图4-3所示。





图4-3事发时现场尺寸

根据事故目击证人描述，死者倒地后头部朝北，脚部朝南，坠落位置如图4-4所示。



图4-4坠落位置

根据现场测量和模拟示意，死者倒地后头部离玻璃墙大约2.6米，脚部离玻璃墙大约0.96米，坠落位置如图4-5所示。



图4-5坠落状态示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

因涉及隐私，不予公开。

（六）事故发生时天气状况

2024年9月12日（周四），天气状况：小雨，最高气温30℃，最低气温24℃。微风，相对湿度98%，紫外线弱，空气质量34。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年9月12日16时许，环景公司经理刘远凤和环景公司班长盛莉平通知荆宇公司总经理助理邹容。事故发生后，沙市区应急管理局派员赶赴现场进行

（二）事故现成应急处置情况

2024年9月12日15时27分许，王贵华发生高处坠落事故；15时28分，漆叔元立即打电话向班长盛莉平报告了事故情况；15时30分，盛莉平拨打了120急至荆州市第一人民医院，救治1天后，于9月13日16时32分左右死亡；遗体于9月19日火化。

（三）善后处理情况

事故发生后，中山街道办事处、中山街道办事处江汉社区、荆宇公司和环景公司对死者家属开展安抚沟通工作；9月14日，环景公司总经理刘远凤和家协议书；9月19日，死者遗体火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故善后处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因

（一）直接原因

环景公司清洁工人王贵华安全知识欠缺，安全意识薄弱，在未接受过高处作业培训、未持有高处作业操作证的情况下，从事中央大道地下商城通道地面安全帽，安全防护措施严重缺失，作业过程中不慎从直梯摔落至地面，造成高处坠落事故发生。

（二）间接原因

1.荆宇公司对保洁作业“一包了之”，未指派专人对现场进行有效监督管理和协调。

2.环景公司未有效落实全员安全生产责任制。缺乏系统的安全生产规章制度和操作规程，未建立高处作业审批制度。公司的安全生产教育和培训流于形预防工作机制。公司员工严重缺乏安全生产相关知识和安全生产意识。公司主要负责人及相关管理人员安全管理不到位，未能充分履行安全管理职责，未能

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.环景公司未建立安全生产制度，未履行安全生产职责，安排不具备高处作业资质的清洁人员进行中央大道地下商城通道地面玻璃棚顶部清洁作业。清业时做好安全防范措施，未佩戴安全带和安全帽，放任清洁人员违规作业。

2.荆宇公司未与环景公司签订安全生产管理协议，荆宇

公司未对环景公司安全生产工作进行统一管理和协调，未指派专人并对现场进行有效监督管理和协调。

（二）有关监管部门

沙市区商务局未落实“三管三必须”要求，对中央大道地下商城安全生产工作监管存在疏漏。

中山街道办事处督促指导企业落实主体责任不到位，对事故单位监管存在疏漏，监督检查形式单一，对高处作业安全生产工作监督不到位。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

因涉及隐私，不予公开。

（二）建议追究事故单位责任人员

因涉及隐私，不予公开。

（三）对有关公职人员的处理建议

因涉及隐私，不予公开。

（四）对事故发生单位的处理建议

因涉及隐私，不予公开。

（五）相关政府及部门追责建议

沙市区商务局未落实“三管三必须”要求，对行业安全生产工作监管存在疏漏，责成沙市区商务局向沙市区人民政府作出书面检查。

沙市区人民政府中山街道办事处履行属地安全生产监管责任不力，督促辖区企业开展安全教育培训工作存在不足，责成中山路街道办事处向沙市区人民

六、事故防范及整改措施建议

为认真吸取该事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产薄弱环节，强化企业安全生产管理，促进其安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任

1.荆宇公司要进一步建立健全安全生产管理制度，定期对外包作业现场进行监督管理，要扎实开展安全生产教育培训，对一线从业人员开展逃生和自救设施设备开展巡检巡查，确保运转正常。

2.环景公司应深刻吸取该事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺，全面落实承包单位安全生产责任。组织有关人员全面开展安全生产隐患特别要督促涉及高处作业的相关人员做好防护措施，检查防护用品的质量，监督其按标准佩戴、使用；加强危险作业区域的监护工作。

（二）压实行业监管责任

沙市区商务局要严格落实行业监管责任，要深入推进行业领域安全生产专项整治三年行动，针对安全生产工作中的重难点问题和事项要及时研究部署，全生产监管责任。

（三）严格落实属地责任

中山街道办事处应深刻吸取事故教训，举一反三，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、建立健全安全生产责任制，加强对安全监管人员的培训，严格落实属地责任，深入开展安全生产专项整治三年行动，强化辖区安全生产隐患大排查大整治，

沙市中山荆州市环景保洁有限公司“9.12”事故调查组

2025年4月7日

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002