道滘镇“5·15”一般高处坠落事故调查报告

字体大小： 大、中、小　　发布日期： 2020-07-22　　来源： 本站　　[打印页面]

道滘镇“5·15”一般高处坠落事故调查报告

2020年5月15日14时50分，位于道滘镇南丫村李洲角三路13号厂房发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济

元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规

日，东莞市人民政府依法成立了由道滘镇党委副书记吴炽谦为组长，镇监察室、镇总工会、镇应急管理分局、镇公安分局、

源和社会保障分局、镇城管分局、镇供电服务中心等单位相关人员组成的道滘镇“5·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称

事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合

生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出

措施及建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位及相关人员基本情况

1、李高学

李高学，男，45岁，湖南人，身份证号码：***，是涉事厂房房东。

2、张永聪

张永聪，男，30岁，东莞市莞城区人，身份证号码：***，是涉事厂房二手房东。

3、周任祺

周任祺，男，47岁，东莞市道滘镇南丫村人，身份证号码：***，是涉事厂房承租者。

4、丁加荣

丁加荣，男，38岁，东莞市道滘镇南丫村人，身份证号码：***。丁加荣日常主要从事承接水电安装工程业务，承接

家庭住址，承接的工程业务多数为熟人介绍。2020年之前有固定的3名员工，2020年春节过后，由于疫情原因，3名员工无

介绍下，道滘镇小河村的杜淦昌成为丁加荣的新员工，丁加荣是杜淦昌的雇主，两人属于雇佣关系（双方未签订劳动合同，

社保，双方之间约定以实际工作日计算工资，工资为150元/天，工资月结）。丁加荣未办理工商营业执照，不具备施工资

质。

5、杜淦昌

杜淦昌，男，30岁，东莞市道滘镇人，身份证号码：***，是丁加荣的员工，主要协助丁加荣进行水电安装工程业务。

6、涉事厂房

①基本情况

涉事厂房位于道滘镇南丫村李洲角三路13号，占地面积约2000平方米，为一层钢构厂房。

②第一次租赁

2017年1月21日，李高学与张永聪签订《房屋租赁合同》，将该厂房物业整体出租给张永聪，租赁期限为：2017年1月

日，每月租金1.8万元。

③第二次转租

2020年5月5日，张永聪与周任祺通过口头协议，将该厂房物业整体出租给周任祺，租赁期限为3年，每月租金3万元。

（二）各单位（个人）之间相互关系

1、李高学、张永聪、周任祺之间的关系

涉事厂房共发生两次租赁行为，出租人为李高学，承租人为张永聪，次承租人为周任祺。

2、周任祺与丁加荣之间的关系

周任祺承租厂房后，计划用作仓库存放塑料，需对厂房的线路进行重新敷设。周任祺联系同村的丁加荣，将厂房的线作业，周任祺负责提供施工材料（包括涉事人字木梯），丁加荣负责施工（携带必须的工具，如电钻、螺丝刀等），两人约定进行结算，事前未对计价方式进行约定，未签订合同，未约定各自的安全生产管理职责。

（三）事故伤亡情况和直接经济损失

1、人员伤亡情况

该起事故造成1人重伤,伤者丁加荣，男，汉族，38岁，1982年2月19日出生，东莞市道滘镇南丫村人，身份证号码：*

丁加荣于5月15日送往东莞市人民医院治疗，根据《东莞市人民医院住院诊断证明书》显示，丁加荣诊断为特重型闭脑手术后，脱离生命危险，5月25日出ICU病房，转至普通病房接受治疗，6月3日出院。目前，丁加荣在广州市39脑科医院


2、直接经济损失

据统计，截至6月16日，直接经济损失约人民币22万元（鉴于伤者丁加荣还在医院接受治疗中，该费用属前期治疗费）

二、事故发生经过、应急处置、善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年5月15日8时，丁加荣带着杜淦昌到达涉事厂房进行线路敷设作业，施工作业一共需要将四条电缆线（三条火立柱上，上午已完成4个立柱的敷设工作，12时左右，两人稍作休息。大约13时45分，两人继续施工，对第5个立柱进行线人字木梯上（从上向下数第二级，距离地面约2.5米高）将横截面积70平方毫米的铜线拉上“磁盘”（“磁盘”固定在厂房立柱线进行捆绑。当时，杜淦昌问丁加荣是否需要扶着木梯，丁加荣说不需要，叫杜淦昌在地面上将线拉直，以便他将铜线穿过完毕后，大约14时50分，在敷设零线时，焊接在厂房立柱上的“铁码”突然脱落，之前拉好的3条火线也跟着跌落，将丁加荣地面，其后背先落地，然后头部也碰撞到地面。见此情况，杜淦昌马上走去将其扶起，顶住其后背坐在地上，按摩其人中穴能眨眼睛，但不能说话。杜淦昌立即打120叫救护车，大约14时58分，120救护车到达现场，医生检查后，将丁加荣送去东淦昌跟车陪同。丁加荣接受颅脑手术后，脱离生命危险。




（图1：道滘镇“5.15”一般高处坠落事故现场图）





（图2：丁加荣从人字木梯坠落）　（图3：掉落地面的铁码和电缆线）



（图4：丁加荣坠落示意图）

（二）应急处置情况及评估

5月16日18时25分，道滘镇应急管理分局接镇公安分局情况通报，执法人员立即赶到现场，联合镇公安分局以及南丫作，排查事故隐患，防止事故进一步扩大。同时，镇应急管理分局向厂房承租人周任祺下发了《现场处理措施决定书》，责善保护事故现场以及相关证据，为调查事故的具体原因及责任认定提供有力保障。随后，镇应急管理分局按程序将事故情况汇报。

此次事故应急救援迅速，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本当。

（三）事故相关调查情况

从“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”网站查询不到丁加荣持有任何特种作业操作证

三、事故发生原因和事故性质

事故调查组对事故现场进行详细的内外围反复勘查和现场推演，收集和掌握了大量的第一手材料,查清了事故原因和性

（一）直接原因

丁加荣和杜淦昌在敷设零线电缆线的过程中，因拉力过大导致原本固定在厂房立柱上的“铁码”脱落，将丁加荣从人字是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

丁加荣未经专门的安全作业培训取得高处作业、电工特种作业操作证，进行高处作业时未佩戴任何劳动防护用品，是因。

（三）相关单位和个人履职情况

1、镇城管分局

近年来，镇城管分局对违法建设和违法搭建这一方面进行严格管控，特别对厂房翻新、楼顶加建等高空作业的违法宗。日常巡查中，一经发现高空作业的情况，向施工队或者当事人核查其是否取得《建设工程规划许可证》或已在镇规划部能出示相关报批文件，将对现场负责人送达《停止违法行为决定书》，并责令当事人到相关部门取得许可手续后方可施工。暂扣施工工具，情况严重的可去函供水公司、供电公司协助作停水停电处理。如已取得报批手续或因特殊情况需要紧急施工住建部门进行备案核准后方可施工，同时督促现场施工人员做好工地围蔽等安全施工措施。

2、南丫村委会

南丫村委会今年以来，组织村专职安全员、城管员对辖区内建筑施工、存在高处作业施工的企业和在建民房全面排查每处隐患进行了详细登记。一是督促企业严格落实高处作业安全管理制度，严格履行高处作业审批手续，加强高处作业的教作业安全防范，做到不安全、不作业，无防护、不作业。二是加大排查隐患整治力度，重点检查辖区内建筑施工工地、建筑现施工人员在施工时没有佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品的行为立即制止，提出整改措施，并对其进行安全教育。三度，在施工路段悬挂张贴高空作业安全警示语等，形成“安全第一，预防为主”的社会舆论氛围，普及安全施工常识。行动以人次，检查企业139家次，建筑施工工地4家次，其他建筑装修工地21家次，发现隐患237处，立即整改隐患232处，限期整

（四）事故性质

事故调查组调查认定，道滘镇“5·15”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对道滘镇“5·15”一般高位做出如下处理：

1、丁加荣未经专门的安全作业培训取得高处作业、电工特种作业操作证，进行高处作业时未佩戴任何劳动防护用品此，丁加荣本人应对事故负有责任。鉴于丁加荣本人在事故中受重伤，建议对其不予追责。

2、周任祺将涉事厂房的线路敷设工程交由不具备高处作业、电工特种作业操作证等资质的丁加荣作业，可能存在相事各方通过民事法律途径处理。

五、事故防范和整改措施

（一）各生产经营单位要严格落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、国定，按照要求建立、健全安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，对从业人员进行安全生产教育和备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，加强从业人员安全防施工，必须持证上岗，并且施工期间要严格做好相关防护措施，严格按要求佩戴安全帽、安全带，设置安全网，防止类似事

（二）各部门要狠抓建设施工安全专项治理。针对建设施工工程高处坠落事故多发、违章建筑安全隐患较多等问题，法力度，压实企业主体责任，规范施工现场安全管理，强化施工企业安全意识和应对能力，有效遏制建筑施工领域事故的发

（三）各村委会（园区）应进一步加强对企业检查工作，充分利用专职安全生产监督检查员、网格员队伍，深入开展方式，督促企业严格按要求规范作业行为，进一步强化落实安全生产主体责任，加强“防高处坠落、防物体打击、防触电”除安全生产事故隐患，提高安全生产水平，确保安全生产。

道滘镇“5·15”一般高处坠落事故调查组

2020年6月16日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云