和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

广西平果智蓝环保材料有限公司（以下简称平果智蓝公司）为事故单位。公司营业执照统一社会信用代码：91451023MA5N2HT76C，公
所：平果县马头镇那厘社区81号，法定代表人：黄福标，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2018年3月9日，营业期限：长期，经营范围：铝酸
化铝浆料、石料、矿产品（合法来源）生产销售；刚玉、磨具、陶制品、煤、碳素、包装袋、五金配件的购销；铝瓷球、铝衬砖的制造及销售。
副总经理2名，总经理助理1名，下设1个生产车间和1个化验室。

（二）项目基本情况

2018年12月，平果智蓝公司与平果矿业有限责任公司（以下简称平果矿业公司）签订协议，平果智蓝公司租用平果矿业公司原有旋窑生产线
需要投资增加部分设备、设施，达到年产5万吨铝酸钙生产能力。协议期限：2019年1月1日至2019年7月2日。2018年6月平果智蓝公司年产5万
设项目）开始施工，2019年4月进行气改煤旧厂房拆除。直到事故发生，平果智蓝公司没有委托有资质的单位对建设项目主体工程进行设计，
计。

二、事故发生经过、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年4月11日14：00左右，平果智蓝公司在其租用的平果矿业公司厂区内进行气改煤车间改造，在拆除旧厂房顶棚时，辅助工苏宏全从5
时送到医院救治。4月15日上午9时50分左右，苏宏全经抢救无效死亡。

（二）救援、现场处置及善后处理情况

事故发生后，平果智蓝公司现场人员立即报告公司领导，同时联系平果县人民医院120救护车赶往现场抢救伤者并报告县应急管理局。县委、
全力做好抢救工作，把损害降至最低，举一反三，防止类似事故发生。120救护车到达现场后，医护人员将伤者苏宏全送到县人民医院救治。平果
戒，禁止人员进入危险区域，保护事故现场。当日19：00左右，苏宏全从县人民医院转到广西医科大学附属医院救治。4月15日上午9时50分左右

2019年4月15日，平果智蓝公司与苏宏全家属达成赔偿协议，具体赔偿金额以社保部门核算为准，所有款项于2019年7月30日前办理结清，
家属办理后事。双方达成协议后，苏宏全遗体已经火化，其家属情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

苏宏全，男，35岁，平果县榜圩镇榜圩村六色屯人，在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失86万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

作业人员对高处作业的危险性认识不足，特殊工种人员无证作业。平果智蓝公司安排公司员工拆除旧厂房，切割工陶海明、辅助工苏宏全作业
但是陶海明、苏宏全均无高处作业操作证，两人都没有拒绝公司的安排。由于作业人员不具备高处作业的资质，对高处作业的危险性认识不足，
了这起事故。

（二）间接原因

平果智蓝公司没有认真落实其安全生产主体责任。

（1）未批先建，没有履行建设项目的报备、报批手续。直到事故发生，平果智蓝公司没有到相关主管部门报备、报批其年产5万吨铝酸钙建设

（2）没有进行相关工程设计就施工。直到事故发生，平果智蓝公司没有委托有资质的单位对其年产5万吨铝酸钙建设项目进行主体工程设计同时”相关规定委托有资质的单位对其建设项目安全设施进行设计。在没有相关设计的情况下就进行项目施工。

（3）无资质施工、无报备施工。平果智蓝公司在自身无拆除旧房资质，没有报有关主管部门的情况下即组织本公司员工自行对旧厂房进行拆

（4）特殊工种作业人员无证操作。平果智蓝公司安排陶海明、苏宏全从事高处作业，但两人均无高处作业操作证。

（5）公司安全生产管理员的资质与从事的行业类别不一致。平果智蓝公司聘任的安全生产管理员潘德军所持的安全生产知识和管理能力考核生产管理人员，与其当前从事的行业类别不一致。

（6）公司应急救援预案未经组织评审和报备。

（三）事故性质

广西平果智蓝环保材料有限公司“4.15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1、苏宏全，平果智蓝公司协议工，在作业过程中无证操作，冒险作业，对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，不再追究其相关

2、潘德军，平果智蓝公司专职安全员，所持的安全生产知识和管理能力考核合格证与其从事的行业类别不一致，对公司的生产安全隐患排查操作的行为没有及时制止和纠正，也没有向公司提出整改的建议，对事故的发生负有管理责任。建议由县应急管理局依据有关法律法规予以处理。

3、麻文锋，平果智蓝公司副总经理，分管公司安全生产工作。对特殊工种作业人员无证操作、安全生产管理员的资质与从事的行业类别不一评审和报备等违法违规行为失察，对事故发生负有管理责任。建议由广西平果智蓝环保材料有限公司按公司内部规定予以处理。

4、黄胜，平果智蓝公司总经理，中共广西田阳智蓝环保科技有限责任公司党支部群工委员，主持平果智蓝公司行政全面工作。对公司建设项质施工、无报备施工等违法违规行为没有及时制止和纠正，对事故发生负有领导责任。建议一是向广西田阳智蓝环保科技有限公司党支部通报事保材料有限公司按公司内部规定予以处理。

5、黄福标，中共广西田阳智蓝环保科技有限责任公司党支部副书记，平果智蓝公司董事长，法定代表人。没有制止和纠正平果智蓝公司的建目没有进行主体工程设计和安全设施设计即开工建设的违法违规行为，在平果智蓝公司自身无资质，无报备手续的情况下，批准公司组织员工进负有领导责任。建议一是向广西田阳智蓝环保科技有限公司党支部通报事故情况。二是由平果县应急管理局依据有关法律法规进行经济处罚。

（二）对责任单位的处罚建议

广西平果智蓝环保材料有限公司没有落实企业安全生产主体责任：未落实建设项目报备、报批手续，未批先建；建设项目施工前没有进行主全设施“三同时”相关规定履行手续；在无资质、无报备的情况下，私自组织公司员工进行旧厂房拆除；安排无资质的人员从事特殊工种作业任。建议由县应急管理局依据有关法律法规进行经济处罚。

六、事故防范和整改措施

针对平果智蓝公司“4.15”事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生

（一）广西平果智蓝环保材料有限公司要认真落实企业安全生产主体责任。要结合事故调查报告，认真分析、总结事故原因，列出事故隐患落实到人，限期完成隐患整改。平果智蓝公司要严格按照国家有关规定和要求办理建设项目报备报批报建手续并完成各项安全隐患整改后，方可开

（二）全县各工贸行业企业要通过这起事故，举一反三，认真学习警示、总结事故教训，开展自查自纠，严防类似事故发生。各工贸行业企报批报建手续，履行建设项目安全设施“三同时”手续，杜绝未批先建，违法施工建设行为。各工贸行业企业要切实履行企业安全生产主体责任配备具有与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的安全生产管理人员，杜绝特殊工种无证操作的违法违规行为。

（三）全县各工贸行业的管理部门要继续深入开展工贸行业领域安全生产隐患排查治理行动，加强生产安全事故警示教育，提高企业主要负产管理员、企业职工的安全生产意识，坚决打击建设项目未批先建、违法施工等违法行为，重点整治无证操作、违规操作、违反劳动纪律的等行主体责任，确保全县工贸行业安全、稳定生产，努力防范和最大限度地减少工贸行业生产安全事故的发生。

广西平果智蓝环保材料有限公司“4.15”事故调查组

2019年10月18日

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码：4510230004