广西贵港广宇木业有限公司“7.18”触电事故调查报告

2019-09-11 16:15 来源：应急管理局 作者：应急管理局

2019年7月18日16时许，位于贵港市覃塘区蒙公镇岭庆村林退屯的广西贵港广宇木业有限公司发生1起触电事故，造成1人死亡，死者何业发，贵港市农村电力服务有限责任公司东龙农电服务站聘用的“抄电表、线路维护”人员。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经覃塘区人民政府同意，成立了由区政府办、区纪应急、工会、公安、工信等部门组成的事故调查组，对该起事故开展调查。事故调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的因，认定了事故性质，提出了工作建议，现将调查情况报告如下。

一、基本情况

1、广西贵港广宇木业有限公司（以下简称广宇木业），住所：贵港市覃塘区蒙公镇岭庆村林退屯四队16号。法定代表人：张茜。成立日期：2(4日；经营范围：加工、销售胶合板、单板、木片、原木或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；对木材市场的投资。营业执会信用代码：91450800MA5NUDDY7L。事发当日，广宇木业正处在平整土地阶段。

2、事故地点位于蒙公镇岭庆村林退屯林退公变低压出线2号杆处，距离广宇木业厂区约一百米。

3、广宇木业于2019年6月中旬向覃塘供电分局申请报装一台630KW的变压器，报装手续尚在进行中。按照工作流程，待覃塘供电分局审批后港市农村电力服务有限责任公司指派蒙公农电服务站落实相关工作人员进行安装。7月初，广宇木业因厂房建设急需用电，特向蒙公供电所申请一临时电表。7月18日，广宇木业员工梁建毅联系蒙公农电服务站停电，准备安装临时电表，农电服务站工作人员口头答复当天15时到现场变压器处宇木业另一员工韦尚凤联系何业发到公司帮忙安装电表，事发前在现场人员除了何业发，还有广宇木业的韦尚雄等人。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2019年7月18日15时10分左右，贵港市农村电力服务有限责任公司东龙农电服务站聘用的“抄电表、线路维护”人员何业发在没有经东龙农电站电站也不知晓的情况下，接受私人邀约，到广宇木业进行厂房临时用电接线施工。15时12分左右，蒙公农电服务站的两名工作人员带着停电用的工

宇木业公司并和何业发做短暂的交流。广宇木业公司本来计划把电表安装在厂区里面，但是农电服务站的工作人员不同意，要把电表安装在厂区外施工项目不属于贵港市农村电力服务有限责任公司承包，蒙公农电站的两名工作人员也没有派工单，了解大概情况后两名工作人员没有断电便离开时左右，何业发完成电表内部的接线工作后，借助梯子爬上电杆继续接线，韦尚凤等人在地面帮忙拉紧电线。何业发已经拿了两条电线搭在电杆上第三条电线上去的时候，不慎触碰到电杆上带电的电线，直接从梯子上摔落至水泥地面不省人事并伴有头部外伤。

（二）应急救援情况。

事故发生后，韦尚雄立即帮何业发做心肺复苏和人工呼吸，梁建毅及时拨打了“120”急救电话，并驾车将何业发送至蒙公镇卫生院抢救。18时院宣告何业发抢救无效死亡，诊断意见为：电击伤、高空跌落伤、重型脑颅损伤、头皮裂伤、心跳呼吸骤停。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况。

死者：何业发，男，35岁，壮族，广西贵港市覃塘区东龙镇长岭村长岭屯267号人。

（二）直接经济损情况

2019年7月26日，广宇木业和死者何业发家属就死者经济赔偿问题签订了协议书。广宇木业一次性赔付何业发丧葬费、精神损害抚慰金费等一计人民币36.8万元整，赔付款项已经于8月9日付清。本次事故造成的直接经济损失为36.8万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

死者何业发安全意识淡薄，违规操作，疏于安全防范，在电杆电线带电的情况下，贸然开展带电作业，工作中被电击伤坠落地面是导致事故发原因。

（二）间接原因

广西贵港广宇木业有限公司未遵照规范的接用电报装流程，私自聘请乡镇农电人员开展接线作业是导致事故发生的间接原因。

五、事故性质

经调查认定，广西贵港广宇木业有限公司“7.18”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任单位的处理建议

1、何业发，贵港市农村电力服务有限责任公司东龙农电服务站聘用的“抄电表、线路维护”人员。违规操作，疏于安全防范，对“7.18”触电事责任，鉴于其已在此次事故中死亡，不再对其进行责任追究。

2、广西贵港广宇木业有限公司，未遵照规范的接用电报装流程开展作业，对“7.18”触电事故负次要责任，依照《中华人民共和国安全生产法一十一条的规定， 广西贵港广宇木业有限公司应当依法承担赔偿责任。

七、工作建议

1、广西贵港广宇木业有限公司要深刻吸取事故教训，建立健全并落实安全生产责任制度，解决安全生产突出问题。

2、各生产经营单位要做好危险作业的安全管理，加强危险作业风险因素的分析和现场管理，坚决杜绝违章操作和施工人员的不安全行为，确全。

广西贵港广宇木业有限公司

“7.18”触电事故调查组

2019年9月11日

网站地图 联系我们 地址： 贵港市覃塘区中山大道1号

主办：贵港市覃塘区人民政府

桂公网安备 45080402000125 桂ICP备20001523号-1 网站标识码 ： 4508040001