忠州街道忠县顺盛石材加工店“8·14”一般物体打击

日期：2026-05-29 来源：忠县应急管理局

2023年8月14日，渝A39***号轻型仓栅式货车在忠州街道新桥社区1组陈家街忠县顺盛石材加工店卸载石材过程中，车辆突然倾斜，致2人死亡，直接经济损失192万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定和县政府授权（忠府〔2019〕44号），成立由县应急局牵头，县公安局、县市场监管局、县总工会、忠州街道办事处、市应急管

理专家组成的忠州街道忠县顺盛石材加工店“8·14”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县检察院、县纪委监委参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了事故企业存在的问题及有关部门在监管方面存在的问题，并针对事故原因及暴露的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，忠州街道忠县顺盛石材加工店“8·14”一般物体打击事故是一起因车辆卸载石材现场安全风险辨识不足、现场安全管理缺失、吊运操作不当引起的生产安全责任事故。

相关附件：

- 忠州街道忠县顺盛石材加工店8·14”一般物体打击事故调查报告 .docx

扫一扫在手机打开当前页

版权所有：忠县人民政府 主办：忠县人民政府办公室

网站标识码：5002330002 ICP备案：渝ICP备19012087号-1 渝公网安备：50023302000115号


党政机关


政府网站
找错

违法和不良
信息举报