余姚市红日机械有限公司“3.28”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期： 2018- 05- 29 15: 29 浏览次数: 61 字体：[大 中 小] 信息来源: 市应急管理局

2018年3月28日晚上9时07分左右,位于余姚市梨洲街道黄箭山工业园区8-2号的余姚市红日机械有限公司(以下简称红日机械公司)发生1起车辆伤害经济损失119.1万元人民币。

接到报告后,市安监局、梨洲街道办事处领导先后赶赴现场,要求红日机械公司立即停产整改、消除事故隐患,并全力做好事故善后处置工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定,3月29日,经余姚市人民政府批同市公安局、市监察委员会、市总工会、梨洲街道办事处组成事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效勘、调查取证、综合分析等工作,查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对相关责任并提出了事故防范及隐患整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故单位基本情况

余姚市红日机械有限公司,成立于2001年7月11日,统一社会信用代码:913**********9P,类型:有限责任公司,住所:余姚市梨洲街道黄箭山工业园区辉,注册资本:100万元人民币,营业期限:2001年7月11日至长期,经营范围:汽车零部件(除关键零部件),塑料制品,五金冲件,传感器的制造、加工。

(二)事故车辆基本情况

事故车辆为内燃平衡重式叉车,生产厂家:杭叉集团股份有限公司,产品型号:CPC,额定起重量:3000kg,,载荷中心距:500mm,自重:4270 kg,动力方式:2014年2月购买,但未向市市场监督管理局登记备案。因本公司无叉车操作工,红日机械公司采用外聘叉车操作工的方式。叉车钥匙保管在该公司仓库办锁。

二、事故发生经过分析及应急救援情况

(一)事故发生经过分析

2018年3月28日晚上9时07分左右,余姚市红日机械有限公司业务跟单员陈缘杰私自到该公司仓库办公桌抽屉里拿了叉车钥匙,无证驾驶叉车去公司时,因车速过快、转弯过急,且大门处有坡度,导致叉车侧翻,将其压在叉车下。

(二)应急救援情况

事故发生后,该公司门卫徐和强首先发现,立即呼叫公司员工帮忙救人,公司员工打了“110”报警电话和“120”急救电话。副总经理童康闻讯立即赶理徐旭辉、常务副总经理宗西朋报告,徐旭辉、宗西朋也马上赶到现场,并组织公司员工及附近居民一起将叉车抬正,把陈缘杰抢救出来,送往余姚市人民医重,陈缘杰于当天晚上9时20分经抢救无效死亡。

三、事故死亡人员及善后处理情况

(一)事故死亡人员情况

陈缘杰,男,1996年10月13日出生,身份证号码:330*********2018,住浙江省嵊泗县枸杞乡*****号。系红日机械公司业务跟单员。

(二)事故善后处理情况

2018年3月31日,在梨洲街道办事处人民调解委员会的主持下,红日机械公司与陈缘杰的母亲戴海英等家属达成了赔偿协议,善后事宜处置平稳。

四、事故原因分析

(一)事故直接原因

陈缘杰安全意识淡漠,私自无证驾驶叉车,在公司大门处有坡度的情况下,车速过快、转弯过急,导致叉车侧翻,被压在叉车下,导致本人死亡。

(二)事故间接原因

1、红日机械公司未有效落实安全生产责任制,叉车管理存在严重漏洞,员工安全教育培训工作不到位。

2、红日机械公司主要负责人徐旭辉未有效履行法定的安全生产管理职责,未有效实施安全生产教育培训计划,督促、检查本单位的安全生产工作不到位,全事故隐患。

五、事故性质

经过对事故原因的调查分析,事故调查组认定这是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

(一)陈缘杰安全意识淡漠,私自无证驾驶叉车,在公司大门处有坡度的情况下,车速过快、转弯过急,导致叉车侧翻,被压在叉车下,导致本人死亡,对事故的发于其已死亡,不予追究。

(二)红日机械公司未有效落实安全生产责任制,叉车管理存在严重漏洞,员工安全教育培训工作不到位,对事故的发生负有责任。建议市安监局依法给罚。

(三)红日机械公司主要负责人徐旭辉未有效履行法定的安全生产管理职责,未有效实施安全生产教育培训计划,督促、检查本单位的安全生产工作不到位,全事故隐患,对事故的发生负有领导责任。建议市安监局依法给予徐旭辉行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训,举一反三,防止类似事故再次发生,事故调查组提出以下事故防范和整改措施:

(一)红日机械公司要充分认识安全生产工作的重要性,严格执行安全生产相关法律、法规,有效落实安全生产责任制、规章制度,组织制定完善安全生产教育培训和现场管理、检查并取得实际效果,努力提升从业人员的安全意识,切实履行好安全生产主体责任,消除各类事故隐患。

(二)市市场监督管理局要进一步加强特种设备的安全监管,加大巡查力度,发现安全生产违法行为要严格依法查处,切实履行好特种设备安全监管责任。

(三)梨洲街道办事处要进一步加强对辖区内企业的安全生产监管,通过强化安全生产行政执法和宣传教育,督促生产经营单位严格执行安全生产相关法产经营单位、从业人员的安全生产法治意识、安全保护意识和安全操作技能,发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治理,发现安全生产违法行为要好安全生产属地监管责任。

余姚市红日机械有限公司

“3.28”一般车辆伤害事故调查组

2018年5月18日

【打印本

上一篇：星光御墅南侧场地平整项目“5. 4”一般车辆伤害事故调查报告

下一篇：余姚市小曹娥镇建民村北侧混凝土搅拌场“1.20”一般物体打击...