索引号	11330324MB1665469T/2024-1010530856	主题分类	其他
组配分类	乡镇部门文件	发布机构	县应急管理局
成文日期	2024-09-24	公开方式	主动公开
其他信息			

沙头镇温州市鸿起纸业有限公司“5•2”物体打击事故调查报告

发布日期：2026-04-13 浏览次数：218 来源：永嘉县应急管理局 字体：[大 中 小]

2024年5月2日，在永嘉县沙头镇温州市鸿起纸业有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，受县政府授权，县应急管理局牵头，组织县纪委县监委、县公安局、县总工会等单位人员组成了沙头镇温州市鸿起纸业有限公司“5·2”物体打击事故调查组，并邀请县人民检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合技术分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，沙头镇温州市鸿起纸业有限公司“5·2”物体打击事故是一起因死者擅自在危险区域休息，未注意周边情况；事故单位对从业人员安全生产教育和培训不到位，未在有较大危险因素场所设置醒目的安全警示标志，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；事故单位主要负责人，未组织制定废纸垛堆叠的安全操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致一人死亡的一般生产安全事故。

报告对有关责任人员及责任单位处理建议：1.温州市鸿起纸业有限公司对从业人员安全生产教育和培训不到位，未在有较大危险因素场所设置醒目的安全警示标志，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十五条和第四十一条第二款的规定，对该起事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由县应急管理局依法对其实施行政处罚。2.温州市鸿起纸业有限公司主要负责人赵某某，未组织制定废纸垛堆叠的安全操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，导致了事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由县应急管理局依法对其实施行政处罚。

永嘉县人民政府 主办 永嘉县大数据发展管理局 管理

网站标识码：3303240001 备案证编号：浙ICP备09017240号-2

浙公网安备 33032402001261号









中