忠县忠州磨盘村5组横洞洞口“1·20”一般起重伤害事故调查报告

2025年1月20日，忠县忠州街道磨盘村5组横洞洞口用钢模板封洞的施工过程中，发生一起起重伤害事故，造成1名工人死亡，直接经济损失117.5万元，事故发生后相关单位隐瞒不报。

2025年2月5日，重庆市应急管理局接群众举报后将举报件转县应急管理局调查处理，2025年2月6日经县应急管理局执法人员走访摸排属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《重庆市安全生产条例》等法律法规，经县政府（忠府〔2019〕44号）授权，成立由县应急管理局牵头，县政府办公室、县公安局、县总工会、县交通运输委、忠州街道办事处等单位派员组成的忠县忠州磨盘村5组横洞洞口“1·20”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），负责事故调查工作，并邀请县检察院参加，邀请县纪委监委机关介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“一案双查、三责同追、四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组调查认定，忠县忠州磨盘村5组横洞洞口“1·20”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故，且事故有关单位存在瞒报行为。

相关附件：

- 忠县忠州磨盘村5组横洞洞口“1·20”一般起重伤害事故调查报告.doc

扫一扫在手机打开当前页

地方政府网站 市政府部门网站 区县政府网站 其他网站

联系方式 | 网站地图 | 版权声明 | 我要留言

版权所有：忠县人民政府　　主办：忠县人民政府办公室

网站标识码：5002330002　　ICP备案：渝ICP备19012087号-1　　渝公网安备：50023302000115号

党政机关　政府网站找错　违法和不良信息举报