浙江某某智能科技有限公司“3·14”一般机械伤害责任事故调查报告

2025年3月14日，台州市路桥区应急管理局接到横街镇应急消防管理站报告，称位于浙江省台州市路桥区江某某智能科技有限公司灌胶车间发生一起致一人死亡的机械伤害事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定和台州市路桥区人民政府办公室某智能科技有限公司“3·14”一般机械伤害事故调查组的通知》文件要求，区应急管理局受区政府委托，牵监委、区人力资源和社会保障局、台州市公安局路桥分局、区总工会、横街镇办事处等单位组成事故调查组，

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展了事故场勘察、询问相关人员、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和防范事故的对策措施，形成以下调查报告。

一、事故相关单位和个人基本概况

1. 浙江某某智能科技有限公司（统一社会信用代码略，系有限责任公司（自然人投资或控股），注册住所桥区横街镇上云村，生产场所租赁于台州某某灯饰有限公司厂内，成立于2018年3月12日，注册资本1000万元人于某某，主要负责人梁某，安全管理人员刘某某，现有员工89人。主要从事技术服务、开发、咨询、交流、车零配件制造；摩托车及零配件批发、零售、研发；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；自行售；机械电气设备制造、销售；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；售；电线、电缆制造、销售等业务，2024年产值为1.8亿元人民币。

2. 梁某，男，汉族，生于1982年4月26日，家庭住址浙江省台州市路桥区路桥街道河西新村**号，初中众，身份证号码略。是该公司的主要负责人，负责该公司的全部事务。

二、事故发生和事故救援情况

2025年3月14日7时，该企业正常组织员工开展电瓶车充电器等产品生产活动，当班员工罗某某定岗在五楼间作业。12时46分左右，罗某某先弯腰用左手去触摸了一下自动卸料装置上的料盘，然后把头伸入自动卸料装慎被自动卸料装置上升时卡住头部，紧接着他自己用右手摸到开关并按压紧急停止按钮，使自动卸料装置停止机械伤害事故。十分钟后被同事刘某某发现，并将罗某某从装置中解救出来，后经公司众人紧急抢救和送医救过重抢救无效死亡。

路桥区应急管理局接到横街镇应急消防管理站报告后，组织事故调查组人员立即赶往事故现场进行处置，勘查和证据收集等相关工作。2025年3月17日，经横街镇人民调解委员会调解，签订人民调解协议书，双方达的善后已妥善处置。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失情况

死亡人员：罗某某，男，土家族，生于1996年2月15日，家庭住址湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县洗公民身份号码略。

本次事故造成直接经济损失约一百五十万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

罗某某安全意识缺失、违反安全操作规程，将头部伸正在工作的自动卸料装置运行内，被自动卸料装置上致其死亡是造成本次机械伤害事故的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

企业安全生产管理不到位，入职后未对罗某某进行三级安全生产教育培训；自动卸料装置运行危险区未设作业现场安全警示标识缺失。

（三）事故性质

这是一起一般等级生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）罗某某违反自动卸料装置安全操作规程，违规在装置运行危险区内作业，鉴于其已在事故中死亡，

（二）浙江某某智能科技有限公司未对罗某某进行三级安全生产教育培训、未按照法律法规规定在自动卸设置安全防护设施并张贴安全警示标识，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发区应急管理局给予行政处罚。

（三）梁某，作为浙江某某智能科技有限公司的主要负责人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国关规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）浙江某某智能科技有限公司要认真总结事故教训，增强法律意识，严格遵守国家法律法规，全面履任，保证安全生产的资金投入，加强隐患排查治理和员工安全生产教育和培训，严防事故再次发生。

（二）横街镇政府要进一步加强对辖区内企业的日常检查，重点对员工的安全生产教育和培训、事故隐患作中违反操作规程等方面进行检查。同时，举一反三，加强对辖区生产经营单位的安全监管，要求企业进一步主开展生产安全事故隐患排查治理，夯实安全生产基础，预防生产安全事故发生。

版权所有：台州市路桥区人民政府 © Copyright by Taizhou Luqiao District People's Government

主办单位： 台州市路桥区人民政府办公室　联系方式：桐屿街道文化路705号（邮政编码：318050）　技术支持：台州市路桥区政务网站建设服务中心

建议IE680以上版本 浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站　网站标识码：3310040032　浙ICP备05073837号　访问量：80216604

声明：本站部分文字图片来自互联网，版权归作者及版权人所有，如有侵权请与本站联系，本站会在第一时间删除。　浙公网安备3310040233142