环县环城镇环县腾祥混凝土有限责任公司“7▪22”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-03-17 10:20:52 【字体：小 大】

2023年7月22日14时55分许，环县环城镇环县腾祥混凝土有限责任公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失75.72万元。

2023年7月27日，环县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律规定，成立了由县应急管理局，县纪委监委、县公安局、县住建局、县人社局、县总工会、环城镇有关人员组成的环县环城镇环县腾祥混凝土有限责任公司“7·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），并邀请县检察院派员参加，对该起事故开展调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检验鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了加强管理、防范事故的措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)事故发生单位基本情况

环县腾祥混凝土有限责任公司（以下简称腾祥公司），位于甘肃省庆阳市环县环城镇滨河路南段，成立于2011年10月25日，有限责任公司（自然人独资），注册资本贰仟贰佰万元整，法定代表人为张某飞，统一社会信用代码为9162102256*****699,经营范围一般项目为水泥制品制造；砼结构构件制造；石棉水泥制品制造；轻质建筑材料制造；住房租

赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑工程机械与设
产开发经营。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动，具
准文件或许可证件为准）。2016年6月23日取得庆阳市住房和城乡建设局颁发
限责任公司，注册资本2200万元，法定代表人为张某飞，统一社会信用代码
证书编号：D3620***91，资质类别及等级：预拌混凝土专业不分等级，有效

二、腾祥公司安全管理情况

经调查，该公司建立了安全生产全员责任制，组织制定了各项安全生产
制、安全例会制度、文件和档案管理制度、安全生产费用提取使用管理制度、安
度、安全生产监督检查制度、安全奖惩制度、隐患排查与治理制度等）和操作规
理机构，组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，开展了施工现场安全
开一次中层以上管理人员安全例会，每周至少召开一次安全例会，在上岗前
会，叮嘱安全注意事项。

(三)事故发生经过

2023年7月14日，腾祥公司技术工戴某辉联系柴某景让其带人对腾祥公司
除。约定普工一天300元，技术工一天450元钱。7月16日，柴某景（技术指导
工）、刘某祥（普工）、赵某民（普工）到达腾祥公司开始进行拆除搅拌站作
共拆除了2个水泥罐、两个螺旋及搅拌主楼，准备拆除下剩的两个水泥罐。7
某兵、刘某祥、赵某民来到腾祥公司施工现场，14时15分许，戴某辉也来到
业安全注意事项，并进行了大致分工。14时25分，作业人员开始干活，席某
系好安全带登上水泥罐顶准备切割2个水泥罐连接板。赵某民佩戴安全帽、开