唐山市应急管理局

政府信息公开

请输入关键词

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度 +

政府信息
公开年报

政策文件

政策解读

法定主动
公开内容 +

当前位置： 法定主动公开内容 > 事故调查 > 内容

关于开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司“
查处理意见

发布时间：2019-08-02 08:48 来源：唐山市应急管理局 【字体：

2019年6月28日3时50分，唐山开滦建设(集团)有限责任公司(以下简称开滦建设集团)在开滦(集
司(以下简称唐山矿)井下南五区0080轨道巷施工水位观测孔作业时发生1起其它事故，死亡1人。直接

事故发生后，唐山矿按照规定程序和时限，向河北煤矿安全监察局冀东监察分局(以下简称冀东
等有关部门报告了事故。

接报后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)的规定，
急管理局、唐山市总工会、唐山市公安局开滦公安分局等部门有关人员及时赶赴事故现场，成立了事
勘察、调查取证、调取调度室电话录音、地面模拟试验，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和
事故责任者的处理建议及事故防范和整改措施。经冀东监察分局案件审理委员会审理，现批复如下：

一、事故调查工作符合《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《煤矿安全
号)等有关规定。

二、同意事故调查组对事故原因的分析和事故性质的认定

(一)事故直接原因：退钻取芯作业过程中，采取2节一起回撤的方式拆卸钻杆，当钻杆外露长度过
钻杆击中未撤到钻杆摆动范围外的钻探工曲贵银头部，致其死亡。

(二)事故的间接原因主要有：一是员工违规作业，安全意识差。钻机司机在开动钻机前，对现场
到位;现场作业人员未做到自主保安、相互保安。二是开滦建设集团、唐山矿安全管理混乱，项目管理
建劳务服务有限公司(以下简称滦建公司)劳务分包的用工形式无法将施工人员纳入唐山矿、开滦建设
集团现场安全检查缺位，以包代管;钻探队随意调整施工地点和班次，增加作业人员后未按安全管理
队开展安全风险管控和有效的安全隐患排查治理工作不到位。三是开滦建设集团、唐山矿技术管理不
具体，缺乏针对性，措施审批把关不严，未发现措施中存在问题，未对安全技术措施在现场落实情况
团地矿工程处安全培训工作不到位。地矿工程处职工安全培训不规范，安全培训学时不足，个别职工
术措施培训内容中缺乏钻机实操内容;先上岗作业再进行安全技术措施培训;安全培训考试试卷姓名有
五是开滦建设集团、唐山矿未深刻吸取事故教训。开滦建设集团在唐山矿施工发生2018年“5·7”事故
均未深刻吸取事故教训，对项目和人员的安全管理、技术管理方面存在诸多问题，14个月内再次发生

(三)事故性质：这起事故是一起责任事故。

三、同意事故调查组对有关责任者、责任单位的责任认定和处理意见

(一)依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》
政纪处分暂行规定》《安全生产违法行为行政处罚办法》《河北省煤矿较大及以下生产安全事故责任追
关责任人员的责任认定及处理决定如下：

1.索风强，群众，滦建公司劳务分包工，钻探队十点班班长、钻机司机，负责当班工作安排、操
前，对现场作业人员所处位置安全确认不到位。对事故的发生负主要责任，决定由滦建公司给予辞退
元罚款的行政处罚。

2.李文增，群众，滦建公司劳务分包工，钻探队十点班工人，负责当班钻杆安装、拆卸工作。相
幅度异常的危险情况进行相互提醒。对事故的发生负主要责任，决定由滦建公司给予辞退。

主办单位：唐山市应急管理局 联系电话：0315-2802395