佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

关于“11.26”佛山市禅城区惠汇塑料有限公司机械伤害事故的调查报告

发布时间： 2021-02-04 07:57:39

来源：禅城区应急管理局

2020年11月26日上午08:50许，位于佛山市禅城区南庄镇村尾工业开发区的佛山市禅城区惠汇塑料有限公司厂区内发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经区政府委托，成立事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等方式，查清了事故发生的经过、原因、性质、提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

佛山市禅城区惠汇塑料有限公司。统一社会信用代码：91440604553620285F；成立日期：2010年4月7日；经营范围：加工、销售、租赁：塑料制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：佛山市禅城区南庄镇村尾工业开发区；法定代表人：冼扬显；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2020年11月26日上午7：30许，佛山市禅城区惠汇塑料有限公司机修班长黄少平安排该公司机修员关孝枢对车间内的8号塑料挤吹中控成型机（简称“8号机”）进行检修，查看8号机是否有漏油、漏水等情况，如有问题就进行整修。在关孝枢对8号机进行检修期间，佛山市禅城区惠汇塑料有限公司员工农必周一直在操作8号机进行生产作业。当天上午8：50许，员工农必周正在操作8号机生产作业，发现关孝枢倒在8号机与厂房围墙之间，头部出血、口鼻有脓液流出，腿脚挂在8号机的栏杆上，神志不清。事后，员工农必周大声呼救，闻讯赶来的工友报警、拨打120急救电话，并将关孝枢抬至生产车间通道，等待救治。后经医生检查，证实关孝枢已经死亡。死亡原因：重型颅脑损伤。

（二）应急处置情况

事故发生后，区应急管理局、佛山市公安局禅城分局城南派出所、南庄镇应急管理办公室等单位的相关人员先后赶赴现场进行事故调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，佛山市禅城区惠汇塑料有限公司总经理冼伟杰处理善后事宜，抚慰好家属情绪，及时妥善的对死者家属进行了赔偿，各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，未引发其他社会矛盾，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。死者关孝枢，男，汉族，1986年5月16日出生，住广东省佛山市禅城区南庄镇吉利井头村民小组五巷2号。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为100万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

根据现有证据显示，关孝枢安全观念淡薄，在塑料挤吹中控成型机没有停机的情况下违规进入机器内部检修，冒险作业的不安全行为，导致头部被挤压，经抢救后不治身亡，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

佛山市禅城区惠汇塑料有限公司企业安全生产主体责任未落实，作业现场安全管理不到位，关孝枢在塑料挤吹中控成型机没有停机的情况下违规进入机器内部检修，其违规冒险作业行为未能得到及时发现和制止，是该起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.关孝枢安全观念淡薄，在塑料挤吹中控成型机没有停机的情况下违规进入机器内部检修，其冒险作业的不安全行为，导致发生事故,对这起事故负直接责任。

2.佛山市禅城区惠汇塑料有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，未督促关孝枢严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现和制止关孝枢违规冒险作业的不安全行为，导致发生事故，对事故发生负有责任。

3.佛山市禅城区惠汇塑料有限公司法定代表人冼扬显，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定，未尽到督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1.鉴于对事故负有直接责任的关孝枢已在事故中死亡，故不追究其责任。

2.建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的佛山市禅城区惠汇塑料有限公司予以行政处罚。

3.建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项、第九十二条第（一）项之规定，对负有事故责任的佛山市禅城区惠汇塑料有限公司法人代表冼扬显处以罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

南庄镇人民政府要积极落实属地管理职责，加大检查力度，积极做好安全生产宣传教育培训，督促落实企业主体责任，严防生产安全事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局