阳朔白沙方方砂石厂“12.22”一般高处坠落事故调查报告

2026-05-09 10:25 来源：阳朔县应急管理局

2025年12月22日8时许，在阳朔县白沙镇方方砂石加工有限公司发生一起高处坠落事故，致1人抢救无效后死亡，直接经济损失60万元。

事故发生后，阳朔县委、县政府高度重视。为迅速查清事故原因、分析事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定，阳朔县人民政府于2025年12月25日成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、白沙镇人民政府、白沙镇派出所等单位组成的阳朔白沙方方砂石加工有限公司“12·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定：阳朔白沙方方砂石加工有限公司“12·22”一般高处坠落事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，从业人员安全意识淡薄导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

阳朔县方方砂石加工有限公司，统一社会信用代码91450321MA5NDARE17,类型为有限责任公司（自然人独资），位于阳朔县白沙镇岩塘村，2018年9月7日注册成立，法定代表人陈X芳，实际控制人陈X星，经营范围：碎石加工、销售（不含开采）。

（二）有关人员情况

1.蒋X银，男，60岁，身份证号：452323196509l9XXXX；住址：广西全州县XX乡XX村，阳朔县方方砂石加工有限公司工人。

2.陈X芳，女，39岁，身份证号：450321198604 30XXXX；住址：广西阳朔县白沙镇XXX村，阳朔县方方砂石加工有限公司法定代表人。

3.陈X星，男，38岁，身份证号：450321198701 03XXXX；住址：广西阳朔县白沙镇XXX村，阳朔县方方砂石加工有限公司实际控制人。

4.廖X波，男，63岁，身份证号：452323196203 08XXXX；住址：广西全州县绍水镇XX村委XX村68号，阳朔县方方砂石加工有限公司工人。

（三）事故发生经过

2025年12月22日早上7点50左右，因下雨，为了砂石分选机料斗里面砂石不被雨水淋湿，阳朔县方方砂石加工有限公司的工人廖X波和蒋X银协商，将雨布置于铲车铲斗内，由廖X波驾驶铲车将铲斗升举并搭靠在砂石分选机料斗边缘上，以便蒋X银站在砂石分选机料斗边缘拿雨布盖砂石（一是雨布较重，一个人无法带着雨布攀爬楼梯，二是砂石分选机料斗边缘较窄不太方便站立，铲斗有一定的辅助）。廖X波完成以上操作后，将铲车停住熄火后离开驾驶室，便立即到配电房关闭抽水机电源（距砂石分选机料斗约30米）。随后，蒋X银独自一人通过攀爬砂石分选机料斗旁的梯子到达高2.7米的料斗顶部，脚踩砂石分选机料斗和铲车铲斗交接处准备拿雨布盖砂石时，由于铲车之前的手刹系统已失灵，铲车受力向后滑动约20至30公分，并导致蒋X银失去平衡意外摔下，其头部和右侧肋骨受到撞击。廖X波几分钟后返回时，发现蒋X银侧躺在砂石分选机料斗下方，其右前额有不规则挫裂伤，伤口长约6厘米左右；肋骨断裂。廖X波与妻子立即对工友蒋X银进行呼喊并简单急救，随即拨打120电话并向砂石场负责人报告，蒋X银经廖X波和医护人员现场抢救无效后死亡。

（四）事故应急处置情况

1.现场救援应急处置情况。事故发生后，廖X波及妻子李X鸾及时对蒋X银开展紧急施救，并拨打120急救电话。120救护人员约十分钟后赶到现场进行抢救，蒋X银经廖X波及120医护人员抢救无效后死亡。

2.应急处置评估。接到事故报告电话后，白沙镇人民政府、县公安局白沙派出所、县应急管理局等部门（单位）相关领导和工作人员先后到达现场开展应急处置，进行事故初步调查取证，协调善后事宜处理。现场处置科学，救援措施得当，没有造成事故伤亡扩大和次生灾害事故。

3.善后处置情况。12月22日由阳朔县白沙方方砂石加工有限公司赔付死者家属部分资金（贰拾陆万元：260000元）用于死者丧葬等事宜，后期双方将进行协商达成一致赔付协议。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。蒋X银，男，60岁，广西全州人，阳朔县方方砂石加工有限公司工人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）有关规定统计，事故造成直接经济损失为60万元。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

蒋X银安全意识淡薄，无任何安全防护措施的情况下冒险爬上砂石分选机料斗覆盖砂石过程中不慎坠落，导致前额和胸部多处受伤，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

阳朔县方方砂石加工有限公司安全生产主体责任落实不到位。**一是**未制定实施本单位的安全生产规章制度和操作规程；**二是**未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员缺乏必要的安全知识；**三是**未按时排查本单位安全状况（环境、设备），及时消除生产安全事故隐患；**四是**未在有较大危险因素的筛分、破碎、输送等设施设备上设置明显的安全警示标志。导致工人安全意识淡薄和安全风险辨识能力低，盲目进入危险作业场所作业。

(三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场图片资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）事故性质

经过对事故原因的分析，事故调查组认定：阳朔白沙方方砂石加工有限公司“12·22”高处坠落事故为生产安全责任事故，事故等级为一般。

三、对有关责任人员及责任单位的处理建议

1.蒋X银：阳朔县方方砂石加工有限公司工人，安全意识淡薄，无任何安全防护措施的情况下盲目进入危险作业场所劳动作业，不慎高处坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

2.阳朔县方方砂石加工有限公司：安全生产主体责任不落实。未对从业人员开展安全教育培训；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和排查安全隐患等；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。对事故的发生负有相关责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款【1】、第三十五条【2】、第四十一条第二款【3】。建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对其给予行政处罚。

3.廖X波：阳朔县方方砂石加工有限公司工人，安全意识淡薄，在蒋X银进行高处作业期间，明知作业存在跌落风险的情况下，未安排其他人员接替监护，也未与蒋X银确认是否可以离开，即前往另一处作业，对事故的发生负有相关责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条【4】。建议由阳朔县方方砂石加工有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》或者有关规章制度给予批评教育和警告等内部处理。

四、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取阳朔白沙方方砂石有限公司“12·22”一般高处坠落事故教训，有效防范同类生产安全事故发生，结合事故暴露出的问题，提出以下防范和整改措施及建议：

（一）事故单位整改措施

1.健全安全生产管理制度体系

阳朔县方方砂石加工有限公司要立即制定并完善符合本企业生产经营特点的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，重点明确高处作业、动火作业、装载机和挖掘机设备操作等关键环节的安全要求，确保生产经营活动有章可循。同时建立制度执行监督机制，安排专人负责检查制度落实情况，对违规操作行为及时纠正和制止。

2.强化安全教育培训工作

针对全体从业人员开展全覆盖的安全生产教育培训，培训内容需包含安全生产法律法规、高处作业安全防护知识、风险辨识与应急处置技能等。培训后组织考核，考核不合格者不得上岗作业；定期开展安全知识复训和应急演练，提升员工安全意识和实操能力，尤其要加强对临时用工等群体的专项安全培训。

3.开展安全隐患排查治理

立即组织全面的安全生产隐患排查，重点排查高处作业区域、设备设施周边等关键部位、电气线路、作业车辆，对发现的安全隐患建立台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限，实行闭环管理。日常生产中落实每日安全巡查制度，及时发现并消除风险，同时在筛分、破碎设备及作业平台等危险区域设置明显的安全警示标牌和防护设施。

4.规范劳动防护用品管理

按照国家规定为从业人员配备符合标准的劳动防护用品（如高处作业所需的安全带、防滑鞋等），建立防护用品采购、发放、使用和报废管理制度，监督员工在作业时正确佩戴和使用防护用品，杜绝无防护措施的冒险作业行为。

（二）行业监管与属地管理建议

1.加强砂石加工行业安全监管

县科工贸局、市场监管局、应急管理局联合相关部门对辖区内砂石加工企业及其他工贸企业开展专项安全检查。要深刻汲取事故教训，举一反三，重点核查企业安全生产制度建立、安全教育培训、隐患排查治理等情况，对存在安全生产主体责任不落实的企业依法责令整改，拒不整改或整改不到位的予以行政处罚，倒逼企业落实安全生产主体责任。

2.强化属地安全管理责任

各乡（镇）人民政府要切实履行安全生产属地管理职责，加大对辖区内中小企业的安全监管力度，建立企业安全生产台账，定期开展安全巡查和指导服务，尤其关注小微企业、个体工商户的安全生产薄弱环节，及时发现并督促整改安全隐患。

3.普及安全生产宣传教育

各行业主管单位及乡镇人民政府要通过进村入企宣讲、发放安全手册、播放警示视频等方式，向辖区内企业和从业人员普及安全生产法律法规和安全知识，重点宣传高处作业、有限空间作业和动火作业等高危作业的安全规范，提升全社会安全生产意识。

4.建立事故整改跟踪机制

县应急管理局对阳朔县方方砂石加工有限公司的整改情况进行跟踪检查，确保各项整改措施落实到位；同时将该事故案例作为典型教材，组织辖区内同类企业开展警示教育，督促企业举一反三，排查自身安全隐患，避免同类事故重复发生。

注释：

【1】《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

【2】《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

【3】《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

【4】《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。