[索 引 号]	11500235747452371C/2026-00051	[
[发布机构]	云阳县应急管理局	[
[标 题]	云阳县双龙镇“4·16”一般道路交通事故调查报告	
[发文字号]		[

云阳县双龙镇“4·16”一
事故调查报告

2026年4月16日14时26分左右，云阳县双龙镇文龙社区2组发生一起一般
定。

事故发生后，为查清该起事故原因，认定事故性质，追究相关责任，依据
处理条例》（国务院令第493号）的规定，根据《云阳县人民政府授权书》和
事故调查组的通知》要求，成立由县应急管理局牵头，县政府办公室、县经济
调查组，对本次事故开展调查，并邀请县纪委监委机关、县检察院参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过
认定等方式，查明了事故发生的原因、性质、人员伤亡和财产损失等情况，认
履职情况，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改措施建议。