[索引号]	11500108742854662l/2023-00085	[
[主题分类]	安全生产监管	[
[发布机构]	南岸区应急局	
[成文日期]	2023-09-18	[

南岸南坪重庆立臻建设有限公司“8•

日期：2023-11-15 15:02 浏览量:20

语音播报

2023年8月15日，重庆立臻建设有限公司承包的玛瑙学校教学楼内部改建工程在施工

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院

示，成立了由区应急局牵头，区政府办公室、区公安分局、区总工会、区住房[illegible]委、

称：事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加，调查组[illegible]由

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原

置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责

经调查认定，本次事故是一起因企业生产安全事故隐患排查不到位造成的一般生产安

现将有关情况报告如下：

一 事故基本情况