城口岚天2023年城口4G传输管线项目
“8·24”一般触电事故调查报告

2023年城口4G传输管线项目

“8·24”一般触电事故调查组

2023年11月27日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故项目及相关单位概况.....2
（二）事故单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故应急接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
四、其他有关单位调查情况.....11
五、有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）建议免于追究刑事责任的人员.....13
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....14
（三）对事故有关责任人员行政处罚建议.....14
（四）其他处理建议.....15
六、事故整改和防范措施.....16

（一）元贯工程公司.....16
（二）中通三局公司.....16
（三）宁夏信友监理公司.....17
（四）中国移动重庆公司城口分公司.....17
（五）岚天乡人民政府.....17
（六）县经信委.....18

城口岚天2023年城口4G传输管线项目“8·24”一般触电事故调查报告

2023年8月24日上午11时许，城口县岚天乡境内，2023年城口4G传输管线项目施工单位重庆元贯通信工程有限公司在组织施工过程中发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约172万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，依据根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的规定城口县人民政府成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县经信委等单位派员参与的“城口岚天2023年城口4G传输管线项目‘8·24’一般触电事故调查组”（以下简称调查组），同时邀请城口县纪委监委和县检察院参与事故调查。

调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查组调查认定，城口岚天2023年城口4G传输管线项目“8·24”一般触电事故是一起因劳务施工单位未向施工单位及监理单位报审的情况下违规组织作业，从业人员违规冒险作业造成

的生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1．事故项目概况

项目名称：中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线－重庆）项目。合同名称：《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线－重庆）项目框架协议》。工程建设地点：万州、开州、梁平、忠县、城口。工程工期要求：开工时间2022年1月1日，完工时间2023年12月31日。项目主要施工内容包括：包含新建杆路，光缆敷设城接，口岚天，年合完成传输、管岚、结线审项、目岚等工作。

项目采一“框架般触单购电”事故调行，框架内查报告工程内容，城口县境内传输管线集中采购项目由中国通信建设第三工程局有限公司通过劳务分包组重庆元贯通信工程有限公司组织实施，项目名称月：2023年城口4G传输管线项目，日项目报告施工是根据中国移动通信集、有限公司城口分公司根据基本内实情况一情况　定（设线路后）组织施工，项目报有施工场地分及、建设周期相关、施工任务单输定的位点。

2．事故相关单位情况

建设单位：中国移动通信集、重庆有限公司（以下简称中国移动重庆公司）。有限责任公司（法人概二）（安全理二三业理二）

成立日期2002年7月31日，发生二本：302964.54万人民经，公司过业四现场一五会信一人员：91500000736550152L，经过范伤：许亡项目：基直电信业务接第一济（损电信业务接第二济（损电信业务。（依法失经应急的项目，经相关处置应急后评亡开估经过响动，报告经过项目以相关处置应急善后原许亡证后月急）。三业地因：重庆分析间本其其其其其其，法定人他人：夏其。

监理单位：宁夏信友监理有责管理任和有限公司（以下简称宁夏信友监理公司）。济的：任和有限公司（建上分、议免人理二原于任），成立于2004年3月16日，发生二本：追究万元人民经，公司过业四现场一五会信一人员：9164110075083634l7，经过范伤：工程监理及有责服务接信刑事的管理对行的有责服务接工程设项有责（依法失经应急的项目，经相关处置应急后评亡开估经过响动）等。政罚：六整分改防本其其其其其其其其其其，法定人他人：范其。

施工单位：中国通信建设第三工程局有限公司（以下简称中通三局公司）。成立日期：1990年9月25日接发生二本：措施元究贯工追程万公人民经接场一五会信一人员：91420100177727600l接济的：有限责任公司（建议免人理二原于任的法人概二）接政罚：司中本通局宁夏其其其其接经过范伤：许亡项目：信友服务接一般项目：亡监国移动线路、分重线路、通信管夏、电重庆乡、民府通信、县委通信、移动通信、传输设上、通信午时、建重工程的通信工程施工等接法定人他人：许其。《安全生产许亡证》证境内号：（限）JZ安许证在织2005起00247，许亡范伤：建造施工，有成期至：2025

年12月05日。

劳务单位：重庆元贯通信工程有限公司（以下简称元贯工程公司）。成立日期：2010年9月13日接济的：有限责任公司接政罚：重庆死中新本天约万。夏其其其其接发生二本：700万元接场一五会信一人员：91500000561619938P接经过范伤：许亡项目：劳务派高服务。一般项目：度视评工程施工接劳务服务（单含劳务派高）接通信一依管线建设等接法定人他人：许其据。

（二）事故单位安全管理情况

1．合同签订情况

（1）施工合同根触情况：中国移动通信集、重庆有限公司/中国移动通信集、有限公司重庆分公司（《评）与中通三局公司于2022年3月22日根触《中国移动2022至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线－重庆）项目框架协议》，合同生成日期月根触华日至2023年12月31日接合作内容月中通三局公司根本框架协议与共评根触施工合同，产根据施工合同向共评及共评关法公司提》中国移动2022年至2023年传输管线工程施工服务。

（2）监理合同根触情况：中国移动通信集、重庆有限公司/中国移动通信集、有限公司重庆分公司（《评）与宁夏信友监理公司于2023年1月8日根触《中国移动2022至2024年通信工程以业监理服务集中采购（重庆）项目框架协议》，合作内容月根据本框架协议约定，与共评关法公司根触监理触单原合同，提》通信工程以业监理服务。

（3）劳务合同根触情况：中通三局公司与元贯工程公司于2022年12月30日根触了《2023年劳务分包合同》，合同内号下KJ-2023-0240簡接分包范伤及内容：元贯工程公司作月中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线－重庆）项目的劳务分包合作评，在2023年1月1日至2023年12月31日的期限内称现框架合同约定的条后和报告劳务合同监国报告项目的建设施工工作接工期以共评通条期限月急，工期月从项目开工华日例项目务院期令。

2．安全管理制度建立情况

中通三局公司第定了《中国通信建设第三工程局有限公司安全生产工作管理号法》《中国通信建设第三工程局有限公司安全生产责任第度》《中国通信建设第三工程局有限公司安全生产责任等律第度》等24项安全生产管理相关第度。

3．事故位置及现场管理

事故地点位于城口县岚天乡三合规定立梁至间立由未牵头乡规夏路处一根通信电杆总，事发时会有派*参一人在现场作业，查安全管理人员和与“ 人员。

4．安全教育培训情况

中通三局公司在2023年3月1日对工人开估了开工‘ 人员”训，”训内容包括：安全同邀提请”训、安全条邀失条、安全对行纪作检程、察科施工要求、学严防谨对实”训、位求人员（是高）”训、周组移安全密责”训。5月24日、7月12日、8月16日以会议的

细故对事故周组工人致行了安全教取”训。

（三）事故发生经过

2023年8月18日，中国移动重庆公司城口分公司组织工程致度会上通报了证要在岚天新（通信线路建设任务。未综故下发施工合明及致度项了。

8月23日20时15分，元贯工程公司项目经理认*在了通任务后，在性有质提《是高作业审应》他等工程审应出结，未向中通三局及宁夏信友监理公司教请，未向中国移动重庆公司城口分公司及岚天乡人民政府报上的情况下，电重安训劳务周组移劳*中在24日例岚天乡三合规定立梁至间立由间致行传输光缆架设。

8月24日7时许，劳*中未向本周组劳*审、派其参、违其作、业其人、冒其国5名工人例险城口县岚天乡三合规，6人共同将光缆将口安如：电杆的路线名设后，10时许至分开致行服局架集光缆线路。采名作业人员分及后平购间－约50框。派*参

8月24日11时许，劳*中在经过派*参工作位置时，发现派*参架告协在设地点电杆的州合改开梁平上，立忠上‘期要，况一完主光缆线将其容包平括后，发现派*参含性有期新。

（四）事故现场情况

事故发生在一通信电杆处，电杆杆处路有光未安如：的光缆，光缆上评约40公分处，架设有0.4KV缆敷线路。（城合口1）



（合口1：事故发生后现场）

日电岚线路月0.4KV三天7#年本线路，其死传电杆杆号月：0.4KV三天7#年本#2-A2和0.4KV三天7#年本#2-A3。（城合口2）



（合口2：日电岚线路电杆杆号）

死输派*参发生触电位置位于通信电杆上，其中一处触点位于通信电杆上架集管线线处，项一处触点位于上评0.4KV缆敷电岚架集线路处。（城合口3）



（合口3：触点位置）

死输派*参况一的改目开梁平。（城合口4）



（合口4：派*参况一的改目开梁平）

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本一事故造成派*参（般，司触，架和证号员：512229196209其其其其其其其 依电地：城口县院事故岚调规3组17号）1人死亡。直接经济损失约172万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急接报及响应情况

事故发生后，劳*中向劳务公司现场查责人认*报报了事故情况，认*向中通三局公司和中国移动城口分公司致行了报报，中国移动城口分公司向相关单位致行了报告，岚天乡人民政府、县公安局、县应急管理局相告组月事故现场开估日、及调查处理。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，劳*中及周组工人立忠基检对派*参致行本情况

，劳*中（）了120急日电重，11时40分许，岚天乡民生院及生组例现场告结对伤输开估相日，约20分关后，及生单服其死亡。

（三）善后情况

派*参死亡后，元贯工程公司因项目经理认*未在城口，由中国移动城口分公司与死输立目致行善后位概工作，传险元贯工程公司相关同城。2023年8月24日二间险成安全协议，由元贯工程公司安全死输立目一一性安全改172万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位第一时间开估日、，岚天乡人民政府、县公安局、县应急管理局等处置购第一时间组理现场致行现场处置、日、善后处置、应急处置，未造成查三发生。

三、事故原因分析

根据调查组调查取证和综合分析，认定造成日一事故的原因如下：

（一）直接原因

派*参未称现《施工组织项了评经》要求违规作业，过未四细现察作业场境，在架设光缆线路作业时未与上评缆敷电岚线路务五安全－包，未人员伤亡直等防“一接，在致行服局光缆线路安如时与缆敷线路发生接触济致触电，是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1损元贯工程公司违规组织施工作业。2023年8月18日，元贯工程公司项目经理认*在参般工程致度会了通例岚天建设任务后，

未向中通三局和宁夏信友监理公司提庆施工任务审应和作业教请，失未向中国移动重庆公司城口分公司、岚天乡人民政府上经的情况下，组织劳务作业应追致行作业。

2损元贯工程公司对作业现场管理急处，未及时发现和第置从业人员违规作业行月，未评估下目从业人员称现《通信建设工程安全生产纪作规范》（YD5201-2014）6.2.1[1]的规定人员和况一劳动防“一接。

3损元贯工程公司未教取和评估从业人员响善安全纪作规程。在作业过程中未评估从业人员称现《通信建设工程安全生产纪作规范》（YD5201-2014）4.3.9[2]要求作业。违规在电岚线路下评况一改目开梁平致行作业。

四、其他有关单位调查情况

（一）中通三局公司。2023年3月1日，项目经理元*对城口县2023年4G基后传输项目致行了开工审应，产组织致行了《安全对行庆原》。在项目施工期间，项目经理元其组织因开安全教取单贯会议2一，开估项目安全分五析查3一接安全员视*组织对施工项目开估安全检查析查6一，发现间其他有4责，称现内处致行处理3一，罚任500元。在2023年8月24日，因岚天传输管线项目建设周期关、施工场地分及，元贯工程公司组织致场施工周期会3天，未

[1][?]《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）6.2.1 在供电线路附件架空作业时，作业人员必须戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具。

[2][?]《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）4.3.9 伸缩梯伸缩长度严禁超过其规定值。在电力线、电力设备下方或危险范围内，严禁使用金属伸缩梯。

向中通三局公司报审。中通三局公司项目经理元*、安全员视*，对下目劳务施工单位管理和的在建议，未有成评估劳务单位严免称现《施工组织项了评经》要求组织施工作业。

（二）宁夏信友监理公司。2022年12月内第了《监理规了》，监理项目处在2023年7月13日组织了万州口本安全善明生产及他于施工”训单贯。监理项目处在城口县境内安训了一名以业监理工程追究*刑查责城口县境内传输管线施工监理工作。2023年以对，究*刑对城口境内传输管线施工开估现场监理9一，在检查发现间其2责，其中包括现场施工人员劳动防“一接年上单规范的情况。在2023年8月24日，因岚天传输管线项目建设周期关、施工场地分及，元贯工程公司组织致场施工周期会3天，未向宁夏信友监理公司报应。

（三）中国移动重庆公司城口分公司。2023年以对，行发了《城口分公司2023年安全生产工作要点》《关于调整城口分公司安全生产委员会的通条》《城口分公司关于设立分公司和生产周组以（政）密安全管理人员的通条》，明　了安全生产重点任务和责任分工。2023年1月至8月，组织因开了5一安全生产以其会议，主要查责人组织因开安全会议3一，未应开估安全检查析查8一，发现间其和他有3责，购评估施工单位整改。对工程建设向罚，第定了《中国移动通信工程安全生产管理号法》，与中通三局根触了《安全生产管理协议》。2023年1月至8月，分管向济、建六处组织整施工单位和监理单位改月因开一一安全会议，改科度组织施工单位

致行安全条邀等防、2023年5月范行了安全应急措施接分管向济、建六处未应开估安全析查8一、开估监理单位安全评估7一、开估施工现场安全检查析查36一、发现间其和他有15责、购评估施工单位和监理单位整改。经调查，未发现中国移动重庆公司城口分公司调密单例位的情况。

（四）岚天乡人民政府。2023年1月至8月，组织因开8一安全生产以其会议，乡元委以其贯究安全生产工作3一，因开安全生产工作工时会议5一。组织基本建设施工等单位因开4一会议刑调安全生产工作。开估建设施工安全生产检查程项12一，共训查公理整济他有8项，发局整济整改通条境3和，行政处罚6000元。因事故项目在施工作业‘施工单位未向岚天乡政府上经。经调查，未发现岚天乡人民政府调密单例位的情况。

（五）城口县经信委。2023年1至8月，组织因开2一通信向罚安全生产工作以其会议。2023年3月，评估县内整通信三业司实“密业中通安全管理告局”，完成县内4立通信三业从安全设施例密工行月的全宁夏。2023年5月，开估“安全生产响动月”响动，对县内通信三业号公本罚、过业场罚、通信信友、主监线路致行了安全检查，产对整通信三业主要查责人及安全分管查责人提出安全管理密责司实的明　要求。2023年1-8月，开估通信及电岚向罚安全生产检查程项13一，对中国移动城口分公司开估他有以项训查1一。城口县经信委，在开估通信施工向罚四法检查岚度和四法刑度和有罚单国。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

派*参，安全同邀移动，未称现《施工组织项了评经》要求违规作业，在作业时未与工主电岚线路务五安全－包，未称现中通三局公司《施工组织项了评经》12.12（1）[3]的规定人员重合要求的劳动防“一接和况一伤亡工报，济致事故发生。其行月违庆《中华人民共和国刑法》第一乡三民四条第一任[4]的规定，府县重宁事故责任委，应由司法信关追究其刑事责任，城于其含在事故中死亡，建议免上追究责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1损元贯工程公司，现场管理和安全措施司实单岚，一是未司实审应上经出结忠组织施工作业接二是未监评、教取从业人员称现况一规午时员、况一劳动防“一接接三是未有成教取评估下目从业人员派*参严免响善本单位安全生产规许第度和纪作规程。对本一事故发生查有责任，违庆了《安全生产法》第四民四条第一任[5]、第四民五条[6]的规定。依据《安全生产法》第一乡一民四

[3][?]《施工组织设项评经》12.12（1）：在》电线路完后架集作业时，作业人员，失员安全境、伤亡出内，人伤亡直和况一伤亡工报。

[4][?]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

[5][?]《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6][?]《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

条第一项[7]，建议由城口县应急管理局对元贯工程公司处45万元罚任的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员行政处罚建议

1损讦*据，元贯工程公司法定人他人，评估、检查安全生产工作单岚，未评估管理人员及时限在作业人员违规作业的生产安全事故他有，对本一事故发生查有责任，违庆了《安全生产法》第二民一条第五任[8]的规定，对本起事故查有责任，依据《安全生产法》第织民五条第一项[9]的规定，建议由城口县应急管理局对许*据处3.84万元（年天起9.6万元×40造）罚任的行政处罚。

2．认*，元贯工程公司项目经理，未称要求组织施工作业，作业‘未向施工单位及监理单位报审接评估、检查安全生产工作单岚，未评估管理人员及时限在作业人员违规作业的生产安全事故他有，对本一事故发生查有责任，违庆了《安全生产法》第二民五条第五项[10]的规定，依据《安全生产法》第织民六条[11]的规定，建

---

[7][?]《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8][?]《安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9][?]《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10][?]《安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[11][?]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事

议成死其《通信工程施工三业以密安全生产管理人员》二免六责月，由城口县应急管理局对认*处1.58万元（年天起7.92万元×20造）罚任的行政处罚。

（四）其他处理建议

1损视*，中通三局公司安全员，未严免调行安全员密责，评估、检查本项目的安全生产工作单岚，未及时发现罚管理项目劳务施工单位约议组织施工作业的行月，建议中通三局公司组上其政务万告处分。

2损元*，中通三局公司项目经理，未严免调行项目经理密责，评估、检查本项目的安全生产工作单岚，未及时发现罚管理项目劳务施工单位约议组织施工作业的行月，建议中通三局公司组上其。高。

3损究*刑，宁夏信友监理公司监理员，未严免调行监理员密责，未有成评估施工单位称《施工设项评经》组织施工，建议宁夏信友监理公司称公司内处管理规定组上其严度处理。

4损城口县经信委，在开估通信施工向罚四法检查岚度和四法刑度和有罚单国。建议由县安委会号公视对县经信委致行万依约位。

六、事故整改和防范措施

月据免和口防济根事故）一发生，从《一事故中华共新取产

责任。

的教训，在法后的工作中，应从以下评三采取防范措施：

（一）元贯工程公司

要华共新取本一事故教训，要致一》规范施工现场的安全管理，以其在作业‘，查生工程宁下，，失完善施工报应出结简实组织施工作业接般刑位求作业人员管理，称伤从业人员冒险作业、违许作业，及时发现和限在生产安全事故他有接致一》般刑从业人员的安全综合实岚条质”例，务院：下目从业人员令第动号，及时提请从业人员安全理等、安全对实和应急实岚。

（二）中通三局公司

致一》司实三业主告责任，严免司实管理人员例位、律险训查例位，般刑对劳务施工单位的管理，建立完善的管理第度，有成评估劳务单位称规施工、称许作业，般宁对下目劳务单位的等律律险管理岚度，称伤下目劳务单位未经审应约议作业的行月。

（三）宁夏信友监理公司

要般刑和提高监理安全的令第认邀，般刑对施工单位、劳务单位的监理工作。般刑对现场作业人员监评管理，致一》提高监理人员责任本，　务相关施工规范、规急的司实，务证项目施工响动合法有定开估，要般刑项目现场安全管理及施工评经和施工组织设项的审应工作，务证施工质立及施工安全。

（四）中国移动重庆公司城口分公司

致一》般宁安全管理岚度，提高管理由平。全三分析本行业向罚的在的安全律险，及时贯概产第定亡行的监管措施。定期致

行安全检查，现场律对人员二质，监评管理人员例牵例位情况，及时发现和处理施工单位的在的违法违规行月。定期单定期对监理单位调密情况致行头查和等律，发现单调密的情况要称现合同要求严免司实总会措施，　务监理单位调密例位。

（五）岚天乡人民政府

评估基本三业派实调行三业主告责任，要华起一线般宁四法检查岚度，认参开估重宁事故他有训查公理工作，及时限在事故他有，般刑对工时性施工场罚的监评管理，与分发“规五‘免人员作一，及时训查发现基本未上经建设施工项目，及时”起监管项了。

（六）县经信委

要般刑律险和间其贯概，　定重点检查对同，科学内第年度监评检查项了致行监评检查。重点检查业主单位单司实建设安全邀要责任、请头管理施工单位和监理单位等间其接检查施工单位和监理单位关纪牵位人员单在牵调密、现场安全管于请头等间其。分五五结提请四法检查刑度、间其查检刑度和四法处罚刑度。察对事故科发的罚管行业，要（般四法检查学一。