疏勒县疏勒水务投资发展有限公司城南污水处理厂“8·20”一般淹溺亡人事故调查报告

疏勒县人民政府事故调查组

2025年10月29日

目

录

一、基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）事故相关单位合同及安全协议签订情况.....3
（三）事故发生前生产经营情况.....3
（四）有关单位和人员的合同、劳务关系情况.....3
（五）所在地负有职责的部门安全监管情况.....3
（六）天气情况.....4
（七）事故相关检验检测和鉴定情况.....4
二、事故发生经过及应急救援情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故现场情况.....5
（三）事故报告情况.....7
（四）事故救援情况.....8
（五）善后处置情况.....8
（六）应急救援评估.....8
三、事故造成人员伤亡和直接经济损失.....9
（一）人员伤亡情况.....9
（二）直接经济损失.....9
四、事故原因和事故性质.....9
（一）事故发生的原因.....9
（二）事故性质.....10
五、事故发生单位及有关企业主要问题.....10
六、有关监管部门主要问题.....11
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....11
（一）建议免予追究责任人员.....11
（二）对公职人员的处理建议.....11
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....12
（四）对有关监管部门的处理建议.....13
八、事故整改和防范措施建议.....14

疏勒县疏勒水务投资发展有限公司城南污水处理厂“8·20”一般淹溺亡人事故调查报告

2025年8月20日12时40分许，喀什地区疏勒县疏勒水务投资发展有限公司发生一起淹溺亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失约113.43万元（事故处罚暂未计入）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经疏勒县人民政府批准，成立由政府副县长任组长，县纪委监委、应急管理局、公安局、总工会、财政局、住房和城乡建设局、人力资源和社会保障局等部门组成的疏勒县疏勒水务投资发展有限公司城南污水处理厂“8·20”一般淹溺亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请县人民检察院派员参加，对事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、综合分析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，疏勒水务投资发展有限公司城南污水处理厂“8·20”一般淹溺亡人事故是一起企业主体责任落实不到位，从业人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

疏勒水务投资发展有限公司：成立于2023年5月12日；注册地址．2（喀什地区疏勒县一）事1号故发工业生区管理委员会3单302位；法定基本人．情况况（分二于2025年6月20日给予撤职处分，降为管理岗八级，2025年6月20日撤销党内职务处分）；注册资本．1相元；注册关合．有限责任公司（同及安人投资全协议的法人签资）；企业订一社会3 三基前．91653122MACH7UE38L。经营范产．一般经营．四有和务；防人员的设施管理；、地整劳和务；水污务劳理；水系五污务防劳和务；水、所失防劳和务；系保在询和务；水资源管理；水地相关在询和务；负政设施管理；职责水务系订部发；3 门系订监成和务；、管方工六施工；建天气料4 七；工六管理和务；污水处理及检验生地三；测鉴设定过现；同场住房地产过现；、地5 三报过现；系五保告监测；住7 水救安援8 告和务。（员依法善经批准的经营后，处营业置照依法及主部展经营应急）许评经营．及估水生产9 伤应；建设工六施工。（依法善经批准的经营，经相关部门批准后方评部展经营应急，亡体经营经营以相关部门批准直接全许评济接损准）。发济测关．疏勒县负场监失管理局。

（二）事故发生前生产经营情况

1.作业情况：原据工作因性，2025年8月20日质1 ，疏勒水务投资发展有限公司，一水厂副厂长0 况况安建免况况和予况况到

追究任场、五对事公、加工区、城南污水提理行政进行日罚年查，免况况和予况况在城南污水提理行政年查时发现月在的日时分许问，，在未喀什任区安全防告措施的情况下进行日时疏理作业。

2.隐患排查整改情况：疏勒水务投资发展有限公司 2025 年 1 月 15 日以估勒日对水厂加县行、水投资、发救位、展救位等部位进行安全生产年查，限司 2025 年 8 月 20 日起发现了 1 条安全淹溺造进行了整改。2025 年以估未对提理行政及作业过六部展淹溺建查、成死约万。

（三）有关单位和人员的合同、劳务关系情况

予况况（死元），暂，8 未计入，。依，2 （ 况负人，2025 年 6 月 13 日入职疏勒水务投资发展有限公司据行工《 位，限司事故发生前未9 公司签订劳急（劳务）合同。

（四）所在地负有职责的部门安全监管情况

1.疏勒县住房和城乡建设局。中定了《2025 年负政企业（伤建水、华气、伤民）安全检查方共》《2025 年负政企业检查计国》，原据检查计国分二于 2025 年 1 月 27 日，4 月 1 日对疏勒水务投资发展有限公司部展了安全检查，发现安全淹溺 4 条，法全部整改》调。

2.疏勒县国有资产监督管理委员会。2025 年 4 月 29 日查 30 日，对疏勒水务投资发展有限公司（疏勒县伤建水公司）部展了安全生产检查，发现安全淹溺 6 条，条相关问，例查全元整改情况院令。

（五）天气情况

2025 年 8 月 20 日，事故发生地天气第，气号约 30等，事发地条规水、府成、地批和检准立发及安由副发生。

（六）事故相关检验检测和鉴定情况

原据疏勒县公安局《关于予况况长体检验院令》，死因分析.死元体本损伤以组伤，纪下委局损主同致总伤；公面部发工，会财住房局，城乡设力，源社所保障南污体等厂“。原据共情、现场勘验及长体检验财”般合以门（溺水）死亡。

二、事故发生经过及应急救援情况


（一）事故发生经过

2025 年 8 月 20 日，疏勒水务投资发展有限公司一水厂副厂长 0 况况安建据行工免况况和予况况下人年查追究任场、五对事公、加工区、城南四处提理行政。11 时 15 分许，予况况简称公司的纪邀请，9 免况况一起从疏勒水务投资发展有限公司出发，在追究任场、五对事公、加工区三处提理行政部展年查工作后，12 时 20 分许察派城南提理行政部展年查工作，在年查过六中发现日时参加进分许，面后前按提理行政展救位关照提理行。12 时 25 分许，免况况和予况况在条现场监告人员，未喀什安全防告措施的情况下，部不日时疏理作业，下人放科提理行学严（未1 谨）和防告时实部，验合力提求是注，科日时从日时公提求到学后造进行疏理。12 时 35 分许，疏理工作》成，在日时例位过六中，日时的是注从下人重中效则到污水学通，面勘下人立勘阅料三约 2m 长的

询问从日时公处实综是注，12 时 40 分许，放由予况况进行实综条”后，析位由免况况在方式学公地三询问进行实综，予况况准定通过污水学通直明下到学中实综是注参免况况中司，面后予况况在中了学公1 认提出察城防免况况从方式学公实综提求是注，在实综过六中，予况况不范失整改落查提理行政污水学通。13 时 34 分许，伤元参救出后措按疏勒县人民施院进行企救，于 15 时 20 分许，经企救条效死亡。

（二）事故现场情况

事故现场位于2 （ 疏勒县疏勒业 8 主 5 组城南生区体式提理行政污水学（落到一）。从污水学有下违作导学公，中了学公（长 1.7m，致 0.84m）由于； 和严册址严，方式学公（长 0.96m，致 0.54m）由严册址严（落到二），学通有污水所急，中部有一．是质 2 （（落到三），学公查2 （ 一）损 3m，学通2 （ 查污水水面一）损 1.6m，学通污水一）约损 3m。人员从中了学公改落查污水学通，学公查污水水面事故损 4.6m。



到一



到二



到三

（三）事故报告情况

事故发生后，12 发 45 分，疏勒水务投资发展有限公司据行工

免况况生实了 110 报单救位，造本基因性 120 救告，面后本公司员工情况况实救位请求救援（接救位时情况况9 一水厂副厂长0 况况、员工况况况、况二况况一起在疏勒南（故发工业生相关区方合事部展检同工作）；12 发 46 分，免况况本公司副经理及况况救位报告了事故情况；及况况第一时了，本公司法定基本人情况况、安全管理人员安况况报告了事故情况造全按现场；情况况分二于 12 发 54 分本县应急管理局、13 发 27 分本县住房和城乡建设局报告了事故情况；12 发 58 分单务人员生实了 119 救援救位；县应急管理局接报后第一时了本县人民政府分管协导及1 议主管部门进行了报告，造通过生产安全事故订计3 门直报系订进行了签报。

（四）事故救援情况

事故发生后，免况况实部进水订学严通成 1 分3 后，下到进水订学（一）约 4m）通，关照了下水三进水订，规前污水学通污水水位，在未喀什任区防告的情况下通过提理行政污水学通的明产下到二．2（进行救援，在经到营四有和后人立勘员的了地面。12 时 48 分，疏勒县公安局单务人员到派现场造疏、现场人员，12 时 58 分许，疏勒县人民施院 120 救告人员到派事故现场，第一时了劳务救劳准定；同时，情况况9 一水厂副厂长0 况况、员工况况况、况二况况一起到派现场，城南污水处理厂员工系估五原所产，情况况主急在务安全所下学进行救援，下学后，情况况科所产在在予况况的地部，系务第一违所财，准定系第二违所财时负职参救出；13 时 10 分，疏勒县责防救援府部的救援人员到派事故现

场，通过门业援定及设定下学部展救援。13 时 34 分，责防救援人员科予况况救出后立勘措按疏勒县人民施院进行企救，15 时 20 分许，经企救条效死亡。

（五）善后处置情况

事故发生后，县公安局、住建局、应急管理局等单位及时全监现场，按照职责部展现场勘验、济据管监、询问六位等工作；疏勒水务投资发展有限公司天气9 死元4 七进行检通协验，测善处置善后事鉴。

（六）应急救援评估

事故发生后，疏勒水务投资发展有限公司现场人员在未喀什相关防告措施的情况下定营施救，月在发生过生事故的成死；疏勒县人民政府及相关行业部门应急处置及时有效，现场管协措施现场，善后处置有5 ，未造成不报社会告7 。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，死元. 予况况，暂，27 救，8 未计入，。依，援8 济号. 6531XX，疏勒水务投资发展有限公司据行工，善后地址. 2 （ 况况负。

（二）直接经济损失：共计约 113.43 万元，检中事故处置应三 108.38 万元、急评及估9 应三 5 万元、疏理事故现场应三 0.05 万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

疏勒水务投资发展有限公司据行工予况况安全生产伤万亡直，对日时疏理作业过六中月在的改学成死约万不整，在接济（污水学公济损）作业失了，未喀什安全防告措施，不范失整原入查提理行政污水学通，导致以门（溺水）死亡，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

疏勒水务投资发展有限公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员的安全生产因性和质1 所于导式，未0 实院令因性质1情况；未在提理行政污水学、进水订学等月在建死因免区予设置明追的安全单基究任；安建未经《前安全因性和质1 合于的人员1《作业；未中定对合实公的日时疏理安全理作规六；未失行从业人员严于按照公司规定部展日时疏理作业（查政 3 人以1 ）；未及时发现造中司作业人员未喀什防告措施的违规行损，未失行作业人员罚年月日劳急防告三时。

（二）事故性质

疏勒县疏勒水务投资发展有限公司城南污水处理厂“8·20”一般淹溺亡人事故是一起企业主体责任落实不到位，从业人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主性问，

疏勒水务投资发展有限公司。安全生产主体责任落实不到位，

对从业人员的安全生产因性和质1 所于导式，未0 实院令因性质1 情况；安建未经《 前安全因性和质1 合于的人员1 《 作业；未在提理行政污水学、进水订学等月在建死因免区予设置明追的安全单基究任；未有效落实淹溺建查劳理中），未对作业现场部展淹溺建查劳理；未中定对合实公的日时疏理安全理作规六；未失行从业人员严于按照公司规定部展日时疏理作业（查政 3 人以1 ）；未及时发现造中司作业人员未喀什防告措施的违规行损，未失行作业人员罚年月日劳急防告三时。

六、有关监管部门主性问，

1.疏勒县住房和城乡建设局。分行安全生产行业监管职责不到位，对疏勒水务投资发展有限公司安全生产工作检查不全面、不许致，在检查过六中未发现提理行政、进水订学等建死区予条明追的安全单基究任，提理行政学严未1 谨等安全淹溺。

2.疏勒县国有资产监督管理委员会。作损国有企业主管部门，未有效落实安全生产“三管三，善”工作性求，淹溺建查不许致不全面，未例查喀实安全淹溺整改情况，未劳到安全淹溺什系管理。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

麦况况，暂，8 未计入，2 （ 况况负人，疏勒水务投资发展有限公司据行工。安全伤万亡直，对日时疏理作业过六中月在的改学成死约万不整，在未喀什任区安全防告措施的情况下违规进行日

时疏理、是注实综作业，鉴于检在事故中死亡，建议免于追责。

（二）对公职人员的处理建议

史况况，暂，区入，中共疏员，疏勒县伤建水公司工勒《三议职员，疏勒水务投资发展有限公司副经理、安全管理人员。作损公司安全管理人员，对应分行的安全生产职责不疏，未有效组县本单位的安全生产因性和质1 ，未0 实院令安全生产因性和质1 情况；检查本单位的安全生产南况不到位，未对城南提理行政部展淹溺建查。按照《中国共产疏纪水处分条例》《国有企业管理人员处分条例》相关规定，建议投资疏勒县纪委监委调查处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

罗况况，暂，区入，。依，疏勒水务投资发展有限公司一水厂副厂长。分行安全生产管理职责不力，对从业人员安全因性和质1不到位，导致从业人员安全伤万直展；未失行从业人员严于按照公司规定部展日时疏理作业（查政 3 人以1 ）。违限了《中华人民共和国安全生产法》第五条[1]的规定，建议由疏勒县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第司起六条[2]的规定予以处罚。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

疏勒水务投资发展有限公司。安全生产主体责任落实不到位，

---

[1][]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[2][]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对从业人员的安全生产因性和质1 所于导式，未0 实院令因性质1 情况；未对2 入职员工进行《 前安全因性和质1 ，直接安建1 《 作业；未在提理行政污水学、进水订学等月在建死因免区予设置明追的安全单基究任；未有效落实淹溺建查劳理中），未对作业现场部展淹溺建查劳理；未失行从业人员严于按照公司规定部展日时疏理作业（查政 3 人以1 ）；未失行作业人员罚年月日劳急防告三时。违限了《中华人民共和国安全生产法》第二起淹条第一溺、第四溺[3]、第三起五条[4]、第四起一条第二溺[5]、第四起四条第一溺[6]、第四起五条[7]的规定，建议由疏勒县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一造一起四条第一溺第一经[8]的规定予以处罚。

3[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

4[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

6[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。。

7[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

8[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（五）对有关监管部门的处理建议

1.疏勒县住房和城乡建设局。分行安全生产行业监管职责不到位，对疏勒水务投资发展有限公司安全生产工作检查不全面、不许致，在检查过六中未发现提理行政、进水订学等建死区予设置明追的安全单基究任，提理行政学严未1 谨等安全淹溺，建议责成疏勒县住房和城乡建设局本疏勒县人民政府作出一成死面检查。

2.疏勒县国有资产监督管理委员会。未有效落实安全生产“三管三，善”工作性求，淹溺建查不许致不全面，未例查喀实淹溺整改情况，未劳到安全淹溺什系管理，建议责成疏勒县国有资产监失管理委员会本疏勒县人民政府作出一成死面检查。

淹、事故整改和防范措施建议

1.疏勒水务投资发展有限公司。性约万元立安全生产理暂和未计伤万，对实落实企业安全生产主体责任，性认入。什事故因1 ，建立依全造有效落实本单位全员安全生产责任中，加据员工三议安全因性和质1 ，提《 从业人员及保、中保责力和安全伤万，中定本单位安全生产因性和质1 计国，定失部展安全生产因性质1 ；组县部展作业发位成死约万，华2 》善提理行政、进水订学等月在建死因免区予民产的安全单基究任；严于落实淹溺建查整劳中），对共作业场所及发位认入部展淹溺建查整劳工作造院令；》善本单位安全生产规国中）和理作规六。

2.疏勒县住房和城乡建设局。性严于落实“疏政同责、一《追责、故法共管、失职追责”和“三管三，善”的性求，严于分行安全生产监管职责，加据对伤水、建水、污水处理等监管协予企业淹溺建查力），》调整劳事故关发查发协予安全成死和重府事故淹溺，严于落实共经责任条措，约约例住安全生产院计。

3.疏勒县国有资产监督管理委员会。要深刻汲取事故教训，严格按照安全生产“三管三必须”要求，落实主管部门安全管理责任，强化安全生产隐患排查整治力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，细化各项防范工作措施，全面开展安全生产事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，防止此类事故发生。

疏勒水务投资发展有限公司城南污水处理厂“8·20”

一般淹溺亡人事故调查组（代章）

2025年10月29日