舟山浙江永盈机械科技有限公司“ · ”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的有关规定，由市应急局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、高新区管委会应急局、市检察院等单位组成的评估组，于　　年　月　日对舟山浙江永盈机械科技有限公司“ · ”一般机械伤害事故（以下简称“　”事故）防范和整改措施落实情况开展评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

年　月　日，舟山市人民政府对《舟山浙江永盈机械科技有限公司“ · ”一般机械伤害事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）进行了批复。　　年　月　日，评估组以《事故调查报告》为依据，按照 四不放过 和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对这起事故的责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展了评估。评估组听取了事故发生单位浙江永盈机械科技有限公司事故发生后的工作情况汇报，查看了安全生产责任制及相关规章制度的制定落实情况，向市住建局、高新区管委会应急局等相关单位了解事故发生后整改措施落实情况，并收集了相关资料，完成了评估工作。评估组经综合评估后一致认为，各单位均能依据市政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理，未发现不按规定落实责任追究的问题。各单

位均能认真汲取事故教训，按照事故调查报告的要求建章立制，落实事故各项责任追究和整改措施，有效提升了安全管理水平。每个被评估的单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。

二、责任追究落实情况

浙江永盈机械科技有限公司，风险辨识不到位 未能识别和发现设备突然故障时产生的安全风险 未按照安全风险分级采取相应的管控措施；对员工安全教育培训不到位 未开展有针对性的安全教育与培训 员工在突发情况下未按照企业安全生产操作规程处置设备故障隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的相关规定，对事故的发生负有主要责任。　　年　月　　日，市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，对其处以罚款　　万元的行政处罚。　　年　月　　日，当事人按期缴纳罚款。

三、整改措施落实情况

（一）事故相关单位整改措施落实情况

事故发生后，浙江永盈机械科技有限公司吸取事故教训，开展整改：

一是分析事故产生原因，吸取事故教训，加强安全生产小组日常工作中的主导作用，在工作中树立“安全第一，以人为先”的理念，建立健全安全生产岗位责任制，明确各级管理人员的责任和义务，把责任内容落实到岗，明确到人，

具体到事，构建责任明晰，履职尽责的责任体系，确保安全生产工作的顺利进行。

二是健全安全生产管理制度，三级教育与安全技术交底，严查生产管理人员不负责任，履职不认真现象，建立可靠，可行，有效果的执行机制，确保安全生产管理制度落到实处。

三是加强员工的学习教育，提高员工的安全意识，由公司组织，各车间部门，以事故发生为起源，由安全警示片为警示，着重学习如何预防机械伤害，高温烫伤，物体打击等危险作业的注意事项和预防措施，有计划的开展对员工的安全教育与安全技能的提升进行学习，有目的组织公司人员进行消防应急演练、熔炼炉台烫伤、漏炉、停电进行专项应急演练。

四是由安全组对车间进行了全方位的安全隐患排查，对各区域的机械设备，安全器材，临边防护，厂房结构，用电情况进行了全面性的安全巡查，对发现问题的物体及时进行了更换，维修，同时广泛宣传安全生产的重要性和安全的必要性，提高员工自我安全防范意识。

五是加强安生生产监督检查，建立安全管理人员绩效考核制度，在安全检查当中，未能按照上级部门及公司安全生产要求进行整改落实的，给予通报批评并按公司制度进行处罚。

（二）监管部门措施落实情况

高新区应急管理局深刻吸取事故经验教训，第一时间通

过微信群、工业在线系统等发布事故警示信息，督促园区企业举一反三开展事故隐患排查，尤其是针对涉及同类设备企业，进行走访检查，要求企业加强对抛丸机等类似机械设备的点检维修并做好详细记录，同时要加强对作业人员的教育培训工作，进一步强化人员对作业风险点的风险辩识和安全防护意识。

四、存在的主要问题

（一）企业对设备维修保养和日常管理不够重视。企业存在未记录机械设备日常点检和维护的情况，未制定设备维保计划。

（二）作业人员安全教育培训不够细致。作业人员安全教育培训不够有针对性，未对高风险岗位作业人员定期开展专题培训。

五、工作建议

全面排查抛丸机等机械设备安全隐患。重点排查抛丸机等大型机械设备门连锁装置的完好性，确保设备工作状态中门不能随意开启，建议增加人体部位靠近设备核心危险区域时远红外自动感应报警或自动停机等装置，防止设备运行过程中，人体靠近导致机械伤害。二要强化作业人员教育培训。企业要加强对作业人员的厂级、车间、班组三级安全教育，告知岗位风险因素和管控措施，督促工人正确穿戴劳动防护用品，确保工人熟练掌握本岗位设备的操作规程和安全须知，规范作业行为。

附件

问题和下一步整改措施清单

序号	问题清单	整改措施清单
	加强机械加工企业安全管理	要求全市各机械加工企业要吸取事故教训，防范同类事故全面排查抛丸机等机械设备的安全隐患。一要全面排查抛丸机等机械设备安全隐患。重点排查抛丸机等大型机械设备门连锁装置的完好性，确保设备工作状态中门不能随意开启，建议增加人体部位靠近设备核心危险区域时远红外自动感应报警或自动停机等装置，防止设备运行过程中，人体靠近导致机械伤害。二要强化作业人员教育培训。企业要加强对作业人员的厂级、车间、班组三级安全教育，告知岗位风险因素和管控措施，督促工人正确穿戴劳动防护用品，确保工人熟练掌握本岗位设备的操作规程和安全须知，规范作业行为。