平南县武林镇李练村安塘屯精品示范村建设项目“4•19”高坠事故调查报

2020-06-04 08:25 来源：平南县应急局

平南县武林镇李练村安塘屯精品示范村建设项目“4·19”高坠事故调查报告

2020年4月19日14时30分左右，平南县武林镇李练村安塘屯精品示范村建设项目一拟建施工现场发生1起1名人员从高处送医抢救无效死亡事故。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有法规的规定，2020年4月20日，县应急管理局牵头，成立由县应急局、县纪委监委、县司法局、县公安局、县总工会、县人县住建局、武林镇政府等相关部门组成平南县武林镇安塘屯精品示范村建设项目“4·19”高坠事故调查组（以下简称“4事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况；认故性质；提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、项目涉及相关单位基本情况

（一）项目业主

企业名称：广西平南县农文旅投资发展有限公司，于2018年5月17日成立，公司类型：有限责任公司（国有独资），登记平南县平南街道龚州大道中段（县交警大队旁），法定代表人：张*予，注册资本：壹亿圆整，营业期限：2018年05月17日至05月16日；经营范围：农业产业、文化体育产业基础设施及配套建设；旅游、房地产投资开放；乡村休闲农业观光旅游；游节会活动、书画艺术展览、体育赛事活动、文艺演出的组织及策划；文艺创作与表演；农产品展销及包装物生产、销售展览展示活动；旅游饭店经营管理；旅游产品开发、包装、销售；旅游管理服务；旅行社服务；旅游客运服务；旅游观光服务；公共汽车客运服务；汽车客运站服务；人身意外保险代理；旅游娱乐服务；餐饮住宿服务；产品包装物销售；其他售、批发；物流代理服务；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）项目承建单位

企业名称：广西贵港建设集团有限公司，统一社会信用代码：914508007297819997；类型：其他有限责任公司；法定代戴*辉；注册资本：36200.000000万；成立日期：1955年04月18日；住所：广西贵港市金港大道１００９号；经营范围：建施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；城市及道路照明工程专业承包壹级；管道工程包壹级；环保工程专业承包壹级；金属门窗工程专业承包壹级；机电安装工程施工总承包贰级；堤防工程专业承包贰级；工程专业承包壹级；体育场地设施工程专业承包贰级；预应力工程专业承包贰级；混凝土预制构件专业贰级；通信工程施包叁级；特种专业工程；石油化工工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包叁级；园林绿化工程；建筑材料、建筑水泥预制构件制造销及加工销售；房地产开发经营；建筑工程劳务分包；建设工程质量检测；销售：安防器材、一类和二设备、仪器仪表、净化设备、制冷设备、五金交电、科教设备、健身器材、体育用品及器材、办公文化用品、计算机软硬助设备、电子产品及配件、卫生洁具、办公家具、厨具卫具及日用百货、智能化设备。（依法须经批准的项目，经相关部后方可开展经营活动。）

（三）双方关系

1、2019年7月29日，广西平南县农文旅投资发展有限公司与广西贵港建设集团有限公司签订合同，由广西贵港建设集团司承建“平南县36个精品示范型村镇建设（一期）项目工程总承包”工程，其中武林镇李练村安塘屯精品示范村建设项目项工程项目之一。

2、事故死者：黄*强，男，汉族，1976年8月1日出生，住址：广西桂平市石咀镇，身份证号码：45252319760801XXXX，星铁棚工程安装。黄*强曾帮广西贵港建设集团有限公司的平南县36个精品示范型村庄建设（一期）项目工程总承包--武林村安塘屯项目部做过工程，搭建武林镇李练村安塘屯梦之园内的一个篮球场铁皮棚顶。

（四）平南县武林镇李练村安塘屯梦之园农庄有关情况

平南县武林镇李练村安塘屯梦之园农庄是2018年由广西平南县梦之园农业发展有限责任公司建设的，该农庄是开放式的进入农庄游玩无需购买门票，农庄餐厅结构四周是铁框加玻璃围建的，棚顶是铁条搭的框架，上面铺设的是一种透明的塑板，餐厅里面地板铺设有地砖，地面离棚顶有三米多高，该餐厅在事发时未投入使用。

事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过及救援情况

2020年4月19日14时25分左右,黄*强在未与平南县武林镇李练村安塘屯精品示范村项目施工方联系且未取得施工方同意下，私自驾驶一辆棕色的皮卡车来到平南县武林镇李练村安塘屯梦之园内餐厅前面，并拿餐厅旁边一把木梯子搭在餐厅大边的角落处的电线柱并顺着木梯子爬到餐厅房顶，后不慎失足从3米多高的餐厅屋顶摔下。正在平南县武林镇李练村安塘屯内餐厅附近的农田驾驶钩机进行作业的李*泉听到呼救声，就马上跑到餐厅查看，看见黄*强躺在地上，嘴巴和耳朵处有血迹泉马上拨打120急救电话，然后电话通知安塘屯生产队长李*丽。随后李*丽和李*森先后赶到事发现场，14时48分许，平南人民医院的救护车到达现场，并将黄*强送上救护车带回平南县第二人民医院救治。黄*强于15时25分被送到平南县第二人入院救治；经持续抢救无效后于17时20分死亡。

事故善后处理情况

事故发生后，县应急管理局执法人员第一时间赶到事故现场核实了解情况，县公安机关、武林镇政府等多个部门积极做处置，同时积极做好事故善后和安抚死者家属工作，后经武林镇政府调解，平南县36个精品示范型村庄建设（一期）项目承包--武林镇李练村安塘屯项目部与死者家属达成了人道主义补偿协议，善后事宜得到了解决，未引起不良后果，维护了稳定。

事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故伤亡人员情况

事故造成1人死亡，死者黄*强，男，汉族，1976年8月1日出生，住址：广西桂平市石咀镇，身份证号：45252319760801xxxx，平时做星铁棚工程安装，2020年4月19日14时30分左右，黄*强在未告知平南县36个精品示范型村（一期）项目工程总承包--武林镇李练村安塘屯项目部的情况下，私自爬到平南县武林镇李练村安塘屯梦之园内餐厅棚顶从棚顶摔下致伤，后送医院抢救。根据平南县第二人民医院出具的《24小时内入院死亡记录》：“死亡原因：特重型颅脑处理：120急诊车送入医院抢救无效死亡。”

事故直接经济损失约0.1万元。

事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

直接原因

经事故调查组调查确认，“4·19”事故发生的直接原因是由于黄*强安全意识淡薄。事故发生当日，黄*强在未告知平个精品示范型村庄建设（一期）项目工程总承包--武林镇李练村安塘屯项目部和佩戴安全防护用品的情况下，私自拿附近子，爬到平南县武林镇李练村安塘屯梦之园内3米多高的餐厅棚顶，失足从棚顶高坠致死。

间接原因

发生事故的餐厅不属于武林镇李练村安塘屯精品示范村项目全封闭式施工现场范围，无现场管理人员，无法阻止外来无进入，是事故发生的间接原因。

(二)事故性质

经调查取证和综合分析确认，平南县武林镇安塘屯精品示范村建设项目“4·19”高坠事故属于意外事故，不属于安全故。

五、事故责任认定及事故责任单位和责任人的处理建议

（一）黄*强，安全意识淡薄，自我保护能力差，私自进入未了解的场所，未穿戴任何安全防护装置并私自爬上三米多庄棚顶，造成高空坠落，对平南县武林镇安塘屯精品示范村建设项目一拟建项目“4·19”高坠事故负全部责任；鉴于其在死亡，建议免于追究其责任。

（二）广西平南县农文旅投资发展有限公司。鉴于黄*强不属于广西平南县农文旅投资发展有限公司员工，也不是该公的人员，事故发生地并不是在“平南县36个精品示范型村镇建设（一期）项目工程总承包”工程施工范围，事故发生后，南县农文旅投资发展有限公司也及时向平南县应急管理局提交了情况报告。所以此次事故广西平南县农文旅投资发展有限需承担相关责任。

（三）广西贵港建设集团有限公司。黄*强不属于广西贵港建设集团有限公司员工，事故发生时也不是由广西贵港建设限公司聘请其到现场的，事故发生地并不是在“平南县36个精品示范型村镇建设（一期）项目工程总承包”工程施工范围以此次事故广西贵港建设集团有限公司无需承担相关责任。

六、**事故防范措施**

（一）相关单位要全面贯彻落实《安全生产法》，进一步健全安全生产责任制，强化企业安全生产主体责任落实，必须全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）相关单位应当加强对从业人员安全生产教育和培训，增强安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟
的安全生产规章制度和安全生产规程，掌握本岗位的安全操作技能，特种作业从业人员必须要求持证上岗。

（三）进行高处作业要严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》，高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的
业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具，防止事故发生。

平南县武林镇李练村安塘屯精品示范村

建设 项目“4·19”高坠事故调查组（代章）

政府网站找错
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214 桂ICP备14005977号-1 网站标识码：4508210001