满城区满城镇保定市达美电器有限公司“7·29”一般高处坠落事故调查报告

保定市满城区人民政府事故调查组

2026年1月

一、事故基本情况……1
（一）事故发生单位概况……1
（二）死者基本情况……2
（三）涉事单位、死者之间关系……2
（四）事故发生经过和救援处置情况……2
（五）事故现场勘验情况……4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况……4
二、事故报告和善后处理况 ……
5
三、事故原因分析……6
（一）直接原因分析……6
（二）间接原因分析……6
（三）其他可能因素排除……7
四、事故单位安全职责履行情况 ……7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
……8
（一）对事故责任人员的行政处罚建议……8
（二）对事故责任单位的行政处罚建议……9
六、事故主要教训……
10
（一）主要负责人履行安全生产职责不到位……
10

（二）外包作业安全管理不到位……10

七、事故防范措施建议……10

八、附件 ……11

满城区满城镇保定市达美电器有限公司“7·29”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月29日14时52分许，保定市达美电器有限公司在为售后服务业主派发工单维修空调过程中发生一起人员高处坠落事故，导致1人死亡，事故造成直接经济损失951812.24元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，保定市满城区人民政府于2025年11月10日成立了满城区满城镇保定市达美电器有限公司“7·29”一般高处坠落事故调查组，由区应急管理局牵头，公安、人社、工会、商务、纪委监委等部门参与，对该起事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、分析论证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了防范措施建议。

经调查认定，此起事故是一起安全防护措施不到位而导致的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

保定市达美电器有限公司，统一社会信用代码：9113060*****92T，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：保定市徐水区永兴中路（徐小商住楼西起第一户），法定代表

人：李*芹，注册资本：1000000元，成立日期：2009年01年12月，经营范围：家用电器、健身器材、体育器材（射击射箭运动器材除外）销售、维修、安装服务；家用电器展览服务；体育用品销售；广告发布及代理服务；普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）死者基本情况

魏*旺，男，群众，身份证号：130621*****0314，满城区神星镇石板山村人，生前住址保定市满城区利民七号小区。

（三）涉事单位、死者之间关系

保定市达美电器有限公司承揽了奥克斯空调售后安装、维修、拆机业务，该公司于2024年1月19日与奥克斯空调股份有限公司签订了《2024年安装维修承揽合同》。2024年3月28日保定市达美电器有限公司将空调安装、维修、拆机业务再发包承揽给魏*旺，双方签订了《家用空调维修、承揽合同书》《家用空调安装、拆机、承揽合同书》。

（四）事故发生经过和救援处置情况

1.事故发生经过。经调查，基本还原了事故发生经过：2024年7月28日，保定市满城区汉都城1号楼二单元1703室业主邢*因家中奥克斯空调不制冷报修，奥克斯空调股份有限公司用户服务中心工作人员王*丽（保定市达美电器有限公司员工）给魏*旺派发工单，当天18时左右，魏*旺到邢*家查看需维修的空调情况，因一个人无法完成维修工作，约定7月29日下午维修。7月29日下午2时许，魏*旺带两名工人苟*华、冉*尔到邢

*家维修空调，冉*尔未上楼。魏*旺与苟*华到邢*家后，两人分别将一条破旧的货物捆绑带系于腰间，苟*华站在室内床东边，用脚抵着床腿，双手攥着货物捆绑带，魏*旺抓着窗户爬上窗台，苟*华双手握紧货物捆绑带慢慢将魏*旺送至窗外所维修的空调处，魏*旺开始维修空调。14 时 52 分魏*旺完成维修工作后抓着货物捆绑带往室内爬的过程中，货物捆绑带被拉断，魏*旺从 17 楼室外坠落至 1 号楼二单元西院墙外侧地面上（图 1）。

保定市满城区 7·29 人员坠亡事故

现场还原平面示意图




图 1：现场还原图

2. 救援处置情况。冉*尔听到声音立即赶到魏*旺坠落位置查

看，14 时 56 分拨打了 120 急救电话。苟*华也立即下楼查看情况，于 15 时许 120 救护车赶到现场，将魏*旺送至满城区人民医院抢救，经医生检查确认魏*旺已死亡。

（五）事故现场勘验情况

根据保定市公安局满城区分局刑事侦查大队所做《现场勘验检查工作记录》（K13062100000020241200008）分析，事故发生时，死者所维修空调位于汉都城小区 1 号楼二单元 17 层 1703 室业主邢*家南侧卧室窗户外下方 1 米处（图 2、图 3），死者作业位置为该空调前方。室内窗户无明显磨损痕迹，室内窗户下紧挨着一张床，床宽 2 米。床边地面上散落一条破旧货物捆绑带，货物捆绑带宽 5 厘米左右，长 10 米左右，货物捆绑带有明显磨损使用痕迹，从新旧程度来看，推断该货物捆绑带已使用一段时间，断开的两段货物捆绑带均有一端呈不规则非整齐新鲜断面（图 4）。

据目击证人苟*华、冉*尔询问笔录可知，魏*旺坠楼时货物捆绑带从其胸口位置被拉断，从公安部门现场勘验货物捆绑带断面的现场照片来看，室内散落的货物捆绑带与魏*旺坠楼时身上系着的货物捆绑带为同一条，从断面分析，货物捆绑带被拉断的直接原因为货物捆绑带使用时间已久且破损，不足以承受魏*旺体重被拉断而导致魏*旺从 17 楼坠落死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。此起事故造成魏*旺死亡，事故直接经济损失 951812.24 元，系太平洋保险公司向死者家属支付的雇主责任险赔偿款。

二、事故报告和善后处理情况

经调查核实，事故发生后，2024年7月29日14时55分汉都城小区业主李*新看到有人坠楼后拨打了110报警电话，随后



（图2）坠楼所在窗户



（图3）魏*旺维修的空调



图 4：魏*旺高处作业所用货物捆绑带

满城区城关派出所、城区刑警队、技术中队赶到了现场，经初步调查向区政府报告了此事故，区政府立即向市政府报告了此事故有关情况。承揽方魏*旺坠亡后，在场工人未向满城区应急管理局和满城区政府报告，保定市达美电器有限公司只向其所投保的雇主责任险承保单位太平洋保险公司报告了事故，未向满城区应急管理局和满城区政府报告。

事故发生后，保定市达美电器有限公司积极协调太平洋保险公司和死者家属，最终就赔偿事宜达成协议，太平洋保险公司于2024年9月14日向死者家属赔偿保险费951812.24元，死者家属向保定市达美电器有限公司签订了承诺书，不存在信访、诉讼隐患。

保定市达美电器有限公司法定代表人李*芹因长期照顾患病老母、为老母办理后事、照顾患病住院的姐姐等原因，未能配

合事故调查组正常调查，致使事故调查工作滞后。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。此起事故的直接原因是：魏*旺从事高处作业，未佩戴符合国家安全标准的五点式安全带[①]，使用破旧货物捆绑带代替五点式安全带，货物捆绑带破损且不足以承受魏*旺体重，货物捆绑带被拉断导致其坠亡。

（二）间接原因分析。

① 五点式安全带：安全带是在高处作业、攀登及悬挂作业中固定作业人员位置、防止作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体防护装备的系统，五点式安全带是通过两边肩膀、 臀部,固定到双腿之间的卡扣上构成五个固定点的一 。

1.保定市达美电器有限公司：一是违反与奥克斯空调股份有限公司签订的承揽合同有关条款，在未经奥克斯空调股份有限公司书面授权的情况下，将空调安装、维修、拆机业务再发包、承揽给魏*旺；二是对承揽人魏*旺提供的高处作业操作证[②]只是核对了身份证信息（姓名、身份证号、照片），未对高处作业操作证真伪进行查验；三是对承揽人（魏*旺）安全生产工作未进行统一协调、管理，未定期进行安全检查。

2.承揽人魏*旺为承揽空调安装、维修、拆机业务，向保定市达美电器有限公司提供其伪造的高处作业操作证（微信扫码查验显示该操作证为殷世洪的焊接与热切割作业证）。

（三）其他可能因素排除。经对相关人员询问，结合公安机关调查和勘验，排除人为故意、突发重大疾病、突发自然灾害等因素影响。

四、事故单位安全职责履行情况

保定市达美电器有限公司履行安全生产主体责任不到位，违反与奥克斯空调股份有限公司签订的承揽合同有关条款，将空调安装、维修、拆机业务再发包、承揽给不具备高处作业资质的魏*旺；未对魏*旺所提供的高处作业操作证书真伪进行查验；对承揽人（魏*旺）安全生产工作未进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，安全管理存在明显缺陷。综上所述，保定市达美

高处　　事　高　　高处

电器有限公司对此起事故的发生负有责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理建议:

（一）对事故责任人员的行政处罚建议

1.魏*旺，男，群众，满城区神星镇石板山村人，在未取得高处作业特种作业操作证的情况下，使用伪造的高处作业操作证承揽保定市达美电器有限公司空调安装、维修、拆机业务，违规从事高处作业，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条③之规定，对事故发生负主要责任；在作业过程中未正确佩戴和使用符合国家标准的劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条④之规定，对事故

发生负直接责任；事故发生后，魏*旺雇用的两名工人未向满城区人民政府和满城区应急管理局报告，存在漏报行为。鉴于魏*旺已在事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

2.李*芹，女，群众，保定市达美电器有限公司法定代表人、主要负责人，负责公司全面工作。李*芹在对公司安全管理过程中，对承揽人（魏*旺）安全生产工作未进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，主要负责人安全管理职责履行不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）

定

”

④《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

项⑤之规定，对事故发生负间接次要责任，建议保定市满城区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项⑥的规定，对李*芹处以其2023年年收入26400元40%即人民币10560元的罚款。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议。

保定市达美电器有限公司未落实企业安全生产主体责任，作为奥克斯空调股份有限公司空调安装、维修、拆机业务的承揽方，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款⑦的规定，将空调安装、维修、拆机业务再发包、承揽给未取得高处作业操作资质的魏*旺；对承揽人（魏*旺）安全生产工作未进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款⑧的规定，对事故发

生负有责任。建议保定市满城区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二）项⑨的规定，对保定市达美电器有限公司处以人民币50万元的罚款。

---

⑤《中华人民共和国安全生产法》第　一　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

.....

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患;

⑥《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款:

一　发生一般事故的，处上一年年收入40

“

或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

.....

“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

⑨《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款:

.....

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款;

六、事故主要教训

此起事故的发生，暴露出保定市达美电器有限公司在履行安全生产主体责任、执行安全管理制度方面存在诸多问题。

（一）主要负责人履行安全生产职责不到位。对自身承担的安全生产职责不熟知、履行职责不到位，对特种作业持证上岗情况审查不到位，对外包作业安全管理不到位。

（二）外包作业安全管理不到位。该企业存在以包代管、一包了之的现象，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，对高处作业现场缺乏监督管理机制。

七、事故防范措施建议

为深刻汲取此起事故教训，坚持举一反三，切实加强安全生产工作，保障人民群众生命财产安全，提出以下防范措施。

（一）保定市达美电器有限公司要落实安全生产主体责任，加强发包资质审核及安全管理，教育和督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程，做好各类安全防护保障措施。认真开展作业场所危险因素分析辨识，采取技术和管理措施，及时消除事故隐患。按规定为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，监督教育从业人员按规定佩戴和使用，加强作业现场的监督管理。

（二）区住建局要举一反三，从严从实从细抓好小区物业公司的日常监管工作，督促辖区内小区物业公司做好安全管理，引导业主将各类施工、维修、拆装等项目提前向物业公司报备，小区物业公司要加大对作业单位和个人相关资质的查验，告知业主通过扫码、官方网站等渠道查询施工单位、个人相关资质，加大业主自查和物业公司监管检查力度。对无物业管理的小区进行检查和宣传，以“时时放心不下”的责任感做好安全生产工作。

（三）区商务局要依据中华人民共和国商务部2012年第7号《家电维修服务业管理办法》加强对家电维修业的行业管理，督促家电维修业企业加强从业人员的安全教育培训，特种作业人员持证上岗，配备符合国家标准的劳动防护用品，并要求从业人员正确佩戴和使用，加强作业现场安全的监督管理。

（四）各乡镇、部门要深刻汲取事故教训，进一步强化责任意识，加强对本辖区、本行业各类生产经营企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，加强事故隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患，对违法违规从事特种作业的生产经营行为进行打击整顿，确保各项事故防范措施执行到位。加大事故警示宣传教育力度，加强和改进宣传教育的途径和方式，充分利用微信群、标语、宣传册等方式，把身边典型事故血的教训和相关安全防范知识进社区、进家庭，不提提升全民的安全生产意识和事故防范能力，营造安全生产良好氛围，发挥事故的警示教育作用。

满城区满城镇保定市达美电器有限公司

“7·29”一般高处坠落事故调查组

2026年1月9日