索引号	11500228MB1958632Q/2024-00037	发文字号	
主题分类	应急管理	体裁分类	应急管理
发布机构	梁平区应急局	有效性	有效
标题	梁平区境内省道206线“12·9”一般道路交通事故调查报告		
成文日期	2024-04-12	发布日期	2024-04-12

2023年12月9日18时许，符**驾驶重庆中城远创运输有限公司所属车辆渝DF25**重型半挂牵引车牵引鲁F车在省道206线180公里+430米路段（明达镇往龙门镇方向）处发生一起交通事故，造成1人死亡。

2024年1月18日，重庆市梁平区公安交巡警支队出具第505500120230000134号《道路交通事故认定书》，FEF**重型特殊结构半挂车组成的汽车列车驾驶员符**承担本次道路交通事故的主要责任。按照《中华人民共告和调查处理条例》和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经梁平区政府同意，成立由区应急局巡警支队、南川区应急局等单位参加的梁平区境内省道206线“12·9”一般道路交通事故调查组对该事故开展调查员参加。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、检验测试、技术鉴定、调查取证、综应急处置和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范及整改措施

事故调查组认定，梁平区境内省道206线“12·9”一般道路交通事故是一起因驾驶员未安全驾驶造成的道路交

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况。

汽车列车：（1）渝DF25**车辆，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆品牌型号：豪瀚牌Z LZZPCL3D2LJ******，发动机号：20121761****，使用性质：货运，车辆检验有效期至2024年8月，[illegible]故保险股份有限公司涪陵分公司，保险单号：PDZA20235003000008****，行驶证登记所有人：重庆中城[illegible]运辆类型：重型特殊结构半挂车，车辆品牌型号：吉鲁恒驰牌PG9408ZLS，车辆识别代号：LPG3W1202MG****至2024年8月，行驶证登记所有人：烟台瑞成汽车运输有限公司。

（二）事故车辆驾驶人情况。

渝DF25**/鲁FEF**挂号汽车列车驾驶员符**，重庆中城远创运输有限公司聘请的驾驶员，于2023年11月28中共党员，1985年1月15日出生，现年39周岁，身份证号：50038419850115****，户籍所在地：重庆市南川区[illegible]

A2D”类驾驶证（有效期至2026年8月）和道路运输从业资格证（有效期至2028年5月）。

（三）事故发生单位概况。

重庆中城远创运输有限公司，成立于2020年3月6日，统一社会信用代码：91500119MA60R2C****，注册地大道12号1幢*****，法定代表人：冯**，经营范围主要为道路货物运输，取得了道路运输经营许可证（证号：至2025年1月14日）。

二、事故发生经过、救援、报告和善后处理情况

（一）事故发生经过。2023年12月9日，符**驾驶渝DF25**/鲁FEF**挂号汽车列车沿省道206线从梁平区明许，符**驾驶该汽车列车行驶至省道206线180公里+430米路段时，与行人郑**发生碰撞，造成郑**当场死亡的

（二）事故救援、报告和善后处理情况。事发后，符**立即拨打“110”报警电话和“120”急救电话，区公安行了现场勘查和道路疏导，确保事发路段正常通行。

目前，符**、保险公司与死者家属已初步达成赔偿事宜，符**负责丧葬费用6万元整，保险公司负责赔付2

（三）事故现场道路情况。事故地点位于重庆市梁平区境内省道206线180公里+430米路段，平直道路，道道路，沥青路面，路面完好。事发时为夜间，无路灯照明，天气晴，路面干燥，视线较差，有交通标志、标线

（四）事故车辆检测情况。

1.重庆市鑫道司法鉴定中心对事故车辆的安全技术性能进行司法鉴定，出具渝鑫技术鉴字〔2023〕T5-201挂牵引车）灯光信号有效；转向有效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；驻车制动有效；行车制动有效。光信号有效；驻车制动有效；行车制动有效。

2.重庆市鑫道司法鉴定中心对事故车辆的事发时车辆行驶速度进行司法鉴定，出具渝鑫车速鉴字〔2023〕FEF**挂号汽车列车事发时的行驶速度应为57km/h。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。本次事故共造成1人死亡，死者：郑**，女，汉族，1945年12月22日51222419451222*|***，户籍所在地：重庆市梁平县明达镇龙马村1组**号。

（二）直接经济损失。符**负责丧葬费用6万元整，保险公司负责赔付26万余元，共计32万余元。

四、事故原因

（一）符**驾驶超过核定载质量的渝DF25**/鲁FEF**挂号汽车列车夜间在事故路段行驶时，未降低行驶速险行驶。造成其驾驶的汽车列车与在车行道内步行的郑**发生碰撞，当事人符**的道路交通安全违法行为是导道路交通事故的主要责任。

（二）郑**属于智力障碍者，其在道路上通行时，没有由其监护人、监护人委托的人或对其负有管理、保内行走过程中与符**驾驶的汽车列车发生碰撞。当事人郑**的道路交通安全违法行为是导致本次交通事故的次责任。



五、事故责任划分及处理建议

（一）建议依法追究责任的人员

1.符**，驾驶超过核定载质量的渝DF25**/鲁FEF**挂号汽车列车夜间在事故路段行驶时，未降低行驶速度行驶，在本次事故中负主要责任,2024年1月19日，重庆市梁平区公安局下达立案决定书（梁平公（交巡）立字事案立案侦查。

2.郑**，智力障碍者，其在道路上通行时，没有由其监护人、监护人委托的人或对其负有管理、保护职责

鉴于其已丧生，不再追究责任。

（二）建议行业主管部门调查处理的单位

经调查，暂未发现重庆中城远创运输有限公司存在与本次事故的发生有因果关系的违法行为，但该公司在

行为：一是未按规定开展车辆维护工作。经查，该公司在2021年10月-2022年7月期间，未对事故车辆进行二级

产部督促车辆按时参加二级维护保养，每间隔120天或50000公里进行一次”的规定；二是车辆技术档案不完善，

报。

根据“管行业必须管安全”的规定和“谁发证、谁负责”的要求，建议由南川区行业主管部门对该公司的上述

处理结果函告重庆市梁平区应急管理局。

（三）建议免予追究或不予追究责任的人员和单位

1.梁平区公安交巡警支队，制定了《2023年道路交通安全监督执法检查计划》，并按照年度执法检查计划

队共组织召开全区客货运企业交通安全例会10次，检查客运场站44次，对发现的隐患及时发放整改通知书并对

车辆维护监测、检验工作落实情况，全区“三客一危”车辆检查率100%、重型货车检验率96.58%、挂车检验率95

件，组织审验教育AB类驾驶人1695人。经查，暂未发现梁平区公安交巡警支队存在履职不到位的情况，按照

定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分”的规定，建议不予

员的监管责任。

2.重庆市南川区交通运输综合行政执法支队，2023年交通运输综合行政执法支队出动交通执法人员324人次

行政执法支队《关于印发2023年度安全生产监督检查计划的通知》（南川交执发〔2023〕11号），2023年1-11月

理隐患120个，安全隐患排查治理率达到100%，并对22家违法违规的道路运输企业实施行政处罚，共计罚款3.

会议及高风险警示约谈会议11次，督促企业消除安全隐患，落实企业安全生产主体责任。经查，未发现重庆市

履职不到位的情况，按照《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》第十九条第五项“有下列情形

构、行政执法人员不承担责任：（五）按照批准、备案的安全监管或者煤矿安全监察执法工作计划、现场检查

程序已经履行安全生产监管监察职责的”之规定，建议不予追究重庆市南川区交通运输综合行政执法支队及相关

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，防范类似事故再次发生，针对本次事故暴露出来的问题，提出如下整改措施

（一）加大道路交通安全知识宣传力度。行业主管部门要加强联动宣传，通过各种渠道开展道路交通安全

行业安全监管责任，加强道路运输企业安全监管，定期对辖区企业开展交通安全警示教育，提醒辖区运输企业

示教育，要充分利用新闻媒体，对日常交通违法行为要及时曝光，全力促进道路交通安全。

（二）企业要严格落实安全管理制度。重庆中城远创运输有限公司务必落实安全生产制度。一是要将车辆

依法按时进行维护保养，二级维护一定要严格按照公司制度规定执行，确保车辆正常安全运行。二是

一档制度务实有效执行，三是持续加强培训教育力度，全面提升从业人员的安全意识，从源头上杜绝交



梁平区境内省道206线“12·9”一般道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页



版权所有：重庆市梁平区人民政府 主办：重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案：渝ICP备06000570号-1 网站标识码：5002280002 渝公网安备50022802000041号

