泰兴市乐销百货商行
“5.22”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月22日17时许，泰兴市乐销百货商行在改建装修过程中，发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2024年5月24日，由泰兴市应急管理局牵头，市总工会、公安局、住建局派员成立了泰兴市乐销百货商行“5.22”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，同时聘请三名专家参与事故调查，于2024年8月19日出具了专家组鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，经过现场勘验、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.泰兴市乐销百货商行（以下简称“乐销百货商行”），类型为个体工商户，组成形式为个人经营，住所位于泰兴市延令街道鼓楼北路94号，经营者李某发，经营范围：服装服饰零售等，该商铺尚未营业，处于改建装修阶段。

2.九江市心创环境科技有限公司（以下简称“心创环境公司”），法定代表人柳某某，经营范围：制冷、空调设备销售，家用视听设备销售，家用电器销售，电器辅件销售，家用电器安装服务等，为乐销百货商行空调安装方。


（二）装修项目发包情况

2024年5月11日，李某发租赁位于泰兴市鼓楼北路94号的商铺，注册成立乐销百货商行，拟对商铺进行改建装修，并向泰兴市行政审批局申请装修项目备案。5月20日，该改建项目获得批准（文号：泰行审备（2024）451号），批准投资额30万，批准面积6300平方米，工程类别为房屋建筑工程改建，计划开工时间为2024年6月5日。5月初，该公司在未取得施工许可证的情况下，联系姜某某、禹某某、张某某、心创环境公司等个人及公司进行及拆除、木（电）工施工、地面切割、空调安装等。

（三）事故现场勘验情况

因自动扶梯需要向西移位，乐销百货商行联系张某某个人对原扶梯二楼西侧地面进行切割，拟切割长 7m、宽 3.2m 的洞口。切割前，乐销百货商行安排禹某某，使用高 1.2m 的木工板将切割区域西、南、北三侧围住，但南北侧均留有约 0.6m 的缺口，作为通道。事故发生前，张某某由西向东已切割长约 5.8m、宽约 3.2m 的区域。事故发生当日 16 时 40 分许，张某某因切割机损坏离开作业区域外出购买碳刷。离开时，已切割洞口东侧未设置“当心坠落”警告标志，未设置挡板等防护措施。未切割地面存在大量砂浆，死者坠落至已切割洞口东侧边缘位置。下图为事故发生现场照片和示意图。





（五）相关人员情况

1.李某洪，心创环境公司空调安装工。

2.李某发，乐销百货商行经营者。

3.朱某某，心创环境空调安装工。

4.王某某，心创环境公司空调安装工。

5.张某某，自由职业者，本次地面切割工。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 22 日下午，接朱某某通知，李某洪配合王某某将一楼空调水管搬运至二楼。张某某在原扶梯二楼西侧切割地面。16 时 40 分许，张某某因切割机损坏离开作业区域购买碳刷。17 时许,王某某提出休息，其走至一楼休息，李某洪停留在二楼。休息片刻，见李某洪未下楼，王某某于 17 时 06 分至 17 时 17 分多次电话联系李某洪，但未接通。其遂在二楼寻找，最后发现李某洪已坠落至张某某所切割洞口正下方一楼地面，失去知觉。

（二）应急处置及善后情况

事发后，王某某立即拨打了 120 急救电话，救护车赶到现场后将李某洪送至泰兴市人民医院进行救治。当日李某洪经抢救无效死亡。

2024 年 5 月 26 日，经泰兴市延令街道人民调解委员调解，乐销百货商行、吴某某、王某某与死者家属签署《人民调解协议

书》。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成李某洪死亡。

2.直接经济损失

本次事故造成直接经济损失100万元（不含行政处罚款）。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

李某洪，安全意识淡薄，擅自进入二楼湿滑切割作业区域，从未设置“当心坠落”警告标志、未设置挡板等防护措施的洞口坠落至一楼。

（二）事故间接原因

乐销百货商行安全生产主体责任不落实。**一是**未按规定向建设行政主管部门申办建筑工程施工许可证擅自施工。**二是**未按规定做好安全生产统一协调、管理工作：张某某离开切割作业区域后，未设置“当心坠落”的警告标识，且未及时有效落实对施工现场洞口的安全措施。

（三）事故性质

事故调查组经过对事故原因的调查分析，认定泰兴市乐销百货商行“5.22”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

1.乐销百货商行，未按规定向建设行政主管部门申办建筑工程施工许可证擅自施工，泰兴市综合行政执法局已于2024年8月7日对其作出10267元罚款的行政处罚。

2.乐销百货商行，未按规定做好安全生产统一协调、管理工作：张某某离开切割作业区域后，未设置“当心坠落”的警告标识，且未及时有效落实对施工现场洞口的安全措施，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局按照相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）事故责任人及处理建议

李某洪，安全意识淡薄，擅自进入二楼湿滑切割作业区域，鉴于其在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

五、事故防范和整改措施建议

1.乐销百货商行，要深刻吸取事故教训，依法从事生产经营活动，按要求申请领取施工许可证；要加强对施工现场的管理，统一协调管理作业过程中的安全工作，确保现场安全防护设施落实到位。

2.心创环境公司，要深刻吸取事故教训，加大对进场人员的教育和培训力度，确保施工人员清楚工作岗位和作业场所的危险因素、防范措施。

3.延令街道，要依法履行属地监管责任，对辖区商铺装修、

小散工程作业加大宣传和执法力度。要通过警示会、微信群、告知书等形式，对辖区商铺装修、小散工程作业开展事故警示教育行动，做到“警示一批，教育一片”。要重拳出击，加大执法力度，对各类安全生产违法违规行为从严从重处罚，倒逼相关主体责任单位提升安全管理水平，规范施工，压降事故。

泰兴市乐销百货商行

“5·22”一般高处坠落事故调查组