

仙游县度尾镇圣飞沙场“12•27”车辆伤害事故调查报告

来源:仙游县应急管理局 时间：2023-03-27 16:51 浏览量：806

2022年12月27日19：40左右，仙游县度尾镇圣飞沙场一名渣土车司机在装运石子时，被夹在倒行的铲车和渣土车之间导致死亡。全生产法》、《中华人民共和国监察法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经县政府批准，成立由县应安局、总工会、应急局，度尾镇应急办等有关人员组成的仙游县度尾镇圣飞沙场“12·27”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位概况

仙游县度尾镇圣飞沙场位于福建省莆田市仙游县度尾镇中峰村林庄36号，于2020年12月28日在仙游县市场监督管理局注册成立建筑材料加工销售等业务，持有营业执照（统一社会信用代码：923503XXXXXXXXXXX，类型：个体工商户）。黄XX是仙游县度尾为仙游县度尾镇圣飞沙场合伙人，该沙场有员工3人，分别是铲车司机林XX、机修工1名、临时杂工1名。

（二）死者情况

死者黄XX，男，57岁，身份证号：350322XXXXXXXXXXX，仙游县度尾中峰村人入赘洋坂村，系渣土车司机（个体户），在无效于当晚20:30左右死亡。

二、事故经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年12月27日19：40左右，林XX（铲车司机铲装石子，男，55岁，汉族，度尾镇后埔村人,持有高级装载机操作证）开着铲开渣土车运送石子）驾驶的铁武林牌渣土车（车牌号：农机03 32856）装完第二车石子后，开始清理掉落在进料斗外的石子。在一

XX感觉撞到了东西，下车查看时发现渣土车司机黄XX躺在渣土车后轮位置处。林XX连忙走过去抱起黄XX的脑袋，发现此时黄XX已失立即拨打“120”急救电话和老板黄XX（仙游县度尾镇圣飞沙场经营者，男，汉族，49岁，度尾镇中峰村人）的电话，拨打了三次“通电话六分钟后赶到现场，随后拨通度尾镇派出所电话进行报案并再次拨打120急救电话，医院表示没有救护车可派，让圣飞沙场自行XX和林XX等人驾驶工具车于20:20左右将死者送达县医院，此时圣飞沙场另一名合伙人毛XX（仙游县度尾镇圣飞沙场合伙人，男，汉也赶到了医院。医院立即对黄XX进行抢救，20:30左右医生宣布黄XX腹部遭撞击抢救无效已经死亡。当晚县公安局传唤圣飞沙场相关的可能。

（二）善后处置情况

20 2月30日业主黄XX已付给死者妻子张XX15万元，用于黄XX的丧葬等后事。2023年2月8日，经度尾镇司法所专职调解员三个村调 任参与调解，三方自愿达成和解协议，并签订《人民调解协议书》。

（ 事故应急处置评估

事 后，度尾镇人民政府、中峰村委会和当地派出所有关人员能够迅速赶赴现场，进行快速应急处置。经现场查看和现场人警记录和 鉴定结论，基本符合现场和救治事故应急处置程序要求。

三、 发生原因

（ 接原因

仙游县度尾镇圣飞沙场铲车司机工人林XX在晚上进行作业，作业现场灯光和安全警示标志不足，存在视野盲区，倒车前也未事全，导致在倒车过程中将黄XX夹在铲车和渣土车之间致死，是造成本起事故的直接原因。

（二）间接原因

仙游县度尾镇圣飞沙场经营者黄XX未严格落实安全主体责任，安全生产教育和培训不到位，员工安全意识淡薄；安全规章制度理不到位；安全警示标志数量和安全设备设施不足，现场安全管理不到位。

四、事故性质

分析本事故发生的经过及原因，该事故造成1人死亡，调查组认为本事故是一起生产安全责任事故，属一般生产安全责任事故。

五、事故责任及建议处理意见

1.仙游县度尾镇圣飞沙场，类型个体工商户，经营者黄XX。该生产经营单位安全生产主体责任意识薄弱，安全生产责任制没有安全隐患排查治理；安全警示标志数量和安全设备设施不足；未能严格教育和督促从业人员认真执行安全生产规章制度和安全操作规国安全生产法》第二十二条，第二十八条第一款，第三十五条，第四十一条第一、二款，第四十四条第一款之规定，对事故发生负有仙游县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对仙游县度尾镇圣飞沙场予以行政处

2.林X，女，汉族，中共党员，大学本科学历，1995年出生，2020年参加工作，仙游县鲤城街道人，2022年9月至2023年1月部，对事故单位安全生产经营状况监督检查不力，建议由该包村干部向县政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任。仙游县度尾镇圣飞沙场要深刻吸取事故教训，扎实开展隐患排查治理工作；严格落实安全安全管理人员依法履行岗位职责；扎实有效开展对工人的安全生产教育和培训工作，如实告知作业场所危险有害因素，提高工人安全安全设备设施，保证生产安全。

（二）加强安全生产专项整治工作。度尾镇党委政府要深入开展安全生产专项整治工作，建立健全安全生产检查问题清单、责除安全隐患；要按照“属地管理”原则，加大对辖区内企业监督管理,督促企业认真落实好安全生产主体责任,从源头上遏制生产安全事

（三）强化宣传教育，发挥事故警示教育作用。度尾镇党委政府和有关企业要充分利用和发挥宣传教育的作用，通过单位LED、平台，采取文字、图片、视频等多种形式，大力开展安全生产警示教育，严防各类安全生产事故发生。

扫一扫在手机上查看当前页面

评论 关闭

系我们 | 使用帮助 | 加入收藏 | 站点地图

站标识码：3503220045 闽ICP备05007465号-1 闽公网安备 35032202000077

权所有：仙游县人民政府办公室

新媒体矩阵

莆田政府官方微信 “中国仙游”政

闽政通APP 惠民宝APP

主办：仙游县人民政府办公室