扬州市恒进设备安装工程有限公司“8.23”灼烫死亡事故调查报告

发布时间：2015年12月22日

无障碍语音播报

沪奉府安批〔2015〕12号

上海市奉贤区人民政府关于

扬州市恒进设备安装工程有限公司“8.23”

灼烫死亡事故调查报告的批复

上海市奉贤区安全生产监督管理局：

你单位《扬州市恒进设备安装工程有限公司“8.23”灼烫死亡事故调查报告》收悉。经区政府领导研究，同意事故调查组对事故性质的认定、事故原因的分析和对事故发生单位、事故责任者的处理建议以及提出的事故预防和整改措施，请抓紧落实。

特此批复。

2015年9月21日

扬州市恒进设备安装工程有限公司

“8.23”灼烫死亡事故调查报告

2015年8月23日上午10:25时许，扬州市恒进设备安装工程有限公司（以下简称“恒进公司”）在位于星火开发区的远纺工业（上海）有限公司（以下简称“远纺公司”）进行管道维护保养时发生一起灼烫死亡事故，造成2人死亡，1人重伤，1人轻伤，直接经济损失400