索引号：010614006/2026-01555　发文字号：　公文种类：

发文机关：伊州区应急管理局　成文日期：2026-07-13　主题分类：　有效性：

伊州区红山口西安展实检测工程有限公司“5•1”一般车辆伤害事故调查报告

发布时间：2026-07-13　浏览次数：　访问量：1113次　【字体：大中小 】

2026年5月1日22时许，在伊州区G30连霍高速3196公里进疆方向红山口施工便道处，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经哈密市伊州区人民政府批准，成立由区政府党组成员、副区长任组长，区应急管理局、区总工会、哈密市公安局伊州区分局等部门（单位）派员组成的“5·1”事故调查组（以下简称事故调查组）对该起事故进行调查，同时邀请区纪委监委、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘

验、查阅资料、询问当事人、综合分析等调查取证方式，查明了事故发生的经过、直接原因、间接原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，制定了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

西安展实检测工程有限公司（以下简称展实检测公司）。统一社会信用代码：91610132578428 45XJ；法定代表人：黄能武，企业类型：其他有限责任公司；注册资本：3000万元人民币；注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩十路999号B座10层。营业期限：2011年8月8日至无固定期限；经营范围：物联网技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人的研发；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；设备监理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；安全评价业务；测绘服务；检验检测服务；劳务派遣服务；放射性物品道路运输；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、v类放射源销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

公司依法取得经营及相关检测资质，建立安全生产管理制度，与驾驶员签订《车辆驾驶安全承诺书》，制定《2026年风险TOP10清单列表》，明确车辆行驶风险，核心管控要点：定期保养、严禁酒驾疲劳驾驶、系安全带，对班组要求全员乘车时系安全带。2026年4月28日项目安全例会中，专门针对安全驾驶进行教育与培训。

（二）事故车辆情况

车牌号码：陕UUE618，车辆类型：轻型多用途货车，车辆登记所有人：西安侣行汽车租赁服务有限公司，车辆使用性质：非营运，注册日期：2025年3月27日，品牌型号：长城牌CC1031PA24G。2024年12月31日，西安展实检测工程有限公司与深圳市侣行汽车服务有限公司签订《车辆租赁合同》。2026年1月1日，西安展实检测工程有限公司与深圳市侣行汽车服务有限公司签订《车辆租赁合同补充协议》，双方约定合作期限至2026年6月30日止。

（三）有关合同签订情况

2025年国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司与西安展实检测工程有限公司签订《准东煤制天然气管道工程（芨芨湖－了墩干线）无损检测第二标段合同》（合同编号XMGL-25-FW05-0194）。合同约定西安展实检测工程有限公司为准东煤制天然气管道工程（芨芨湖－了墩干线）无损检测第二标段提供管道检测工作。

（四）事故路段基本情况

事故发生路段：新疆维吾尔自治区哈密市伊州区G30高速进疆方向红山口施工便道处（图2），不在施工区域内，该施工便道属于开放状态，社会车辆均可以通行，道路宽度6.77米（图3）。距离连霍高速约2.6公里（图4），距离西安展实检测工程有限公司作业区域约11公里（图5）。



（图1：事故现场情况）



图2




图3



图4



图5

（五）有关人员的合同、劳动关系等情况

1.侯智翰，男，汉族，陕西省汉中勉县人，西安展实检测工程有限公司检测辅助人员。陕UUE618号轻型多用途货车驾驶员，准驾车型C1，档案编号：610700739898，初次领证日期：2021年1月4日。

2.刘辉，男，甘肃省甘谷县人，西安展实检测工程有限公司检测辅助人员。事故中乘坐陕UUE618号轻型多用途货车（副驾驶位），在此次事故中死亡。

3.罗嘉豪，男，陕西省西安市周至县人，西安展实检测工程有限公司检测辅助人员。

4.赵伟麟，男，陕西省西安市雁塔区人，西安展实检测工程有限公司检测辅助人员。

（六）事故车辆鉴定情况

新疆中信司法鉴定中心鉴定出具的司法鉴定意见书新中信司鉴中心〔2026〕痕鉴字第1591号，事故车辆检验鉴定情况如下：

（1）陕U-UE618号轻型多用途货车行车制动系统齐全、有效。

（2）陕U-UE618号轻型多用途货车转向系统可操控。

（3）陕U-UE618号轻型多用途货车事发时行驶速度为78km/h。

（七）驾驶人酒驾检测情况

事故现场出警交警对驾驶员通过呼出气体酒精含量检测仪检测，驾驶人酒精检测结果为0mg/L。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年5月1日18时许，展实检测公司接到甲方通知，需对一处过路焊口开展全自动超声检测作业。侯智翰驾驶陕U-UE618轻型多用途货车，搭载罗嘉豪、刘辉、赵伟麟三人赶赴作业点位；

20时05分许，四名工作人员抵达现场，开始进行检测工作；

21时30分许，现场检测任务完成，侯智翰驾驶陕U-UE618轻型多用途货车，搭载罗嘉豪、刘辉、赵伟麟三人返回准东项目部；

22时14分许，车辆行驶至S238省道跨连霍高速桥东北方向约2公里转弯路段时，车辆侧翻，导致副驾驶员刘辉受伤。

（二）应急救援情况

侯智翰发现刘辉受伤，立即拨打120急救电话，随后电话报告驻地管理人员曹耀彬，曹耀彬接到报告后，立即赶往事故现场，到达现场后立即组织人员对伤者进行简单救治。5月2日0时0分许，120急救车到达现场，将伤者送往哈密市中心医院。

2时27分到达哈密市中心医院，立即对伤者进行急救。9时59分，刘辉经哈密市中心医院抢救无效宣布无生命体征。

（三）事故报告情况

1.事故发生后，展实检测公司迅速安排人员前往事故现场开展救援，并立即拨打120、110和122，救护车到达事故地点，立即将伤者送往哈密市中心医院进行抢救。

2.伊州区应急管理指挥中心接到通报后，立即向伊州区委办、区政府办和哈密市应急管理局书面报送事故快报。

（四）应急救援评估

从本起事故应急救援处置总体情况看，事故单位现场相关人员响应迅速，及时拨打120急救电话，相关部门立即联动通报事故信息。接到事故报告后，各职能部门第一时间上报事故信息，并按照职责开展现场勘验、证据收集、询问谈话等工作，现场处置得当。

（五）善后情况

2026年5月10日，西安展实检测工程有限公司与刘辉家属签订了《协议书》，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

三、事故人员死亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

刘辉，男，汉族，甘肃省甘谷县人，生前为西安展实检测工程有限公司检测辅助人员。

（二）事故直接经济损失

事故直接经济损失160万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1.驾驶员侯智翰在弯道路段超速行驶，导致车辆侧翻，是事故发生的直接原因。

2.乘员刘辉未按规定使用安全带，在车辆倾覆中被甩出车外，是造成死亡后果的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，伊州区红山口西安展实检测工程有限公司“5·1”事故是一起一般生产经营性道路交通安全事故。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

刘辉，西安展实检测工程有限公司检测辅助人员，未按规定使用安全带，对自身伤亡后果存在过错，鉴于已死亡，免予追究责任。

（二）建议移交司法机关处理人员

侯智翰，事故车辆驾驶员，在弯道路段超速行驶导致车辆侧翻，对事故发生有直接责任。以上行为违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第二项[]和《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[]的规定，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[]、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[]的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

（三）其他相关人员处理建议

1.朱凯，西安展实检测工程有限公司新疆准东项目负责人，负责项目全面工作，对本次事故发生负有管理责任。建议西安展实检测工程有限公司依据公司有关规章制度，予以处理，并将处理结果上报事故调查组。

2.伏晓升，西安展实检测工程有限公司新疆准东项目安全员，负责项目安全管理工作，对此次事故发生负有管理责任。建议西安展实检测工程有限公司依据公司有关规章制度，予以处理，并将处理结果上报事故调查组。

六、防范措施

展实检测公司须深刻汲取事故教训。一是压实安全生产主体责任，全面落实企业安全生产与交通安全主体责任，完善车辆使用、出车作业、驾乘安全等全流程管理制度，明确岗位职责，强化制度执行。二是强化全员安全警示教育。常态化开展交通安全专项培训，重点普及突发情况处置、规范使用安全带、安全驾驶与乘车等知识，切实提升从业人员安全意识与应急处置能力，杜绝违规驾驶、不系安全带等危险行为。三是严格现场安全管控。加强作业出车全过程安全管理，严格执行“驾车必系安全带、出车必做安全提醒”要求，安排专人监督检查，及时纠正不安全行为，从源头消除事故隐患。

哈密市伊州区应急管理局

2026年7月13日

相关文件