南宁市英德肥业有限公司“12•22” 物体打击事故调查报告

发布时间：2021-07-13 17:39 来源： 宾阳县应急管理局

南宁市英德肥业有限公司“12·22”

物体打击事故调查报告

2020年12月22日上午10时35分，南宁市英德肥业有限公司在清理糖蜜罐污渣过程中发生物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失1中：善后处理费用119万元，家属困难补助28万。

事故发生后，宾阳县人民政府高度重视，县领导做出重要批示，要求全力抢救人员，有序进行现场清理，做好善后工作，彻查事故原因并严肃追生产责任制，有效化解各类安全生产风险，保障人民群众生命财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经宾阳县人民政府批准，成立南宁市英德肥业物体打击致亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由韦嵩钰常务副县长任组长，县人民政府办公室、县公安局、县纪委监委、黎塘镇政人社局、县经贸和信息化局、县应急局、县总工会、黎塘工管委为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘验、调查取证，查明了事故伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和议。

事故调查组调查认定，南宁市英德肥业有限公司“12·22”物体打击致亡事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位

南宁市英德肥业有限公司。成立于1999年04月12日，法定代表人吴志勇，统一社会信用代码：914501267114809 87Y，组织机构代码：711阳县黎塘工业集中区东部产业园糖果厂片区工业路与工业支路交汇处东北侧，公司经营范围包括：复混肥料、有机肥料、生物有机肥料、水溶肥料、生产和销售，硫酸、氢氧化钠（烧碱）等腐蚀品类中的酸性、碱性腐蚀品项批发销售；硫酸铵、尿素、氯化铵、碳酸氢铵、过磷酸钙、重过磷酸钙、磷酸氢钙、氯化钾、硫酸钾、磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥、磷酸二氢钾、硝酸铵钙、掺混肥料、钾肥（硝酸钾等危险化学品外）、磷肥（五氧化除外）销售；蚕养殖、桑树、农作物种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故现场勘验

经勘查，事故现场（糖蜜罐）位于南宁市英德肥业有限公司中部公司大门正对面。糖蜜罐建于2009年，是个圆形全封闭的钢结构，直径26m，自建成以来至发生事故前一直没有清理过。事故糖蜜罐清理预切口钢板长2.8m，宽1.6m，厚0.01m。

二、事故发生的经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年12月22日，南宁市英德肥业有限公司组织员工对工厂糖蜜罐的存渣进行清理，清理工作前需要将罐体钢板切开一个预切口。当天参加割工作人员在副厂长王平华的组织指挥下李小秋负责开铲车，刘陌生负责用钢丝绳将铲车与预切口钢板连接固定好以便将钢板拉走，韦庆尤负责用蜜罐预切口。上午10时35分，糖蜜罐预切口四周已切割完还剩底部10厘米左右没有切开，王平华发现连接铲车与预切口钢板的两条钢丝绳一短一长员远离罐体后，自己上前检查钢丝绳连接是否牢固，就在这时预切口的钢板突然从罐体崩出打击到王平华身上，受打击作用王平华脸部碰到停靠在旁在地面上，同时罐体内的原料浆不断的涌出并将他冲出5米多远。

三、应急处置情况

事故发生后，在场的员工立即将王平华抬到旁边的空地上，并拨打了120急救电话及110报警。120急救中心医护人员到现场后，经过检查确认王

四、事故原因

（一）直接原因

王平华，作为副厂长现场作业组织者和指挥者安全意识淡薄，站在危险的位置，对安全预判不足，在未采取防护措的情况下施冒险作业，致使事

间接原因

南宁市英德肥业有限公司，该公司未履行安全生产主体职责；在工人进行2#糖蜜罐清理作业时未做好安全防护；安全教育不到位；安全生产隐患时消除生产隐患，及时消除生产安全事故隐患，是致使事故发生的重要原因。

严雨桐，南宁市英德肥业有限公司黎塘厂厂长，未认真履行法定职责，未能有效督促、检查安全生产工作；在工人进行2#糖蜜罐清理作业时，未生产安全事故隐患；未组织制定和实施该公司安全生产教育和培训计划。

韦炜，南宁市英德肥业有限公司生产车间主任兼安全员，未认真履行职责，现场监管缺失，对作业人员的违章违规行为没有及时发现、制止和纠

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

王平华，安全意识淡薄，站在危险的位置，对安全预判不足，在未采取防护措施情况下冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死责任。

(二)对有关企业责任人员处理建议

严雨桐，南宁市英德肥业有限公司黎塘厂厂长，未认真履行法定职责，督促检查本单位的安全生产工作，未组织制定和实施该公司安全生产教育消除生产事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由宾阳县应急管理局依法处理。

韦炜，南宁市英德肥业有限公司生产车间主任兼安全员，未认真履行职责，现场监管缺失，对作业人员的违章违规行为没有及时发现、制止和纠有责任。建议由南宁市英德肥业有限公司依据公司的规章制度处理。

(三)对有关企业的行政处罚处理建议

南宁市英德肥业有限公司，未履行安全生产主体职责；在工人进行2#糖蜜罐清理作业时未做好安全防护；安全教育不到位；安全生产隐患排查不生产隐患，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故的发生负有重要责任。建议由宾阳县应急管理局依法处理。

（四）对有关部门的处理建议

黎塘工管委履职不到位，对南宁市英德肥业有限公司的安全生产监督检查不力，对南宁市英德肥业有限公司的安全生产监督检查内容不全面，对整改落实监督到位。根据《广西壮族自治区安全生产监督管理责任暂行办法》第29条规定，建议黎塘工管委向县人民政府作出深刻检查。

宾阳县经贸和信息化局，行业监管履职不到位，对南宁市英德肥业有限公司的安全生产检查存在漏洞、不全面，对发现问题未对企业整改落实监西壮族自治区安全生产监督管理责任暂行办法》第29条规定，建议宾阳县经贸和信息化局向县人民政府作出深刻检查。

（五）对有关部门责任人员处理建议

磨长瑞，宾阳县黎塘镇综合行政执法局干部，负责组织、协调、指导和监督黎塘镇辖区内企业的安全生产工作。其督促企业开展安全生产监督检生产监督检查内容不全面，监督检查存在漏洞。对事故发生负有监督责任。建议责令磨长瑞向黎塘镇政府作出深刻书面检查。

蒙斌，宾阳县经贸和信息化局综合股股长，负责企业安全生产监管工作。其对南宁市英德肥业有限公司的安全生产监督检查存在漏洞，对事故发责令蒙斌向宾阳县经贸和信息化局作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）坚持以人为本，切实增强安全生产责任意识

全县各镇、各行业主管部门，要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，进一步强化安全发展理念和安全生产红线意识任，强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，切实落实安全生产的企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任；要改革创新监管模式、大险分级管控和安全生产标准化建设，狠抓安全生产专项整治和隐患排查，有效防范事故发生，促进安全生产形势稳定好转。

（二）深刻吸取教训，扎实抓好安全隐患排查治理

全县各镇、各部门要细化工作方案和措施，落实部门管理责任，将安全生产隐患排查治理工作纳入安全生产日常重点监管，建立长效监管机制，失控、漏管问题的部门和人员要严肃追究责任。

（三）夯实基层基础，切实履行属地政府、行业监管部门监管职责

黎塘镇政府、黎塘工管委、宾阳县经贸和信息化局要落实安全生产监管责任，明确职责，确保责任到人、到位。要全面进行安全隐患大排查，彻患；要监督属地企业、行业落实安全生产主体责任；要加强对安全生产教育培训，提生产安全管理水平和应急救援能力。

（四）强化内部管理，严格落实企业安全生产主体责任

南宁市英德肥业有限公司要深刻吸取事故教训，依法履行安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和操作规程；加强落实安全管理人员耳培训；全面开展隐患排查治理，配备安全防护设施，整改各类安全隐患。

南宁市英德肥业有限公司“12·22”

坠落致亡事故调查组