广西容州旅游投资有限公司松山中学教学综合楼“6.19”生产安全事故调查报告

2018-10-23 11:01 来源：容县安全生产监督管理局 作者：容县安全生产监督管理局

2018年6月19日9时，广西容州旅游投资有限公司松山中学教学综合楼工地基础桩井发生涌泉坍塌事故，覃振森被埋桩井下，经现场抢救至当天晚上12时，救出被埋人员覃振森，但由于井下环境恶劣，被埋时间过场医务人员诊断，覃振森已无生命体征，宣告死亡。为查清事故原因，分清事故责任，根据《生产安全事故查处理条例》的有关规定，容县人民政府于6月22日成立事故调查组，对该事故开展调查，现将事故调查情下：

一、事故单位概况

容县松山中学教学综合楼是2017年校舍维修改造追加的项目，是容县义务教育学校均衡发展建设项目北乡镇教学楼新建及教学附属设施建设项目〔设计、采购、施工总承包（EDC）〕，该项目由广西容州旅游投以采购服务方式采购了该项目全部服务成为该项目的建设方。广西容州旅游投资有限公司通过招投标方式将2017年10月12日发包给广西四方建设工程有限公司进行设计、施工，同时委托广西冠雅工程管理有限公司为人，对项目施工质量、施工进度和施工安全进行管理。

广西四方建设工程有限公司是一家由自然人投资或控股的有限责任公司。统一社会信用代码91450900200446998 2。公司位于玉林市福绵管理区福绵镇。该公司证照齐全，具备相应资质。

广西冠雅工程管理有限公司位于南宁市青秀区，公司类型：自然人投资或控股的有限责任公司，统一社码91450103054364328M。公司具备“市政公用工程监理乙级监理资质，证书编号：B245011085。

二、事故发生经过和救援情况

2018年6月19日上午九时，广西容州旅游投资有限公司松山中学教学综合楼工地基础桩井发生涌泉坍塌覃振森被埋井下，生命体征不明。事故发生后，松山中学教师梁某立即拨打120、110报案，并组织现场人员援。随后，容县人民政府组织了县公安、消防、安监、卫生、住建、教育等部门参与的救援队伍进行抢救，深达6.5米，井口径仅0.8米大，井下不断涌水涌沙、救援难度很大，现场救援工作至当天晚上12时救出被埋医务人员诊断覃振森已无生命体征，宣布死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

事故造成覃振森一人死亡。覃振森：男，65岁，平南县平山镇南思村人，广西四方建设工程有限公司施员。

事故造成直接经济损失1500元。

四、事故性质：这是一起生产安全责任一般事故。

容县安全生产监督管理局

2018年10月19日

政府网站找错

网站地图 | 联系我们

主办单位：玉林市应急管理局

ICP备案号： 桂ICP备19004324号-1 桂公网安备45090202000259号 网站标识码：4509000011

党政机关