丹寨县“10.04”工亡事故调查报告

时间：2026-09-01 15:15:02 来源：县应急局 浏览量：20次 字号： 大

2025年10月4日上午9时许，丹寨县金钟开发区垃圾中转站发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

经现场勘查、检验鉴定、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认
责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将事故调查情况报告如

一、工亡事故发生经过和救援情况

（一）工亡事故发生经过

2025年10月4日上午9时许，垃圾清运驾驶员裴某某在金钟开发区垃圾中转站清理垃圾车垃圾箱时，操
落，头部被垃圾箱撞击，事故造成裴某某受伤经抢救无效于2025年10月4日死亡。

（二）事故现场救援情况

事故发生后，现场工作人员于9时2分拨打120急救电话，丹寨县人民医院急救车于2025年10月4日9时
场，经医护人员现场急救后，确认裴某某已无生命体征，宣布抢救无效死亡。因死者家属不同意将遗体移送
馆进行检测，死者遗体当天停放在金钟开发区垃圾中转站。

（三）善后处理及维稳情况

事故发生后，县住房和城乡建设局、丹宏集团（县金宸人力资源服务有限公司）、县公安局、保险公司
第一时间赶赴到事故现场指导事故处置工作，并积极做好在场家属思想工作，沟通协商将死者遗体移送县
检，因死者家属不同意将遗体移送到县医院或殡仪馆进行检测，并就确定赔偿金额未能达成一致，沟通协商
当天停放在金钟开发区垃圾中转站。

10月5日上午8时，经县住房和城乡建设局、丹宏集团（县金宸人力资源服务有限公司）、县人力资源和
灰乡人民政府、龙泉镇派出所同死者家属继续开展协商工作，通过协商达成协议。由县住房和城乡建设局、
宸人力资源服务有限公司）与死者家属签订协议：由丹宏集团（县金宸人力资源服务有限公司）先提供10万
死者等相关费用，待工亡赔偿金到位后，由县人社部门从中划扣10万元归还丹宏集团（县金宸人力资源服务

的资金；由县人社部门对接省州社保部门认定工伤并按工伤相关标准进行赔偿（约110万元左右），争取在
具认定结果及赔偿；协议签订后死者家属如需主张其他赔偿的，要依法依规按司法程序进行维权。

二、事故原因及性质

（一）事故原因:

驾驶员裴某某在金钟开发区垃圾中转站清理垃圾车垃圾箱时，操作不当垃圾箱滑落，头部被垃圾箱撞击
故发生的直接原因。

（二）事故性质:

经调查，该事故造成1人死亡，是一起因工死亡事故。

三、工亡事故相关的人员情况

1、裴某某，女，1979年10月25日出生，苗族，户籍地址及现住址：雅灰乡叮咚村二组13号，系丹寨县
局垃圾清运驾驶员，在事故中受伤经丹寨县人民医院抢救无效于当日死亡。

2、事故现场为金钟开发区垃圾中转站。

四、事故暴露出的主要问题

（一）清运驾驶人存在问题

裴某某，安全意识淡薄，非专业人士，无防护措施清理垃圾车垃圾箱，操作不当垃圾箱滑落，以致发生
（二）有关部门存在的问题

丹寨县住房和城乡建设局在环卫作业安全管理方面存在安全意识薄弱、操作培训不足、设备维护滞后等
五、对事故有关责任单位的处理建议

1.裴某某，丹寨县住房和城乡建设局垃圾清运驾驶员。裴某某安全意识淡薄，存在麻痹思想和侥幸心理
专业人员，未佩戴安全防护用品冒险作业，导致事故的发生。裴某某对本起事故负直接责任，鉴于其已在事
不予追究其责任。

2.建议丹宏集团（县金宸人力资源服务有限公司）加强安全教育培训，并对分管负责人和股室负责人进行

3.丹寨县住建局向丹寨县安委会做出书面检查。

4.建议丹寨县住建局组织安全生产学习、开展安全警示教育、全面实施环卫机械设备隐患排查。

六、事故主要教训

本起事故虽然是由驾驶员安全意识淡薄，侥幸心理严重，非专业人士，无防护措施清理垃圾车垃圾箱，
滑落，以致发生该起工亡事故。

（一）存在的安全隐患

1、驾驶人安全意识淡薄。

裴某某，安全意识淡薄，非专业人士，无防护措施清理垃圾车垃圾箱，操作不当垃圾箱滑落，头部被垃
救无效死亡。造成工亡事故。

2、安全源头管理薄弱，宣传教育不到位。

丹寨县住建局环卫作业安全管理方面存在安全教育不到位、对驾驶员操作培训不足、设备维护滞后等问题

（二）整改建议

1、要强化组织领导，进一步压实环卫作业安全管理责任。

要高度重视环卫作业安全管理工作，深刻吸取本起事故和近几年来工亡事故教训，认真贯彻落实党中
委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于安全生产工作的安排部署，强化红线意识和责任意识，严

“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，加强对本地区本部门安全生产工作的统筹协调和监督指导，纳入经济社会建设发展和考核考评范畴同部署、同落实、同考核。

2、加强环卫作业安全宣传。

提高广大驾驶员及垃圾中转站操作人员、环卫工人的安全意识。一是切实开展宣传教育，通过召开安会，通报真实案例警示，强化全体从业人员的安全红线意识和底线思维；二是组织培训，提升作业人员安全安全操作、车辆安全驾驶理论培训，规范一线作业安全行为。

3、建立健全长效机制，抓好安全生产

一是加强监督检查。建立常态化巡查机制，采取定期检查与随机抽查相结合的方式，确保各项安全措施深化教育培训。将安全培训纳入年度工作计划，定期组织开展技能培训，提升全员应急处置能力。

丹寨县工亡

2026

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 无

下一篇： 丹寨县2027年度政策性农房保险省、县级统保拟保名单公示

各省市政府 | 市（州） | 县（市、区）

关于我们 | 版权保护 | 联系方式 | 隐私声明 | 网站地图 | 网站年报

主办单位：丹寨县人民政府 版权所有：丹寨县人民政府
政府网站标识码：5226360001 黔ICP备17001437号
贵公网安备 52263602000104号 联系电话：0855-3611525
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox和360等主流浏览器浏览本网

违法和不良信息举报
0855_3611556
Dzxwxcb@163.com

贵州互联网违法和不良信息
贵州省互联网违法和不良信息
电话：0851-96599