政策文件

政府信息公开指南 (/xljylx/c101577/zfxxgk_nrz.shtml)

政府信息公开制度 (/xljylx/c101578/xxgkzn.shtml)

法定主动公开内容

政府领导

组织机构

政策解读

人事任免

公示公告

重点领域

公共资源交易信息公开

审批改革

审计信息公开

工商登记和事中事后监管...

食品药品安全信息公开

安全生产信息公开

环境保护信息公开

价格和收费信息公开

玉龙黄山玉龙县鸿搏建材销售店“6•23”其他伤害一般事故调查报告

发布时间:2024-10-29 10:13　　来源：县应急管理局　　字体:【　大　小　】

2024年6月23日14时21分，玉龙县黄山街道办事处长水居委会上长水七组玉龙县鸿搏建材销售店瓷砖仓库一名工人在搬运瓷砖时因瓷砖倒塌发生一起其他伤害事故，造成1人死亡。 丽江市安全生产委员会办公室于 2024年6月25日对该起事故挂牌督办。

接到报告后，玉龙县委、县人民政府高度重视，立即启动《玉龙县生产安全事故应急救援预案》，并要求 黄山街道办事处及 各 县直有 关单位全力以赴、组织力量，妥当开展应急救援及善后处理工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的规定，2024年6月24日，玉龙纳西族自治县人民政府成立了由县人民政府常务副县长任组长，县应急管理局局长为副组长，县纪委监委、县公安局、县人民检察院、县总工会、县应急管理局派员参加的玉龙县黄山街道“6·23”事故调查组（以下简称“调查组”）。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、 注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、 查阅资料、 综合分析和论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和事故直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施。

经调查认定，玉龙县鸿搏建材销售店“6·23”其他伤害事故是一起因从业人员安全意识淡薄，瓷砖堆码不规范，自救措施采取不当，导致瓷砖二次倒塌将其挤压致死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

减税降费信息公开
征地信息公开
教育信息公开
医疗服务信息公开
科技管理和项目经费信息...
文化机构信息公开
旅游市场秩序和服务质量...
民政信息公开
乡村振兴信息公开
产品质量监管执法公开
就业创业信息公开
公务员管理信息公开
投资促进
政府和社会资本合作（PPP...
住房保障信息公开
国有土地上房屋征收补偿...
国有企业信息公开
知识产权行政处罚信息公开
公安执法信息公开
玉龙县网上新闻发布厅
公务员招录
政府采购
财政预算决算
政府工作报告
建议提案
政府信息依申请公开
重大会议
重大决策听证事项
安全生产
食品药品监管
产品质量
公共文化服务
社会救助
应急预案
重大决策预公开
涉农补贴

（一）事故发生单位

玉龙县鸿搏建材销售店成立于2023年12月8日，登记机关为玉龙纳西族自治县市场监督管理局，统一社会信用代码：92530721MA ******** ；类型：个体工商户；经营者：钟洪波；组成形式：个人经营；经营场所：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山街道嘉乐建材城1栋AB区23号。经营范围为一般项目：建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；合成材料销售；地板销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；石棉水泥制品销售；水泥制品销售；石灰和石膏销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(事发地点：黄山街道办事处长水七组玉龙县鸿搏建材销售店瓷砖仓库)

玉龙县鸿搏建材销售店聘用有3名员工，主要在店里负责销售，其他搬运工都是临时聘用。

（二）事故发生单位安全管理情况

玉龙县鸿搏建材销售店经营者为钟洪波，本人没有学习过

政府信息(/xljyl
公开年报x/zfx
xgknb/zfxxgk_n
依申请公开(htt
p://ysqgk.yn.
gov.cn/YSQGK/Shen
QingZZ/ShenQingZZ
District?bmid=e016fa
87-aa0c-44cf-9dc9-c
e3bb01c338a)