政策文件 +
政府信息公开指南 +
政府信息公开制度
法定主动公开内容 −
政府领导
规划计划 +
组织机构
人事任免
行政事项 +
财政预决算
政府采购
基层政务公开
政府信息公开基本目录
国有企业信息公开
治安管理
市政建设
统计信息
法治政府 +
重大民生信息 +
重大建设项目批准和实施领域 +

麒麟东山大刺塘上采石场“9•9”一般高处坠落 事故调查报告

信息来源	麒麟区应急管理局	文　号	
索 引 号		发布时间	2026-04-13 08:57

麒麟东山大刺塘上采石场“9·9”一般高处坠落

事故调查报告

2025年9月9日10时15分许，麒麟区东山镇辖区内的曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场在关闭矿山恢复治理过程中，1名安全员违规驾驶推土机作业时从高处坠落，造成1人死亡，直接经济损失157.1万元。

事故发生后，区委杨书记批示：东山镇务必高度重视，会同有关部门认真做好事故调查、死者善后、家属安抚、舆情引导等工作。全区各级各部门要认真落实省委常委、市委杨书记的批示要求，深刻汲取此次事故教训，扛牢压实安全生产责任，举一反三深入排查整治各领域安全隐患，落实落细防范化解风险各项措施，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

为认真贯彻落实区委杨庆东书记的批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经曲靖市麒麟区人民政府批准，成立由区自然资源局、区应急管理局牵头，市公安局麒麟分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、东山镇人民政府等部门有关人员组成的麒麟东山云南奥驰矿山能源有限公司“9·9”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区人民检察院派人参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、询问谈话、综合分析，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。同时，调查组坚持举一反

政府信息公开年报 +
申请公开政府信息

三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

CopyRight 2016-2022 版权所有 |　备案号：滇ICP备05005095号-2　滇公网安备53030202000210号　技术支持: 华