广西壮族自治区应急管理厅关于靖西市微薄利科技有限公司“8•20”事故情况通报

oapublish

2019-08-26 15:52

各市应急管理局：

2019年8月20日20时36分，百色市靖西市微薄利科技有限公司2#中频炉发生喷爆事故，造成5人不度烧伤（其中3人重伤），并烧损附近的操作台等设备。初步查明事故的直接原因是在中频炉开新炉冶炼中，炉料上部的熔液由于没有磁力线作用，不能发热，且与大气接触，炉口熔液温度逐渐下降后形成结将炉口封住，使炉内形成密闭的空间，而炉内的原料在冶炼过程中不断产生气体，由于结盖的密闭作用体不能排出，导致炉内压力不断升高，最终将结盖冲开，发生喷爆。事故发生后，自治区应急管理厅主导高度重视，指派相关业务处室负责人赴靖西市指导事故的处置工作，目前事故原因还在进一步调查中

这一事故的发生，暴露出我区部分地方对金属冶炼企业的安全监管还存在薄弱环节，事故企业安全主体责任没有落实到位，存在安全管理混乱，项目无安全设施三同时，无相关的管理制度、操作规程和预案，没有对员工开展培训等问题。为认真吸取事故教训，举一反三，现就抓好全区金属冶炼企业的安管，提出以下几项要求：

一、提高政治站位，狠抓安全生产责任落实。今年是新中国成立70周年，确保安全稳定是当前的头事。各地要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，进一步强化政治自觉，坚持以人民为中发展思想，牢固树立安全生产红线意识，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，以民群众高度负责的态度，狠抓安全生产责任和工作措施落实，全力确保安全生产形势稳定好转。

二、强化对金属冶炼企业的安全监管。各级应急管理部门要参考《广西壮族自治区应急管理厅关于<全区金属冶炼企业隐患排查评估实施方案>的通知》（应急发〔2019〕57号）文件要求，组织对本地区金属冶炼企业开展隐患排查工作，重点对企业在高温熔融金属管理、复产复工、教育培训、规章制度和规程方面存在的问题和隐患进行排查，督促企业认真排查整改隐患，落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。按照“强监管、严执法”的要求，对存在重大事故隐患拒不整改的企业实施行政处罚，对不具全生产条件的企业提请当地政府予以关闭。

三、切实加强企业全员教育培训。各级应急管理部门要督促和检查金属冶炼企业，严格落实《生产单位安全培训规定》（原安监总局令3号发布， 80号修订）规定的金属冶炼单位新上岗的从业人员安全时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时的要求，加强基层员工每年再培训工作，全风险管控和隐患排查治理双重预防建设工作，重点落实岗位风险辨识、安全操作规程、异常情况处理急处置措施方面的培训。

四、认真做好事故调查和责任追究。靖西市要严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实是、注重实效”的原则，迅速组织开展事故的调查工作，深入分析事故的直接原因和间接原因，认定事质、分清事故责任，依法严肃追究责任单位和相关人员的责任，倒逼企业落实安全生产主体责任。

请百色市对事故调查处理工作进行跟踪督办。

广西壮族自治区应急管理厅

2019年8月26日