乐亭县人民政府

政府信息公开

请输入关键词

乐亭经济开发区唐山国堂钢铁有限公司“3·30”一般机械伤害事

发布时间：2025-06-25 10:55　来源：乐亭县人民政府

乐亭经济开发区唐山国堂钢铁有限公司“3·30”一般机械伤害事故调查报告

2025年3月30日，唐山国堂钢铁有限公司在进行检维修作业时，1名员工被烧结机台车挤住导致死亡，

事故发生后，乐亭县委县政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告规定，县政府成立了唐山国堂钢铁有限公司“3·30”机械伤害事故调查组(以下简称事故调查组)。事故调查公安局、县人社局、县总工会、乐亭经济开发区等有关单位派人参加，同时聘请3名相关专家组成专家组参监委成立“追责问责组”。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了相关防范整改措施。现将有关情况报告如下

经调查分析认定，唐山国堂钢铁有限公司“3·30”一般机械伤害事故是一起因违章作业，现场安全管理任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

唐山国堂钢铁有限公司（以下简称国堂公司），成立于2019年06月10日，企业类型为其它有限责任公会信用代码91130225MA0DME4P7Q，注册资本人民币贰拾亿元整，位于河北乐亭经济开发区。经营范围延加工；建筑材料销售；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售。公司下设烧结厂、炼五个分厂，内设安全部、设备部、经营部、企管人事部等13个职能部门。现有员工约3000人，专职安全管

发生事故的烧结厂设有生产车间、维修车间、烧结车间等7个车间，内设设备科、安全科等4个科室，6人。

（二）安全生产管理情况

1.安全管理制度建立情况。一是建立健全全员岗位安全生产责任制595个、安全管理规章制度157个、专设安全部，专职安全管理人员54人，设有安全副总经理1名。三是2025年正在推进安全生产标准化建设三级标准化建设。

2.“双控”预防机制建立情况。一是公司投资34.5万元委托北京首钢自动化技术有限公司完成了国堂钢并正常运行。二是公司建立了风险监测预警和视频全覆盖系统，风险监测预警系统已累计完成上传监测点位成上传点位417个。三是建立了安全风险分级管控台账，全年累计辨识出4629个风险点，按照风险等级制风险管控台账，开展了隐患排查治理工作，今年以来排查出隐患12628条，并按期完成了整改。

3.安全教育和培训情况。一是制定了年度教育培训计划，采取日常培训和专项培训相结合的原则，依培训工作，2024年共组织培训735场次，累计25113人次，其中，专门对“13类51种人的不安全行为”和“训，累计6950人次。二是积极组织对煤气、高处作业、焊接与切割、低压电工、高压电工、安管人员等作，2024年以来新取证452人，复审换证615人。三是强化事故案例培训学习，吸取事故教训。组织开展温熔融金属爆炸、起重伤害等事故案例警示教育培训，深刻吸取同行业安全事故教训，督促职工严格执行