司“6·1”一般跌落事故调查报告

日期：2026-05-29 来源：忠县应急管理局

2023年6月1日21时30分许，重庆市万州五涪船舶修造有限公司在重庆金龙船业乌杨厂区“太江实业1305号”货船底舱主机左侧打磨刷漆时发生一起意外跌落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元人民币。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》之规定和县政府（忠府〔2019〕44号）授权，由县应急管理局牵头，县公安局、县经信委、县总工会、县园区管委会组成的忠县乌杨街道重庆市

万州区五涪船舶修造有限公司“6·1”一般跌落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县检察院、县纪委监委派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关人员的处理建议，并提出事故防范及整改措施建议。

经调查认定，忠县乌杨街道重庆市万州区五涪船舶修造有限公司“6·1”一般跌落事故是一起作业人员安全意识淡薄、安全防护措施缺失，事故隐患排查不彻底而导致的生产安全责任事故。

相关附件：

- 忠县乌杨街道重庆市万州区五涪船舶修造有限公司“6·1”一般跌落事故调查报告.docx

扫一扫在手机打开当前页

地方政府网站 市政府部门网站 区县政府网站 其他网站

联系方式 | 网站地图 | 版权声明 | 我要留言

版权所有：忠县人民政府 主办：忠县人民政府办公室

网站标识码：5002330002 ICP备案：渝ICP备19012087号-1 渝公网安备：50023302000115号


党政机关


政府网站
找错

违法和不良
信息举报