政策文件

政府信息公开指南 (/xljnlx/c101263/xxgkzn.shtml)

政府信息公开制度 (/xljnlx/c101264/xxgkzn.shtml)

法定主动公开内容

政府信息公开年报 (/xljnlx/c101

依申请公开(http://ysqgk.yn.gov.cn/YSQGK/ShenQingZZ/ShenQingZZDistrict?bmid=78f8fd73-f51d-45e8-9943-f230ef9b7439)

宁永高速公路战河5号大桥“12.30”事故调查报告(公示)

发布时间:2021-07-05 11:31　　字体:【 大 小 】

宁永高速公路战河5号大桥“12.30”事故调查报告（公示）

2020年12月30日中午12时20分左右，宁蒗县宁永高速公路二总包桥梁一标战河5号大桥7-0桩基施工现场发生一起放炮事故，造成1人死亡。

事故发生后，为尽快查清事故原因，做好善后工作，依法对事故进行处理，宁蒗县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等有关规定，成立了宁永高速公路战河5号大桥“12.30”事故调查组（以下简称调查组），调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县交通局、县总工会、战河镇政府等部门组成。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、综合论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故概况

（一）事故基本情况

1、事故时间：2020年12月30日中午12时20分左右。

2、事故地点：宁蒗县战河镇宁永高速公路第二合同段桥梁一标战河5号大桥7-0基桩挖桩孔。

3、事故单位：宁蒗宏展保安服务有限公司、贵州黔骄阳建筑劳务有限公司、宁永高速公路二总包桥梁一标。

4、类　　别：放炮。

5、类　　型：生产安全责任事故。

6、事故等级：一般。

7、伤亡情况：死亡1人。

死者姓名：邱从荣，男，47岁，云南省宣威县海岱镇人。

8、直接经济损失：1900000.00（壹佰玖拾万元整）。

（二）事故相关单位概况

1、爆破服务单位：宁蒗宏展保安服务有限公司（以下简称宏展公司）。

该公司统一社会信用代码：XXXXX；类别：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：李仲娴；住所：宁蒗县大兴镇物资公司院内；成立日期：2009年01月04日；经营范围：门卫、守护、巡逻、秩序维护、安全技

主办：丽江市宁蒗县人民政府版权所有 运行管理：丽江市宁蒗县人民政府办公室

联系方式：0888-5521882 备案号：滇ICP备16007635号-1(https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)

政府网站标识码：5307240001 滇公网安备 53072402530726号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=53072402530726) 网站地图(/xljnlx/c101300/wzdt.shtml)

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=30F50B5904C975D2E053012819AC79C2) 适老化无障碍服务 (http://wza.isc.org.cn/rzpt/bsgl/c0231209/2817.html) 云南省政府网站眼光台 (/xljnlx/bgt/bgt.shtml)

违法和不良信息举报 (https://www.yn12377.cn/jubao/) 涉企侵权举报 (https://www.yn12377.cn/jubao/list?type=09&stype=0906)