

政府信息公开

请输入关键词
政府信息公开指南 +
政府信息公开制度
政策文件 +

河池市北香矿业有限公司隆友锌多金属矿“5•20”冒顶事故调查报告

发布日期： 2018-06-19 11:24

法定主动公开内容
政府信息公开年报
政府信息公开目录
依申请公开

2018年5月20日21时许，河池市北香矿业有限公司隆友锌多金属矿发生一起冒顶事故，造成1人死亡，直接经济损失90余万元。

事故发生后，金城江区人民政府高度重视，立即成立了由金城江区拔贡镇人民政府、区监察委、金城江公安分局、区安全监管局、区人社局和区总工会等相关部门组成的事故调查组。调查组通过现场勘查、询问及取证分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故单位及责任人的处理意见建议和安全防范措施。现将调查结果报告如下：

一、事故单位基本情况

河池市北香矿业有限公司隆友锌多金属矿位于河池市金城江区拔贡镇北香村板宁屯境内，成立于2003年11月25日，法定代表人黄**，注册资金60万元，经济类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为**********，经营范围有锌、铅、锑、银矿开采，有色金属和非金属矿产品及有色金属（除国家专营产品外）、矿山机械设备、钢材、建材（除木材）、五金交电、日用百货购销。

事故发生地为河池市北香矿业有限公司隆友锌多金属矿1号井+42米水平西沿脉掘进巷，开采方式为地下开采，开采深度由300.7米至-44.83米标高，开采矿种有锌、铅、锑和银矿，矿区面积0.5698平方公里，生产规模为3万吨/年，采矿许可证（证号：**********）有效期自2014年8月26日至2024年8月26日；安全生产许可证［编号：（桂M）FM安许证字〔2018〕Y0005号］有效期自2018年3月19日至2021年3月18日。2018年3月16日，经批准恢复生产。

二、事故发生经过及救援情况

2018年5月20日16时，河池市北香矿业有限公司隆友锌多金属矿出碴工李**、李**及潘**到该矿1号井+42米水平西面沿脉掘进巷，自行轮流排险后清方出碴。19时许，三人清方接近掘进头时，当班安全员班**去到该作业点检查，发现靠近掘进头的巷道顶板有裂缝，在工人继