中山市小榄镇“11·26”较大窒息事故调查报告及处理结果公布

信息来源：广东省应急管理厅 | 时间：2022-09-05 09:53 | 字体：

近日，中山市政府批复小榄镇“11·26”较大窒息事故调查报告，认定中山市小榄镇“11·26”较大窒息事故是一起较大生产安全责任事

2021年11月26日9时30分许，中山市小榄镇联丰社区天长街3巷6号一私人自建房违法建设工地发生一起3人死亡的较
422万元。

经调查，事故的直接原因包括违章进入氧气浓度不足的消防水池（有限空间）和盲目施救造成事故伤亡扩大。

事故调查报告指出了有关企业和相关部门存在的问题，主要包括：涉事住宅建设工程的实际承包单位梁小华不具备建
做好安全教育培训、隐患排查治理、未提供劳动防护用品；名义承包单位中山市新浪建筑工程有限公司未做好隐患排查治
法律法规规定取得用地审批手续、施工许可的情况下，先行建设厂房（非住宅建筑），违规将工程发包给不具备任何施工
建设管理局、综合行政执法局、农业农村局，市自然资源局第二分局，联丰社区，小榄镇党委政府在履行安全监管职责方

公安机关依法对工程实际承包单位梁小华、中山市新浪建筑工程有限公司的法定代表人陈锦河、实际建设单位谭炎枝
机关依法追究刑事责任。

相关部门依法对中山市新浪建筑工程有限公司、梁小华、陈锦河、谭炎枝等4个单位和个人进行行政处罚，部分企业

纪检监察机关对有关监管单位公职人员共7人予以追责问责，具体如下：

吴建文，小榄镇城市建设和管理局局长，给予党内警告处分；

苏军强，小榄镇城市建设和管理局副局长，给予诫勉处理；

陈锡坤，小榄镇综合行政执法局局长，给予诫勉处理；

陈嘉宇，小榄镇综合行政执法局一级科员，延长预备期一年；

陈金，中山市自然资源局第二分局局长，给予批评教育并责令书面检查；

吴铸辉，小榄镇副镇长（分管城市建设和管理局），给予诫勉处理。

唐卫国，小榄镇党委委员（分管综合行政执法局），给予批评教育并责令书面检查

事故调查报告提出了事故防范和整改措施建议，强调属地党委政府和有关部门特别是小榄镇、中山市住房城乡建设局要深入贯彻
指示精神，深刻吸取事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，切实做好小型建设工程（含农村自建房）的安全管理，督促企业落实安

@国务院 我来说
国务院 “互联网+督查”
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

严防较大事故发生。

分享：

打

相关稿件

相关链接

国务院部门网站

各省区市应急管理部门网站

本省政府机构网站

本省各市

关于本站 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私保护 | 版权声明

主办单位：广东省应急管理厅 技术支持：广东南方网络信息科技有限公司
版权所有：广东省应急管理厅 粤ICP备05070829号 粤公网安备44010402001160号
网站标识码：4400000078 地址：广州市建设大马路19号 电话：020-83137111
邮政编码：510060 未经书面授权禁止复制或建立镜像
建议使用1024×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

阻碍民营经济发展壮大问题线索征集

应急管理部“安全生产举报”微信小程序

广东应急

广东应急管理厅抖音号

广东应急

@国务院 我来说

国务院 "互联网+督查"

12350 安全生产投诉举报电话

我要咨询

(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话

智能机器人