广西凤糖柳江制糖有限责任公司“1•28” 机械伤害事故调查报告

来源： 柳江区应急管理局 | 发布日期： 2026-03-25 17:05

广西凤糖柳江制糖有限责任公司“1·28”机械伤害事故调查报告

2026年1月28日14时许，在柳江区拉堡镇柳堡路1-1号广西凤糖柳江制糖有限责任公司制炼车间，发生一起机械伤害事故，造成三人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条的有关规定，为查明事故原因，吸取教训，防止类似事故发生，柳州市柳江区人民政府决定成立广西凤糖柳江制糖有限责任公司“1·28”机械伤害事故联合调查组，开展事故调查工作。事故联合调查组由区委常委、常务副区长姚芳任组长，成员由柳州市公安局柳江分局、柳江区应急管理局、区工业和信息化局、区卫生健康局、区总工会、区人力资源和社会保障局、拉堡镇政府派人组成。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生经过、原因及经济损失，认定了事故性质和事故责任，提出了事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

(一）事故单位基本情况

广西凤糖柳江制糖有限责任公司，法定代表人：韦某英，公司类型：其他有限责任公司，成立日期：2002年10月15日，统一社会信用代码：914502211987******，注册资本：贰仟陆佰万圆整，住所：柳州市柳江区拉堡镇柳堡路1-1号，经营范围：食品生产；食品销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故现场的基本情况

1.事故地点位于柳州市柳江区拉堡镇柳堡路1-1号，广西凤糖柳江制糖有限责任公司的制炼车间二楼分蜜工段3#甲糖机位置，破损甲糖机旁的混凝土板有被冲击破坏的碎块。（图1）



图1 事故发生地点

2.事故现场情况：（1）3#甲糖机外壳破损，破损方位墙边地上有飞出的破损零部件，甲糖机旁的隔音室玻璃被砸坏。



图2 事故现场情况

3.事故现场3#甲糖机的基本信息

甲糖机名称：全自动上悬式离心机，生产厂家：广西盛誉糖机制造有限责任公司，开始使用日期：2001年9月5日，甲糖机型号：XZ-1360AT。

二、事故发生经过和事故救援情况

经过现场走访调查及对现场当事人调查询问，查明了事故发生经过：2026年1月28日13时05分许，3#甲糖机电控设备维修完成后，开始继续运行作业。14时许，现场的工人张某妹从3#甲糖机斜对面走向打铃处，准备按铃时，突然听到“嘭”的一声，张某妹即被背后方向喷出的气体冲倒，跌倒在地，此时事故现场一片雾气，张某妹起身跑去办公室报告班长，随后厂里的领导以及管理人员到现场组织救援。赶到事故现场

时，发现何某、吴某天、曾某，三人受伤，3#甲糖机外壳破损，其碎片及零部件飞溅到墙边，甲糖机隔音室的玻璃已被砸坏，何某躺在隔音室内，吴某天坐在乙丙糖分蜜机旁。14时23分许，柳江区中医医院120急救人员来到事故现场，对三名伤者进行检查后转运至柳州市工人医院总院进行救治。

接到事故报告后，柳江区委常委、常务副区长姚芳立即组织柳州市公安局柳江分局、柳江区应急管理局、区工业和信息化局、区总工会、区人力资源和社会保障局、拉堡镇政府等单位领导和工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业（工种）	造成经济损失
何某	轻伤	男	33岁	广西柳州	分蜜机工	暂定
曾某	轻微伤	男	28岁	广西柳州	分蜜机工	暂定
吴某天	轻微伤	女	23岁	广西柳州	分蜜机工	暂定

四、事故发生的原因和性质

（一）事故直接原因

广西凤糖柳江制糖有限责任公司制炼车间3#上悬式离心机运行过程中，因内部筛篮机械老化，转动到一定时速时瞬间破裂，导致上悬式离心机上部外壳破损，破损零部件击伤两人，一人因路过被高温的零部件烫伤小腿，事故造成三人受伤。

（二）事故间接原因

广西凤糖柳江制糖有限责任公司未严格落实安全生产主体责任，针对老旧设备未能进行全面的检查，未能及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查组讨论以及人社部门提出的工伤认定意见，未达到损失105天工作日的重伤标准，该事故定性为一人轻伤，两人轻微伤，故该事故由广西凤糖柳江制糖有限责任公司自行调查处
置。

五、事故防范和整改措施

（一）广西凤糖柳江制糖有限责任公司要深刻吸取事故教训，强化和落实企业安全生产主体责任，教育和督促从业人员严格遵守公司的安全生产规章制度，针对年份较大的机械设备，要做到经常性维护、保养，全方位检查各项零部件的磨损情况，及时更换磨损严重的零部件，及时消除生产安全事故隐患，提升作业现场的安全环境，杜绝类似事故再次发生。

（二）根据属地及行业管理，由拉堡镇政府、区工业和信息化局对上述预防和整改的落实情况进行督查。

广西凤糖柳江制糖有限责任公司“1·28”

机械伤害事故联合调查组

2026年3月20日

主办单位：柳州市柳江区人民政府　版权所有
桂ICP备18004841号 桂公网安备 45022102000001号
管理维护：柳州市柳江区信息中心
网站标识码：4502210009