政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件 +
法定主动公开内容 +
政府信息公开目录
政府领导 +
组织机构
人事任免
公示公告
政策解读
会议信息
政府工作报告
政府网站工作年度报表
经济和社会发展统计信息 +
规划计划 +
重点领域信息公开 +

索引号：	052224292-202601-105539	主题分类：	安全生产
发布机构：	昆明市东川区人民政府办公室	发布日期：	2026-01-09 17:40
名 称:	东川因民昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿“10•29”一般车辆伤害事故调查报告		
文号：		关键字：	

东川因民昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿“10•29”一般车辆伤害事故调查报告

发布时间：2026-01-09 17:40 字号：[大 中 小]

2025年10月29日9时49分许，昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿3063m中段硐口露天运输道路发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失166.8万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的相关规定，经区人民政府批准并授权，2025年10月30日区应急局会同区公安局、区总工会、区人社局、因民镇等单位组成东川因民昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿“10·29”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院参加，依法对事故展开调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和相关人员的责任，提出了事故防范、整改措施建议及有关责任单位和人员处理建议。经调查认定，东川因民昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿“10·29”一般车辆伤害事故是一起因企业安全

政府集中采购项目
乡村振兴
财政预决算
行政事业性收费
减税降费
公务员招考
建议提案办理
政府接受法院行政法律文书机构公示
疫情防控
养老服务
财政资金直达基层
稳岗就业
食品药品监管
义务教育
医疗卫生
行政处罚和行政强制
生态环境
政府全体会议及常务会议信息
行政许可
行政执法
应急预案
安全生产
产品质量
公共文化服务
重大行政决策公开
政府信息公开年报
依申请公开
政府开放月

生产规章制度和操作规程不健全，安全生产教育培训、事故隐患排查治理不到位；作业人员安全意识淡薄，违反操作规程；作业现场指挥人员对风险的辨识能

Copyright © 2015 昆明市东川区人民政府主办 版权所有 All Rights Reserved.

滇ICP备09003893号-1 昆明信息港承建 联系电话：0871-62135281

网站地图 网站标识：5301130002 滇公网安备 53011302530135号

党政机关 云南省政府网站眼光台 适老化无障碍服务