沾益白水“12·5”一般道路交通事故调查报告

2025年12月5日7时10分，在曲靖市沾益区沪瑞线K2566+770M（白水镇）处，发生一起道路交通事故，造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规。经沾益区人民政府批准，成立由区应急管理局、市公安局沾益分局、白水镇人民政府、区交通运输局、市交通运输综合行政执法支队沾益大队、区总工会、区人力资源和社会保障局等单位组成的沾益白水“12·5”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，沾益白水“12·5”一般道路交通事故是一起因黄**驾驶重型半挂牵引车未注意观察路面情况，且超过限速标志标明的最高时速，碰撞到在没有过街设施路段且未确认安全后通过的张**，导致张**死亡的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

北海骏马驰程物流有限公司。系桂E10873号重型半挂牵引车、桂E0583挂号重型罐式半挂车登记单位，法人代表：马**，住址：广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇南北二级路与还珠南路交汇处骏马汽车城*幢，成立时间：2020年6月22日，统一社会信用代码：91450521MA5PLA****，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：普通货物道路运输，危险货物道路运输，大型货物道路运输，汽车及配件、日用百货、计算机配件、安防设备的销售，计算机科学技术研究，信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：合浦县市场监督管理局，登记时间：2024年3月12日。《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可北字45050010****号，业户名称：北海骏马驰程物流有限公司，住址：广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇南北二级路与还珠南路交汇处骏马汽车城*幢，经营范围：危险货物运输（1类1项、1类4项、2类1项、2类2项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、8类、9类、医疗废物、危险废物），核发机关：北海市行政审批局，核发时间：2024年8月2日。公司员工9人，危险货物运输驾驶员142人，普通货物运输驾驶员10人。危险货物运输牵引车87辆，挂车50辆；普通货物运输牵引车14辆，挂车11辆。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置及人员配备情况。根据北海骏马驰程物流有限公司《关于设置公司安全生产领导小组成员的通知》（骏

马安字〔2024〕02—13号）文件，北海骏马驰程物流有限公司成立安全生产领导小组，组长马**，副组长陈**，成员为各部门负责人。2024年7月11日北海骏马驰程物流有限公司印发《关于调整安全管理人员职责的通知》，调整安全管理人员为：马**、陈**、范**、王**、杨**、陈**、裴*、莫**。

2.安全管理人员持证情况

马**，男，北海骏马驰程物流有限公司法人，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号A0120204533****，人员类别：道路运输企业主要负责人；有效期限2020年10月29日至2026年10月29日。

陈**，男，北海骏马驰程物流有限公司安全管理部主管，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号B0120234512****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员；有效期限2023年8月25日至2026年8月25日。

范**，女，北海骏马驰程物流有限公司车管部主管，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号B0120204534****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员；有效期限2020年11月5日至2026年11月5日。

王**，女，北海骏马驰程物流有限公司保险部主管，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号B0120224591****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员；有效期限2022年3月11日至2028年3月11日。

杨**，男，北海骏马驰程物流有限公司监控室主管，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编

号 B0120244506****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员；有效期限 2024 年 6 月 28 日至 2027 年 6 月 28 日。

陈**，男，北海骏马驰程物流有限公司专职安全管理员，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号 B0120224591****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员；有效期限 2022 年 3 月 11 日至 2028 年 3 月 11 日。

裴*，女，北海骏马驰程物流有限公司专职安全管理员，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号 B0120254500****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员；有效期限 2025 年 6 月 17 日至 2028 年 6 月 17 日。

莫**，男，北海骏马驰程物流有限公司安全监控员，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号 B0120244507****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员；有效期限 2024 年 7 月 11 日至 2027 年 7 月 11 日。

3.公司安全生产管理制度建立情况。该公司建有《安全管理制度》，其中包含安全生产管理机构和人员配备管理制度、全员安全生产责任制管理制度、安全生产会议管理制度、设施设备安全管理制度、从业人员安全生产培训和教育学习制度、安全生产监督检查制度、动态监控系统平台建设维护及管理制度、危险源和重大危险源辨识评估监控制度、安全生产事故隐患排查与治理制度、应急救援预案管理制度、专用运输车辆安全管理制度、危险品车辆安全生产作业规程、普货车辆安全生产作业规程等。建立了“一车一档”，桂 E10873 号重型半挂牵引车、桂 E0583 挂号重型罐式半挂车《北海骏马驰程物流有限公司道路运输车辆技术

档案》编号为驰危49。桂E10873号重型半挂牵引车、桂E0583挂号重型罐式半挂车一级维护保养、等级评定、年度审验均正常履行，车辆保险均在有效期内。

4.安全隐患排查治理情况。该公司根据《安全生产事故隐患排查与治理制度》落实安全隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，每月对车辆开展安全检查，填写事故隐患排查治理情况统计分析表，下发隐患整改通知单，及时发现并消除隐患。

5.车辆动态监控系统运行情况。该公司车辆动态监控系统平台为深圳国脉畅行科技股份有限公司，日常动态监控由深圳国脉畅行科技股份有限公司管理，北海骏马驰程物流有限公司配备2名监控员24小时监督深圳国脉畅行科技股份有限公司动态监控管理及警情处理。监控员认真填写车辆动态监控值班记录，记录分析动态信息，及时提醒、制止、纠正疲劳驾驶、超速等违法违规行为。

6.安全教育培训情况。该公司对驾驶员的安全教育培训，采取线上和线下学习培训的方式，由安全管理人员在畅行云道APP发布安全教育培训内容，安全管理人员督促驾驶员自行开展学习；春运、安全生产月、专项行动等重点时段对驾驶员集中开展教育培训。

（三）车辆基本情况

1.桂E10873号重型半挂牵引车，该车发动机号：DC13143L01726****，车辆识别代号：YS266X433L560****，使用性质：危化品运输，机动车所有人：北海骏马驰程物流有限公司，登记住址：广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇南北二级路

与还珠南路交汇处骏马汽车城*幢，该车于2021年3月5日在广西壮族自治区北海市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期止2026年3月31日，投保于中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司罗湖支公司，机动车交通事故责任强制保险单号为1055000390285742****，特种车商业保险单号为：1055000390285742****；投保于中国平安财产保险股份有限公司广西分公司，危险货物道路运输承运人责任保险（2023）保险单号为：1141407390288878****，肇事时由黄**驾驶。《中华人民共和国道路运输证》，证号：桂交运管北字45050011****号，业户名称：北海骏马驰程物流有限公司，住址：广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇南北二级路与还珠南路交汇处骏马汽车城*幢，经营范围：危险货物运输（3类），核发机关：北海市行政审批局，核发时间：2024年4月2日。2025年12月22日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2025〕车鉴字第1659号）司法鉴定意见：桂E10873号重型半挂牵引车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车行驶速度约为48km/h。

桂E0583挂号重型罐式半挂车，车辆识别代号：LRJ98RG35L0****，使用性质：危化品运输，机动车所有人：北海骏马驰程物流有限公司，登记住址：广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇南北二级路与还珠南路交汇处骏马汽车城*幢，该车于2021年3月5日在广西壮族自治区北海市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2026年3月31日，投保于中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司罗湖支公司，特种车商业保

险单号为：10550003902857l8****；投保于中国平安财产保险股份有限公司广西分公司，危险货物道路运输承运人责任保险（2023）保险单号为：11414073902887 82****。《中华人民共和国道路运输证》，证号：桂交运管北字45050011****号，业户名称：北海骏马驰程物流有限公司，住址：广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇南北二级路与还珠南路交汇处骏马汽车城*幢，经营范围：危险货物运输（3类<适装介质以罐体检验报告为主>），核发机关：北海市行政审批局，核发时间：2024年4月2日。2025年12月22日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2025〕车鉴字第1659号）司法鉴定意见：桂E10873号重型半挂牵引车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车行驶速度约为48km/h。

（四）驾驶人及行人基本情况

1.黄**，男，汉族，身份证号码为440922**********34，系桂E10873号重型半挂牵引车驾驶员，户籍地址：广东省高州市东岸镇郑村水边村**号，持驾驶证号为440922**********34，档案编号为44090017****的“A2E”类机动车驾驶证，初次领证日期为1993年4月12日。道路运输从业人员从业资格证号：440922**********34，资格类别：经营性道路货物运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员，有效期限：2029年2月24日。经曲靖市公安局沾益分局交通警察大队所出具的呼气酒精含量检验结果告知记录，黄**呼出气体中酒精含量检测结果为0mg/100ml。

2.张**，女，汉族，身份证号码为530328**********26，户

籍地址:云南省曲靖市沾益区白水镇白水社区居民委员会南门街**号，肇事时系路上行人，在事故中受伤后，经抢救无效死亡。根据曲靖市沾益区公安司法鉴定中心《法医学尸体检验意见书》（沾公（交）鉴（尸）字〔2025〕33号）鉴定意见：张**系交通事故致颅脑合并胸腔脏器损伤死亡。

（五）事故发生经过

2025年12月5日，黄**驾驶桂E10873号重型半挂牵引车牵引桂E0583挂号重型罐式半挂车（空载）沿沪瑞线由沾益区白水镇朝沾益区天生桥方向行驶，07时10分行至沪瑞线K2566+770米处，黄**驾驶的桂E10873号重型半挂牵引车右前部碰撞由南向北横过道路的行人张**,造成张**抢救无效死亡及车辆受损的道路交通事故。

（六）事故现场情况

1.事故现场道路情况。道路交通事故现场位于曲靖市沾益区境内沪瑞线2566公里770米处，事故路段呈东西走向，东至曲靖市富源县，西至沾益区天生桥，南北两侧路外均为居民房屋。道路等级为国家四级道路，路面性质为干燥沥青路面，道路中心由虚线，实线渠化为两相向车道，机动车道均宽为3.70米。非机动车车道宽2.0米。事故路段标志限速40km/h（限速标志位于沪瑞线K2563+820M处）

2.地面痕迹。①路面遗留有一条长1430cm桂E0583挂号车右侧第一轴制动印，有一条长1430cm桂E0583挂号车左侧第一轴制动印。②现场道路北侧路面遗留有面积为7.7mx0.6m人体搓印。

3.车体痕迹。桂E10873号重型半挂牵引车经现场勘验：①该车右侧翼子板右端距左端7cm处有面积30cmx35cm碰撞凹陷变形痕迹。②该车右前大灯灯罩右距左22cm处有24cmx19cm碰撞损坏痕迹。③该车保险杠右端距左端28cm处有面积为16cmx6cm断裂损坏痕迹。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

2.直接经济损失情况

因后续的赔偿正在协商之中，直接经济损失待评估。

（八）其他情况

经曲靖市沾益区气象局气象观测站资料查询统计：2025年12月5日，白水06至07时平均气温4.7℃，平均风向北风，风速2.2米/秒，无降雨和闪电情况。06至07时相对湿度100%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月5日07时14分黄**拨打报警电话称:“白水林业生态管理局旁，其驾驶车辆桂E10873撞到路人，路人受伤暂无意识，请求处警”。接警后，曲靖市公安局沾益分局交通管理大队指挥分中心立即指令白水交警中队出警。

（二）事故现场应急处置情况

2025年12月5日07时41分白水交管中队值班民警李*、

缪**带领辅警赶赴事故现场。到达现场后民警配合120救护人员将伤者送往曲靖市沾益区人民医院抢救。随后民警立即向曲靖市公安局沾益分局交通管理大队汇报请求事故处理中队支援处理，随即事故中队值班民警王**、徐*等人赶赴现场处置，现场由周**担任指挥员，王**担任勘查员及绘图员，徐*担任拍照员及记录员。

现场勘查自2025年12月5日07时50分开始，于2025年12月5日10时50分勘验结束，11时05分撤除现场、恢复交通。

（三）医疗救治及善后情况

1.医疗救治情况：2025年12月5日07时21分曲靖市沾益区白水镇卫生院接市120指令，曲靖市沾益区白水镇卫生院急救人员于07时32分到达现场并开展现场急救工作。08时05分，患者仍无生命体征，宣布临床死亡。08时26分将患者送至沾益区人民医院，沾益区人民医院急诊科医生再次查看患者，确认患者死亡。08时30分将遗体送沾益区人民医院太平间。

2.善后处置情况：事故发生后，公安、交通管理大队、医疗等部门和属地政府全力做好人员救治和伤亡人员家属安抚工作。目前，张**遗体已安葬，后续的赔偿当事人正在协商中。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，交通管理大队、医疗等职能部门和属地政府能够第一时间启动响应，迅速赶往现场开展救

援、现场管控和处理等工作。遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通得到有效管控，未出现影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

根据曲靖市公安局沾益分局交通管理大队出具的《道路交通事故认定书》（第5303281202500000841号），经调查询问，检验鉴定、现场勘查、综合分析认定黄**驾驶机动车上道路行驶未注意观察路面情况，且超过限速标志标明的最高时速，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条第一款之规定，是造成此事故的一方面原因；张**在没有过街设施的路段横过道路，未在确认安全后通过，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条之规定，是造成此事故的另一方面原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，认定黄**承担此事故的同等责任，认定张**承担此事故的同等责任。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

张**，女，群众，肇事时系路上行人，经交警部门事故责任认定，对事故发生负有同等责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

黄**，男，群众，肇事时系桂E10873号重型半挂牵引车驾驶员，经交警部门事故责任认定，其对事故的发生承担同等责任。建议由曲靖市沾益区公安分局交通管理大队依法进行处理。

（二）对事故有关单位的行政处罚建议

北海骏马驰程物流有限公司。系桂E10873号重型半挂牵引车、桂E0583挂号重型罐式半挂车登记单位。该公司有专职安全管理人员2名，驾驶员经培训考试合格，持证上岗。编制有《安全生产管理制度》，制定有安全生产管理机构和人员配备管理制度、全员安全生产责任制管理制度、安全生产会议管理制度、从业人员安全生产培训和教育学习制度、安全生产监督检查制度、动态监控系统平台建设维护及管理制度、危险源和重大危险源辨识评估监控制度、应急救援预案管理制度、专用运输车辆安全管理制度、普货车辆安全生产作业规程，动态监控系统运行正常，安全教育培训正常开展。桂E10873号重型半挂牵引车、桂E0583挂号重型罐式半挂车建立了“一车一档”，一级维护保养正常履行，等级评定。建议免予行政处罚。

五、事故主要教训

驾驶人、行人交通安全意识淡薄。驾驶人黄**，道路交通安全意识不强，未认真观察前方路面情况且超过限速标志标明的最高时速，其行为对他人的生命和财产安全构成巨大的威胁。行人张**在没有过街设施的道路上观察来往车辆的情况不足，未确认

安全后横过道路。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）加强道路交通安全宣传引导

交通运输和交通管理部门要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”、“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用好报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等媒体等手段，集中曝光一批严重超限超载违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方的良好效果。要大力开展“亮屏行动”，充分利用户外LED显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，全面提高广大驾驶人交通安全意识。

（二）强化路面管控

强化辖区国道、省道、区乡道路以及农村道路交通秩序管控，充分利用辖区道路科技管控设备，紧盯“两客一危一货一面一网”等重点车辆和重点时段、重点路段，严查严处准驾不符、车辆逾期未检验、超员、违法载人等严重交通违法行为，加大对二、三轮摩托车无证驾驶、违法载人、不按规定佩戴安全头盔等道路交通违法查处力度。充分发挥辖区交通安全劝导站作用，强化宣传提示，劝导和制止农村地区各类严重交通违法行为，消除路面风险隐患。

（三）加强货运企业安全管理

物流运输企业要牢固树立安全发展理念，切实增强安全生产主体意识、责任意识和法治观念。要建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，切实加强对从业人员安全生产教育培训和管理，督促驾驶人员遵守交通规则，及时发现并消除车辆存在的安全隐患，加强对人、车的动态监控和全时空管理，及时发现、制止和纠正车辆“带病”运行、超载超速等问题。

（四）加强道路交通安全设施建设

相关单位和乡镇（街道）要持续加大道路交通安全设施投入，重点完善危险路段防护、标志标线、信号灯、监控抓拍、照明警示等基础与智能设施，对事故多发点段、平交路口、农村道路开展专项提升，全面提升道路本质安全水平，有效防范和减少道路交通事故发生。

沾益白水“12·5”一般道路交通事故调查组

2026年4月2日