阜阳颍泉泉丰省级粮食储备有限公司
“1·11”一般窒息事故调查报告

颍泉区政府事故调查组

2024 年 5 月 22 日

目录

一、事故基本情况 2
（一）苏集粮库概况 2
（二）事故相关单位概况 2
（三）合同签订情况 3
（四）事故伤亡情况 4
（五）事故直接经济损失情况 4
（六）事故当天天气情况 5
二、事故发生经过、救援及善后处理情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故救援 6
（三）事故善后 7
三、事故原因 8
（一）直接原因 8
（二）间接原因 8
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 9
（一）建议免予追究责任人员 9
（二）建议给予行政处罚的人员 9
（三）建议给予行政处罚的单位 11
（四）建议给予党纪政纪处分和问责的人员 12
（五）建议给予行政问责的单位 13
五、事故主要教训 14
六、事故防范措施和整改措施建议 14
（一）深刻吸取事故教训，强化安全生产主体责任 14
（二）切实落实安全教育培训，提升现场应急处置能力 15
（三）落实行业属地监管职责，防止粮食仓储企业失控漏管 15

2024 年 1 月 11 日 11 时许，位于安徽省阜阳市颍泉区伍明镇的安徽省阜阳泉丰省级粮食储备有限公司苏集粮库发生一起一般窒息事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 105 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，颍泉区人民政府批准成立了阜阳市颍泉区“2024·1·11”其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局牵头，区公安分局、区发改委、区总工会和伍明镇政府派员参加，全面负责事故调查工作，同时邀请区检察院、区纪委监委成员参加，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

调查认定，**阜阳颍泉“1·11”窒息事故是一起因粮食出入库装卸人员未佩戴安全帽、未系安全绳，违反粮食出仓作业操作规程，有关部门监管履职不到位、风险隐患排查整治治理不认真不负责而导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）苏集粮库概况

安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司苏集粮库 8 号仓为2016 年竣工高大平房仓，仓内长 17.61 米，宽 23.22 米，设计有效高度 6 米，仓内面积 408.9 平方米，设计仓容 2000 吨，仓内储存小麦为 2022 年度代储市场粮小麦，数量 1766.899 吨，粮堆高度 5.31 米，仓内平均温度 10 度，湿度 73%，出粮口闸门封闭情况良好。该仓采用弧形填充保温挡粮板，其骨架采用冷弯空腹方钢焊接而成，面板为 0.6mm 彩板，内板为镀锌板或彩板，面板经特质压槽成型，内填充聚苯乙烯自熄泡沫板框架填充材料，面板经复合、加压、拉卯成型，其尺寸宽 0.42 米，直径 3 米。

（二）事故相关单位概况

1.事故项目发包单位：安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司（以下简称泉丰公司），位于安徽省阜阳市周棚办事处 202 省道路西，成立于 2007 年 8 月 13 日[1]，有限责任公司（国有独资），隶属于颍泉区发改委的国有粮食购销储存企业，统一社会信用代码：91341200664243363J，法定代表人：魏 xx，经营范围：粮食购销，粮食储存，装卸服务。泉丰公司下设办公室、财务科、业务科、周棚粮库、伍明粮库、苏集粮库、店集粮库；泉丰公司现有职工 19 名，其中有保管员资质 8 人、质检员资质 5 人、安全

1 安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司：2022 年 5 月 31 日企业变更（企业名称,企业类型,实收资本(或外资中方实收资本),管理人员,行业类型,联络员）；2023 年 3 月 1 日企业变更股东名录、章程、多证合一；2023 年 3 月 1 日阜阳市颍泉区市场监督管理局核发了营业执照。

员资质 0 人。安全生产工作领导小组组长魏 xx（职务董事长，负责公司工作的全面开展），副组长焦 xx（职务董事兼总经理，负责公司业务与安全生产工作）、张 xx（职务董事，负责公司办公室）、唐 xx（职务董事，负责公司财务室）、李 xx，成员刘 x、潘 x、刘 xx、苗广礼、郑 xx。其中位于安徽省阜阳市颍泉区伍明镇的苏集粮库，粮库中存有商品粮仓和最低收购价粮仓，商品粮仓为 5 号、6 号、7 号、8 号、9 号五个仓，最低收购价粮仓为 11 号、12 号、13 号、14 号（空仓）、16 号、17 号、18 号六个仓。现有职工 3 名，粮库主任刘 xx，工作人员李 xx、丁 xx。

2.劳务承包单位：阜阳子法物业管理有限公司（以下简称子法物业公司），位于安徽省阜阳市颍泉区苏集镇店集行政村南中 43 号，成立于 2023 年 2 月 10 日，有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91341204MA8Q0L7W9C，法定代表人：王 xx，经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；集贸市场管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；住宅水电安装维护服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（三）合同签订情况

2023 年 7 月 14 日，泉丰公司与子法物业公司签订了《粮食出入库装卸劳务承包合同》，约定自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 1 日子法物业公司为苏集粮库提供粮食出入仓装卸劳务作业，经查，泉丰公司安排苏集粮库主任刘 xx 指定装卸人员以子法物业公司名义组织劳务作业队伍。

按照阜阳市颍泉区商务粮食局《颍泉区粮食进出仓作业专项治理实施方案》要求，粮仓装卸用工必须找有资质公司的劳务人员，因此，受刘 xx 委托，苏 xx 找到李 x 峰、李 x 仓、胡 x 奎、胡 x 杰、胡 x 德五人从事粮食出入库装卸工作，刘 xx 找到王 xx 借用其营业执照资格，并以开普票（以阜阳市颍泉区王 xx 装饰有限公司法人名义)形式将劳务用工资金打到阜阳市颍泉区王 xx 装饰有限公司账户，王 xx 再将劳务用工资金以微信转账方式转给刘 xx，刘 xx 再将李 x 峰、李 x 仓、胡 x 奎、胡 x 杰、胡 x 德五人工资以现金形式下发。2023 年王 xx 成立子法物业公司后，借用子法物业公司营业执照资格，以子法物业公司名义开普票。2023 年 7 月 14 日劳务承包合同经李 x 仓、李 x 峰、胡 x 奎、胡 x 杰、胡 x 德、苏 xx 等人签字按手印后，由刘 xx 借用王 xx 的子法物业公司公章进行盖章。

（四）事故伤亡情况

李 x 仓，男，汉族，55 岁，身份证号码为 34120xxxxxxxxxxx7，住址为阜阳市颍泉区伍明镇寺后村，系粮食出入库装卸人员。

（五）事故直接经济损失情况

已根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定事故直接经济损失。

（六）事故当天天气情况

1月11日天气多云转晴，西南风3级，气温0~15℃。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2024年1月10日晚上，焦xx告知刘xx，1月11日8号仓粮食出仓，让刘xx联系装卸工人，等待货款到位后正式出库。1月11日早晨货款到账后，焦xx安排刘xx进行粮食出库作业，随后刘xx电话联系胡x奎，胡x奎又通知胡x杰、李x峰、李x仓3人。上午8点多，李x峰、李x仓、胡x奎、胡x杰四人分别到达苏集粮库后，刘xx对四人开展培训交底，培训结束后，刘xx、胡x杰、李x峰、李x仓、胡x奎将输送机、扒谷机推到苏集粮库8号仓门口准备装卸粮食（毛粮[2]），检查电源后打开扒谷机、输送机开关运粮出仓。粮食出仓作业刚开始，刘xx就被收麦老板吴x松喊到9号仓门口树下讲话，谈论7号仓粮食、是否一块出仓等情况。出粮一个多小时后，因毛粮出粮不畅，装卸人员用木锨把在出麦口搅拌进行仓外作业排堵，因毛粮麦秸大，仓外排堵效果不明显，在扒谷机、输送机关掉后，在场装卸人员未向刘xx报告，李x仓私自带领李x峰拿着木锨从仓库外门楼梯处进入仓库上方，在未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下，自

2 毛粮：未经清理的原粮。含很多杂质，没有经过精挑细选。

上而下拆除挡粮板，当时李 x 仓站在粮食堆南边，李 x 峰站在粮食堆北边。11 时左右，李 x 仓和李 x 峰在拆除上方第四块挡粮板时，李 x 仓发现粮食坡度不大便违反操作规程让胡 x 奎、胡 x 杰打开扒谷机运粮出仓，胡 x 奎和胡 x 杰将扒谷机、输送机启动后在仓库门口接粮，粮食出仓两三分钟后，因站位靠前，李 x 仓看到中间漏粮口有一团麦秸，便向前用木锨把去捣散麦秸让粮食流淌快点。刚捣散麦秸因粮食流淌过快，李 x 仓就陷进粮堆中，李 x 峰立即拉李 x 仓的胳膊进行施救，因为粮食挤压李 x 仓越陷越深，李 x 峰也开始往下陷，李 x 峰便立即松开李 x 仓的胳膊，扒着挡粮板对外呼救，然后胡 x 杰、胡 x 奎立即关闭出粮口闸门和扒谷机上来救援，并喊人救援，刘 xx、孙 x 帆（拉小麦货车司机）听到呼救后，立即赶到 8 号仓，同时刘 xx 安排苏集粮库工作人员丁 xx 报警、打 120。在救援过程中李 x 仓还是往粮堆里下陷，最后看不到人。刘 xx、孙 x 帆、胡 x 杰、胡 x 奎、李 x 峰几人合力撬挡粮板放粮食救人，用踩粮板挡住粮仓上方粮食流下，同时挖李 x 仓周边粮食，李 x 仓露出头后，用木锨挡在李 x 仓脸前防止粮食流进口中。苏集派出所人员接警后赶到现场也参加了救援，在挖到李 x 仓胸口位置时，120 到达现场，给李 x 仓做检查后，现场宣布李 x 仓死亡。区消防救援大队救援人员到场后用救援绳将李 x 仓身体从粮食内拉出。

（二）事故救援

2024 年 1 月 11 日上午 11 时左右，苏集派出所接到报警后，

迅速赶到事故发生地点，现场有刘 xx 等人已经开始实施救援，接警到的苏集派出所人员也参加了抢救，在挖到李 x 仓胸口位置时，120 到达现场，给李 x 仓做检查后，现场宣布李 x 仓死亡。区消防救援大队救援人员到场后用救援绳将李 x 仓身体从粮食内拉出。事故发生后，泉丰公司魏 xx、焦 xx 立即到达事故现场，区发改委主要负责同志迅速赶往事故发生现场，组织人员进行救援，并做好现场秩序维护以及疏散围观群众等。

（三）事故善后

1. 公安部门

11 时 18 分许，接警后，苏集派出所所长谢传孝立即安排民警到事故现场，11 时 25 分派出所民警到达现场立即开展救援工作。当天下午对事故现场相关人员进行了问话。

2. 医疗部门

11 时 16 分，120 急救中心接到报警电话，医疗救援人员于 11 时 41 分到达苏集粮库事故现场开展救援。

3. 伍明镇人民政府及有关部门

伍明镇人民政府：2024 年 1 月 11 日约 11 时 20 分左右，伍明镇党委副书记、镇长朱迪在镇政府上班时，听到有消防车声音，安排办公室工作人员跟区消防大队了解，得知苏集粮库发生意外事故，随即朱迪与党委委员周玉才赶往现场，同时安排所在辖区村书记及村干部，先行到达现场，查看情况，进行处置。

4. 区发改委（区粮食和物资储备局）

区发改委主任高辉于11时38分分别向区委书记刘万和、区政府区长时新、区应急管理局局长路华腾、市粮食和物资储备局局长李冰报告，并赶赴现场，同时安排区发改委副主任邵xx、刘x和三级主任科员谢x等人也赶赴现场。12时许，区发改委一级主任科员李x昌、粮食监管股负责人周x和区发改委副主任邵xx、刘x和三级主任科员谢x分别到达事故现场开展工作，要求抓紧妥善处理善后事宜。

5.区应急管理局

接到事故信息后，立即通过书面方式将事故上报区委办、区政办和阜阳市应急管理局。

三、事故原因

（一）直接原因

李x仓安全意识淡薄，在苏集粮库8号仓出仓作业过程中，遇到出粮不畅时，违反粮食仓储企业安全生产作业指南[3]和出粮口排堵操作规程[4]，擅自带领同班工人李x峰，在未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下进入粮仓内站到粮面上作业，导致生产安全事故发生。

（二）间接原因

1.安徽省阜阳泉丰省级粮食储备有限公司未认真落实安全

3 粮食仓储企业安全生产作业指南（国粮办应急〔2023〕120号）：“二（二）5：作业现场负责人加强检查督导，提示作业人员按要求穿戴劳动防护用品，及时纠正和制止违章作业行为，及时消除安全隐患。加强作业暂停休息期间现场管理，防止无人监护擅自作业。”

4 出粮口排堵操作规程：“出粮口堵塞或出粮不畅时，按照出粮口排堵操作规程，优先采用仓外作业排堵方式，作业人员开大闸门，利用长杆通过出料闸门、扦样孔、排堵孔等扰动粮堆，实施排堵。”

生产管理责任，未严格落实企业安全生产主体责任，未严格落实安全生产管理制度，现场安全管理混乱，未如实记录安全生产教育和培训情况，未按照规定定期组织应急演练，负主要管理责任。

2.阜阳市子法物业管理有限公司违规出借营业执照，允许社会自然人以公司名义与安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司签订劳务承包合同。收取税点，未对社会自然人组织的劳务作业队伍进行实际管理，负管理责任。

3.颍泉区发改委（区粮食和物资储备局）作为安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司的业务主管部门，未严格落实“管行业必须管安全”，对本行业领域的企业存在行业监管职责落实不到位的情况，负行业监管责任。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

李 x 仓，男，粮食出入库装卸人员。安全意识淡薄，在苏集粮库 8 号仓出仓作业过程中，遇到出粮不畅时，违反粮食仓储企业安全生产作业指南和出粮口排堵操作规程，擅自带领同班工人李 x 峰，在未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下进入粮仓内站到粮面上违章作业，导致其陷入粮仓内。对事故的发生负直接责任，鉴于其在此起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.刘 xx，男，时任安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司苏集粮库主任兼任粮库安全员（已于 2024 年 1 月 14 日免去苏集粮库

主任一职，职务及待遇降为保管员）。苏集粮库 8 号仓出仓作业中，未执行外包作业人员审批制度，未制定出仓方案，未严格落实粮食仓储企业安全生产作业指南[5]中粮食出仓作业要求；未如实记录安全生产教育和培训情况，未严格落实本单位制定的安全生产检查制度以及对外包人员安全管理要求，未认真履行现场安全管理职责，未尽到作业现场看护监管责任，对苏集粮库 8 号仓出仓作业巡查不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（六）项[6]的相关规定，对事故发生负管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，建议由颍泉区应急管理局给予行政处罚。

2.焦 xx，男，时任安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司总经理兼任业务科科长，负责公司业务和安全生产工作（已于 2024 年 1 月 14 日免去总经理职务）。未有效督促、检查粮库安全生产工作和未及时有效消除生产安全事故隐患，未组织制定外包单位管理制度和粮口排堵操作规程，在苏集粮库 8 号仓出仓作业中未执行外包作业人员审批制度，未对劳务外包单位作业开展检查，未按照规定开展针对性的应急演练。违反了《中华人民共和国安

5 粮食仓储企业安全生产作业指南（国粮办应急〔2023〕120 号）：“二（一）5：结合粮仓特点和粮情，制定出粮口排堵操作规程，并在作业前组织培训学习。”

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：…（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；…（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

全生产法》第二十一条第（二）（五）（六）项[8]的相关规定，对事故发生负主要领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[9]的规定，建议由颍泉区应急管理局给予行政处罚。

3.魏 xx，男，安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司董事长。未有效落实企业主要负责人安全管理职责，未有效督促、检查粮库安全生产工作，未组织制定外包单位管理制度和粮口排堵操作规程，未对劳务外包单位作业开展检查，未按照规定组织应急演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（五）（六）项的相关规定，对事故发生负有主要领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由颍泉区应急管理局给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司

未严格落实企业安全生产主体责任，未严格落实安全生产管理制度，现场安全管理混乱，未按照规定定期组织应急演练，未如实记录安全生产教育和培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款、第四条第一款、第二十五条第（四）

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:…（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；…

9 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；…

项、第二十八条第四款[10]的相关规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]的规定，建议由颍泉区应急管理局给予行政处罚。

2.阜阳市子法物业管理有限责任公司

阜阳市子法物业管理有限责任公司违规出借营业执照，允许社会自然人以公司名义与安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司签订劳务承包合同。收取税点，未对社会自然人组织的劳务作业队伍进行实际管理。违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十七条第一款[12]的相关规定。

依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十八条第三款[13]的规定，建议由颍泉区市场监管局给予行政处罚。

（四）建议给予党纪政纪处分和问责的人员

1.焦xx，男，中共党员，时任安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司总经理兼任业务科科长。未有效落实企业主要负责人安全

10 《中华人民共和国安全生产法》第三条 …安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。…
第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:…（四）组织或者参与本单位应急救援演练；…
第二十八条 …生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

11 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…

12 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十七条 任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。…

13 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十八条 …市场主体伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关没收违法所得，处10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款，吊销营业执照。

管理职责，未有效督促、检查粮库安全生产工作和未及时有效消除生产安全事故隐患，对事故发生负主要领导责任。建议由颍泉区发改委给予其党内警告处分。

2.魏 xx，男，中共党员，安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司董事长。未有效落实企业主要负责人安全管理职责，未有效督促、检查粮库安全生产工作，对事故发生负有主要领导责任。建议由颍泉区发改委给予其党内警告处分。

3.周 x，男，中共党员，颍泉区发改委（区粮食和物资储备局）粮食物资监管股负责人，负责全区粮食和物资储备企业的日常管理和安全生产监督管理工作。履职不到位，对安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司安全生产工作监督检查不深入、不细致，未认真督促安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司加强安全生产管理，对事故的发生负有监管责任。建议按照干部管理权限，由颍泉区纪委监委对周 x 诫勉处理。

4.邵 xx，男，中共党员，时任颍泉区发改委（区粮食和物资储备局）党组成员、副主任，未认真履行行业主管部门安全生产管理职责，对此起事故的发生负有领导责任。建议按照干部管理权限，由颍泉区纪委监委责令邵 xx 作出深刻书面检查。

（五）建议给予行政问责的单位

颍泉区发改委（区粮食和物资储备局），作为安徽阜阳泉丰省级粮食储备有限公司的业务主管部门，未严格落实“管行业必须管安全”，对本行业领域的企业存在行业监管职责落实不到位

的情况，对该起事故负有行业监管责任。按照安全生产“管行业必须管安全”的原则，建议颍泉区发改委（区粮食和物资储备局）分别向颍泉区委、颍泉区政府作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

该起事故给人民群众的生命财产造成重大损失，事故的发生暴露出我区粮食领域安全管理的一些突出问题。主要表现在：粮食仓储企业安全生产主体责任落实不力，未严格落实安全生产管理制度，默许社会自然人以公司名义与粮食仓储企业签订劳务承包合同，未根据粮食品种制定出仓方案，未根据粮食仓储企业风险特点开展针对性的应急演练，作业人员不正确使用劳动防护用品，作业现场监护流于形式。各事故相关单位，要认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，依法依规开展生产经营活动。

六、事故防范措施和整改措施建议

（一）深刻吸取事故教训，强化安全生产主体责任

粮食仓储企业要深刻吸取事故教训，强化安全生产主体责任。要针对事故所暴露出来的问题，立即在企业内部展开全面排查，对粮食仓储企业安全生产作业包括作业准备、作业实施、后续工作在内的全过程进行风险辨识和隐患排查，规范操作规程；要针对各部门实际情况制定有针对性的安全管理职责，督促管理人员和作业人员严格执行企业安全生产规章制度和安全操作规程，确保作业过程处于可控状态。

（二）切实落实安全教育培训，提升现场应急处置能力

粮食仓储企业要针对事故暴露出的问题，全面审视现行的安全教育培训工作的有效性和针对性。要针对企业现行的安全操作规程和安全管理规定，切实落实技能培训和警示教育，如实记录安全生产教育和培训情况，开展有针对性的应急救援演练，增强现场作业人员的安全意识和自我防护能力，确保作业人员掌握岗位操作技能和应急救援知识，提高对突发事件的自救和互救能力。要特别加强对现场监护人员的培训，发现异常情况时能立即停止作业，采取正确的应急处理措施，及时上报管理部门。

（三）落实行业属地监管职责，防止粮食仓储企业失控漏管

颍泉区发改委（区粮食和物资储备局）要深刻汲取事故教训，严格落实“管行业必须管安全”，切实加强对全区粮食收储有限公司的安全生产工作指导，督促全区各粮食仓储企业要按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，认真落实企业安全生产主体责任，加大安全生产隐患排查和治理力度，严查粮食系统借用企业营业资质行为，强化分包管理，严禁以包代管、违法分包和转包。

属地政府要深刻汲取事故教训，认真落实属地监管，加强对辖区内生产经营单位的日常监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，确保不发生类似的生产安全事故。