# 宁陵城关河南晨丰建筑工程有限公司“3·9”一般高处坠落事故调查报告

2023年3月9日,宁陵县城关镇河南晨丰建筑工程有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元。

事故发生后，县领导高度重视，栗团结县长、孟锦涛常务副县长相继作出批示。3月10日，宁陵县人民政府成立了县应急管理局牵头，县公安局、总工会、住建局、城关镇人民政府和安全生产专家组成的事故调查组，同时邀请县纪委监委参加依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质。

经调查认定，该起事故是一起因当事人违规操作，安全防护缺失造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

**1.事故单位（施工单位）：**河南晨丰建筑工程有限公司，注册于2020年7月3日。类型：有限责任公司（自然人投资或控

股）。法人：李运芝。统一社会信用代码：914105**********758C。发证日期2020年7月3日。注册登记机关：林州市市场监督管理局。建筑业资质：建筑机电安装工程专业承包二级,古建筑工程专业承包二级,城市及道路照明工程专业承包三级,环保工程专业承包二级,施工劳务不分等级,建筑工程施工总承包二级,建筑装修装饰工程专业承包一级,电力工程施工总承包级,市政公用工程施工总承包二级,机电工程施工总承包三级,地基基础工程专业承包一级,起重设备安装工程专业承包二级,防水防腐保温工程专业承包一级,钢结构工程专业承包二级。安全生产许可证编号：（豫）JZ安许证字2017****47。

**2.业主单位（建设单位）：**宁陵县城市建设投资开发有限公司，注册于2013年4月28日。类型：其他有限责任公司。法人：徐文华。统一社会信用代码：914114*********795U。经营范围：廉租住房、公共廉租住房建设；棚户区改造、城中村改造、旧城改造安置房建设；发证日期：2020年6月8日。注册登记机关：宁陵县市场监督管理局。宁陵县河南晨丰建筑工程有限公司承建的江泰碧绿花园项目位于宁陵县人民东路，为政府安置房项目，资金来源为财政投资，共15栋建筑（12栋住宅、1栋酒店、1个幼儿园、1栋商铺），总建筑面积177285.2㎡。

（二）施工现场安全管理情况

县住建局安全股于2023年3月6日对江泰碧绿花园建筑工地

安全检查时发现5、6、7、9、10、11、12号建筑工程存在安全通道未按照规范搭设、钢筋区防护棚未按规范搭设等隐患，随即下达了《安全隐患停工整改通知书》，并要求问题整改结束后，将整改报告报送住建局，经验收合格后，方可恢复施工。事故发生时，还在停工整改阶段，工地现场安全由施工单位河南晨丰建筑工程有限公司项目经理刘群立总体负责，刘群立将江泰碧绿花园工地12号楼**（楼体总高52米，共18层）**交给赵伟彬负责，安全员侯建国2023年1月已离职，新安全员未到岗[1]。

（三）事故发生经过

经调查，3月7日，赵伟彬通过熟人郭从国临时雇佣甄秀丽和郭宇到12号楼使用清渣机**（清渣机生产厂家为河南省长葛市铁虎建筑机械厂，整机质量130KG，型号Y1001-4）**进行对各楼层地面清渣清理。清渣机使用电缆为清渣机自带，电缆在1楼连接电源后通过施工电梯和楼体的缝隙扯到施工楼层。3月9日下午14时40分左右，甄秀丽和郭宇两人对17层地面清渣完毕后，在正在17层安装门窗玻璃工人徐国芳的帮助下通过施工电梯将清渣机从17层搬运至16层电梯口边沿处，然后徐国芳乘电梯上行至17层继续安装玻璃。甄秀丽和郭宇到达16层后，甄秀丽离开到旁边室内解手，郭宇1人和清渣机在16层施工电梯口

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

附近，当时清渣机开关处于关闭状态，甄秀丽离开后，郭宇自行打开清渣机开关，由于操作不当和清渣机一块儿从16层电梯口坠至1层。14时55分甄秀丽给项目部技术员乔坤坤和介绍人郭从国打电话告诉郭宇坠落的事情，乔坤坤随即拨打了120，闻迅赶来的曹景义（死者亲戚）拨打了110，医护人员到达现场后鉴定郭宇已无生命体征，公安民警随后封闭了现场，进行现场勘查。

（四）事故现场情况

事发楼层阳台临边及电梯口没有安全防护，事故现场清渣机位于一楼施工电梯西侧，开关处于开启状态，死者郭宇面部朝上，头向南方，双脚向北躺在一楼施工电梯底部，头部有开放性伤口、胸部有血迹、腿部严重变形。

（五）人员伤亡情况

郭宇，男，33岁，身份证号：411423********3512，宁陵县刘楼乡郭小集村人，在事故中死亡。

## 二、事故应急处置及评估情况

县120急救指挥中心接警后，15时07分到达现场，经全力抢救，郭宇已无生命体征。县110指挥中心接警后，于16时09分到达现场,进行警戒勘察,调查取证。

120、110出警迅速，抵达现场后有序开展工作，处置熟练、专业。通过公安民警综合判定排除了刑事案件的可能。

接报后县应急管理局、住建局等领导相继到达事故现场，会

同现场的公安机关对事故原因进行分析，妥善处理善后事宜，河南晨丰建筑工程有限公司与当事人家属达成赔偿协议，善后处理快速，舆情控制良好。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因

郭宇违规操作机械，事发楼层安全防护缺失，致其从高处坠落死亡。

（二）间接原因

1.县住建局安全股于2023年3月6日对碧绿花园5、6、7、9、10、11、12号楼下达了《安全隐患停工整改通知书》，在停工整改期间，12号楼施工负责人赵伟彬擅自雇佣工人进行施工。

2.河南晨丰建筑工程有限公司，经营管理人员安全意识淡薄，未落实安全主体责任，岗前培训未落实[2]。

3.河南晨丰建筑工程有限公司作为施工安全管理单位，未对施工人员进行技术交底，也未对施工人员活动进行监督，事故现场没有安全管理人员。

## 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（一）死者郭宇未采取任何安全防护措施进行违规作业，对事故发生负主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）河南晨丰建筑工程有限公司，未落实安全生产主体责任，没有配备安全管理人员，岗前培训未落实，对有关部门和单位检查指定的安全隐患没有及时整改，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[3]，第二十四条[4]规定。建议由宁陵县应急管理局进行处罚。

（三）河南晨丰建筑工程有限公司项目经理刘群立未按规定组织制定、实施本单位的安全教育，未落实安全生产主体责任，岗前培训未落实，安全管理工作不力，对事故发生负主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]，建议由宁陵县应急管理局给予刘群立处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（四）河南晨丰建筑工程有限公司12号楼施工负责人赵伟彬在停工整改期间，擅自临时雇佣工人进行施工，既未对清渣机的使用向施工人员进行技术交底，也没有进行岗前培训，临

---

[3] 第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] 第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[5] 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

时上岗，导致事故发生，建议由河南晨丰建筑工程有限公司按照公司管理规定对赵伟彬进行处理。

**五、防范措施及建议**

（一）河南晨丰建筑工程有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，认真贯彻执行国家安全生产法律法规，建立健全企业安全生产管理体系和安全生产规章制度，加强对一线施工作业人员安全生产法律法规、安全生产管理规章及安全操作规程的教育培训，加强安全生产巡查，及时发现安全隐患并采取有效措施进行整改，加大对施工现场的安全投入，完善安全防护措施，防范生产安全事故发生。

（二）县住建部门要进一步落实行业监管工作责任。一是加强对监管企业的日常监督管理，督促认真贯彻执行安全生产法律法规和行业标准规范，全面落实企业主体责任。二是进一步加强施工现场隐患排查和治理，落实好各项安全措施。三是深刻吸取事故教训，对下达整改及停工措施的企业要加大日常巡察力度，对隐患未整改完毕擅自开工的企业严肃处罚。四是要督促各企业开展安全技术和操作技能教育培训，认真做好经常性安全教育和施工前的安全技术交底工作，加强现场监理、安全员等重点岗位人员的教育管理和监督检查。

（三）各乡镇人民政府要严格落实属地管理责任，加强对辖区内生产经营单位安全生产巡查，督促开展安全生产法律法规宣传和隐患排查，严格落实企业安全生产主体责任，严格按照有关国家标准和管理制度开展经营作业行为，坚决杜绝违规违章作业。组织开展建筑领域安全生产大排查大整治，全面检查本区域建设施工项目，对问题突出的项目进行通报并约谈企业主要负责人;对发现的违法违规行为，依法依规从严处罚。