信宜市2021.6.1一般交通事故调查报告

来源：信宜市公安局交通警察大队 发布时间：2021-09-05 09:16 【字体：小 大】

2021年6月1日14时20分许，林某驾驶赣05-BXXX7号牌大中型拖拉机由信宜市区往信宜北界镇方向行驶，当行驶至G359线信宜市北界镇双寿村黑水河路段时，车辆越过道路中心实线行驶，与相对方向行驶由汤某驾驶的粤K0XXX7号自卸货车相碰,造成汤某死亡、林某受伤，车辆损坏的交通事故。直接经济损失约110万元。事故发生后，信宜市公安局高度重视，公安局、交警大队领导、交管中队民警先后赶到现场，开展协调指导现场处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）、《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》（公安部令 第146号）、《道路交通事故深度调查工作规范(试行)》（公交管〔2017〕409号）、《中共茂名市委办公室 茂名市人民政府办公室关于贯彻落实省委、省政府完善安全生产责任体系的通知》（茂委办发〔2015〕16号）的有关规定，信宜市公安局交通警察大队成立信宜市“2021.6.1”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆及其驾驶人情况

1、事故车辆：赣05BXXX7大中型拖拉机，车辆性质：非营运。粤K0XXX7号重型自卸货车，车辆性质：货运。经对两辆肇事车辆进行检测，均为合格的车辆。

2、车辆驾驶人：林某，男，汉族，1984年出生。持有茂名市茂南区农业农村局核发的驾驶证，准驾车型：G2，初次领证日期：2020年11月02日，驾驶证有效期限至2026年11月02日（并持有公安机关核发的驾驶证，准驾车型：C1，初次领证日期：2015年04月03日，有效期限至2031年04月03日）。

汤某，男，汉族，1967年出生。准驾车型：A1A2E。初次领证日期：1991年12月18日，驾驶证有效期限至2025年12月18日。

（二）事故路段情况

事故现场位于G359线369KM+500M处即信宜市北界镇双寿村黑水河路段，道路呈东西走向，东往信宜市区，西往信宜市北界镇方向，南面为农田，北面为山体，属国道。双向两车道，混合道路，道路宽6.7米。弯道，水泥路面，事故发生时为雨天，路面潮湿，视线一般，该路段东往西方向在入弯前设有急弯标志牌，弯道划有道路中心实线，南向路边缘设有波纹防护栏。

二、事故应急处置

2021年06月01日14时27分，信宜市公安局交通警察大队北界中队值班室接到茂名市公安局指挥中心110转来警情称：在信宜市北界镇双寿村路段发生一起一辆泥头车与一辆货车相碰撞的交通事故，司机被困在车里，现场有人受伤，要求出警处置。接报人员立即向局领导、北界镇政府领导及交警大队领导报告，相关单位领导及办案民警先后赶赴现场，进行交通管制，疏导交通，保护现场、采取抢救措施、调查取证等工作。事故现场处理完毕后该路段于6月01日17时50分许恢复正常通车。

三、事故原因及性质

（一）事故原因分析及责任划分意见

林某驾驶未定期进行安全技术检验的机动上路行驶，会车时未靠右侧通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关“第十三条第一款 对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。第三十五条 机动车、非机动车实行右侧通行。”之规定，其交通违法行为与本起交通事故具有全部的因果关系，林某承担事故的全部责任；汤某不承担事故责任。

（二）事故性质

根据事故原因分析及责任划分意见，经调查组集体讨论研究认为，信宜市“2021.6.1.”道路交通事故是一起生产经营性的道路交通事故。该起事故林某驾驶的赣05-BXXX7号牌大中型拖拉机是非营运车辆且负事故的全部责任，根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》“第二条 本工作指引适用于经营性道路运输车辆在广东省行政区域内的经营性道路运输活动中造成人员伤亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆在广东省行政区域内的经营性道路运输活动中造成3至9人死亡的较大道路交通事故的调查处理工作。”之规定，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

四、事故暴露出的问题和整改防范措施

虽然该起事故是一起由非营运车辆越过道路中心实线行驶与对向正常行驶自卸货车相碰，且非营运车辆负事故全部责任的生产经营性的道路交通事故，但同样也暴露出一些突出问题：非营运车辆驾驶人道路交通安全意识淡薄。林某在机动车未年审且未投保的情况下驾驶车辆上路行驶，在弯道越过道路中心实线与对向来车发生碰撞，严重缺乏道路交通安全意识。

五、下一步整改防范措施：

（一）加大对农用车辆的安全管理力度。市农机主管部门要与市公安交警部门形成监管合力，严厉查处农用车违规载人、无证驾驶、逾期未检验、未投保等交通违法行为，尤其是要加大农村地区道路的管控力度，坚决遏制农用车辆道路交通事故的发生。

（二）加大对驾驶人培训教育力度，强化安全意识。市农机主管部门，要加大对农用车驾驶人的教育培训力度，强化交通法律意识和安全意识，提高驾驶人遵守交通法律法规的自觉性，让驾驶人高度重视交通安全，文明驾车、安全驾车、自觉维护道路交通安全，当道路交通安全的明白人、知情人、守纪人、有效遏制交通事故的发生。

（三）对事发路段增设相关提醒标志。该起事故事发路段已设有急弯标志、波纹防护栏，为进一步改善事发路段标志、标线，建议公路主管部门在原有的基础上对事发路段增设相关安全标志、黄闪灯等设施。

（四）加大交通安全隐患路段排查治理力度。公安交警部门要加大对道路交通安全隐患的排查力度，全面排查辖区内各种道路交通安全隐患，并及时通报给道路主管部门。各道路主管部门要及时予以确认和治理，以消除隐患，确保道路交通安全。

（五）加强道路交通安全宣传和警示教育。公安交警部门和农机主管部门要针对本次事故发生的原因和暴露出的问题，认真分析研究，加强宣传教育 ，到农用车辆活动频繁的地区，突出对农用车、货车、农村客车、校车、面包车、摩托车驾驶人等农村重点群体，进行广泛宣传教育 ，提高农村司乘人员道路交通安全意识。全市各级公安交警部门要充分利用传统媒体和新兴媒体，公开曝光严重违法行为、典型交通事故案例，并向农用车、货车、客车、校车等重点车辆驾驶人、企业负责人、安全管理员推送，努力实现遵守道路交通安全法律法规，完成由“要我遵守”到“我要遵守”的转变。

信宜市“2021.6.1”交通事故调查组

信宜市公安局交通警察大队（代 章）

2021年9月5日

【打印正文】 分享到：

网站声明 | 网站地图 | 联系我们

网站备案号：粤ICP备12026928号-5 粤公网安备 44098302441059号

版权所有：信宜市人民政府 主办：信宜市人民政府办公室 承办：信宜市信息中心

网管电话：0668-8879366（仅受理网站建设维护相关事宜） 网站标识码：4409830035

建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器