芦淞区株洲市康发包装有限公司“2.18”一般机械伤害事故调查报告

更新时间：2025-04-30 浏览次数：143 来源：区应急管理局 作者：刘思轩 字体[大 中 小]

2025年2月18日13时左右，芦淞区株洲市康发包装有限公司制造生产线上发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后，芦淞区区委、区政府领导高度重视，要求做好事故善后处理及遇难家属安抚工作，查明事故原因，追究相关责任人责任，吸取血的教生产责任，确保人民群众生命财产安全。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《株洲市应急和安全生产委员会办公室关于挂牌督办查处生产安书》（株应安委办函〔2025〕12号）要求，经株洲市芦淞区人民政府批准，2月21日，成立了由区委常委、区人民政府副区长白虎任组长,区应急管理局局龙泉派出所、区总工会、区科工信局、区人社局、龙泉街道办事处为成员单位的"2.18"一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故时，邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照"四不放过"和"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等手段，查明了事故发过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位、项目、人员情况

1.事故单位基本情况

株洲市康发包装有限公司，成立于2016年4月21日，企业类型为有限责任公司，注册地位于湖南省株洲市芦淞区龙泉街道高家坳株醴路散户59号，代码为91430203MA4L3X3336，法定代表人匡建国，单位有员工7人。经营范围：主营业务是纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售售；软木制制品销售；日用木制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.事故项目基本情况

株洲市康发包装有限公司制造生产线压痕模切机，又叫啤机、裁切机、数控冲压机，主要用于相应的一些非金属材料 、不干胶、EVA、双面胶、电等的模切（全断、半断）、压痕和烫金作业、贴合、自动排废，模切机利用钢刀、五金模具 、钢线（或钢板雕刻成的模版），通过压印版施加一定的压纸板轧切成一定形状。是印后包装加工成型的重要设备。



3.事故相关人员情况

死者***，女，**岁，身份证号：4324********，住址：株洲市********，在该公司工作7年。

株洲市康发包装有限公司法定代表人匡建国：男，**岁，株洲市康发包装有限公司负责人，身份证号4302********，户籍地********。

株洲市康发包装有限公司张小英：株洲市康发包装有限公司工作人员，女，***岁，身份证号4302********，户籍所在地********。

株洲市康发包装有限公司田小黄：株洲市康发包装有限公司工作人员，男，**岁，身份证号4302********，户籍地********。

（二）事故现场情况

事故现场位于株洲市康发包装有限公司制造生产线压痕模切机区域。



（三）相关调查情况

株洲市康发包装有限公司法定代表人为匡建国，为该公司负责人。

经询问企业负责人、现场工友和查看事故现场监控视频，初步判定，2025年2月18日13时左右，***在使用压痕模切机时，违规进行操作，导致身体友田小黄马上切断机器电源，其他工友将其救出。后经120急救中心、公安法医现场鉴定，判定***死亡。

事故发生区域有监控覆盖，厂内监控时间较北京时间慢5小时左右，据公安部门调查认定，监控不存在修改痕迹。

二、事故发生经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年2月18日，株洲市康发包装有限公司进行正常生产，对纸质半成品进行压痕拓印。生产车间有一台模切压痕机，由工人***操作，其负责此机工人田小黄辅助***放置模切压痕机的模具。工人张小英负责纸箱的装订。13时许，因上一批纸箱已印完，印下一批纸箱需要更换模切压痕机的模具，痕机去关电源，却错将启动开关按下，***瞬间被卷入机器。三秒钟后，工人田小黄马上将机器的总电源关闭，并呼喊其他工友过来查看情况，同时拨话。株洲市三三一医院急救医生赶到现场后检查患者，其已无自主呼吸和心跳，宣告临床死亡。13时20分许，芦淞区安分局龙泉派出所接到报警，警员一赶到现场进行处理。龙泉派出所对株洲市康发包装有限公司匡建国、张小英、田小黄、陈伟军、颜智屏等人进行了询问，经过调查后，排除了他杀可能

2月18日下午13时30分许，株洲市芦淞区应急管理局接区总值班室反馈，称株洲市康发包装有限公司发生一起亡人事故，要求核实信息。经核实后事故信息上报至区总值班室及株洲市应急管理局，同时录入事故直报系统。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，区委、区政府主要领导亲自调度，区应急管理局、区科技工业和信息化局、龙泉街道办事处均迅速派员赶赴事故现场，进行现场勘察况，责成株洲市康发包装有限公司立即停产整顿，依法对相关责任人进行控制。同时做好家属安抚及善后工作，无不稳定因素和负面舆情

2月21日，区应急管理局牵头相关成员单位作出了请求成立株洲市康发包装有限公司"2.18"一般机械伤害事故调查组的申请，同日，区人民政府作出株洲市康发包装有限公司"2.18"一般机械伤害事故调查组，并启动了事故调查程序。

2月26日上午，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条之规定，为尽快查明事故原因，认定事故性质和事故责任理局牵头，成立由区委常委、区人民政府副区长白虎任组长的事故调查组。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，经核定事故直接经济损失为人民币约110万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

株洲市康发包装有限公司制造纸箱的模切压痕机操作工人***，违规攀爬到机器上进行模具更换，误按启动电源，被机器卷入导致死亡，是此次事故因。

（二）间接原因

株洲市康发包装有限公司安全管理脱节，企业安全生产主体责任落实不到位。该公司未按法律要求制定并严格落实隐患排查治理制度，现场无任志，对现场存在的事故风险辨识不到位，未对职员工开展有效的安全教育和风险告知，未及时制止和纠正作业人员违规操作，未提供符合国家标准或行防护用品，现场人员安全防范意识缺失，最终导致事故发生。

（三）事故性质

经调查，认定株洲市康发包装有限公司"2.18"一般机械伤害事故为一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的责任认定及处理建议

（一）相关责任单位存在的主要问题及处理建议

1.株洲市康发包装有限公司安全管理上存在漏洞，无安全教育培训相关制度，各项安全管理制度和安全措施未落到实处，未对员工的违章操作进行

正，未及时消除事故隐患，违反《安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条之规定，导致事故发生，造成人员伤亡和财产损失，对事故的发
任，建议由区应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条之规定依法给予行政处罚。

2.株洲市芦淞区龙泉街楠竹社区未完全协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责，且在发生事故后未能第一时间掌握情况，报送信息不及
区龙泉街道对楠竹社区进行安全生产工作约谈。

3.芦淞区科技和工业信息化局，未认真履行安全生产行业监管职责，未严格落实"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"的
发生负有行业监管职责；芦淞区龙泉街道办事处，未有效落实安全生产属地管理责任，对事故的发生负有属地监管责任。建议由芦淞区人民政府责成芦
业信息化局及龙泉街道办事处作出深刻检讨，总结教训，改进工作。

（二）相关责任人员的责任认定及处理建议

1.***，女，群众，株洲市康发包装有限公司工人，安全防范意识缺乏，违规违章操作模切压痕机，导致自己被机器卷入死亡，违反《安全生产法》
规定："从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品'
要责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.匡建国，男，群众，株洲市康发包装有限公司法定代表人，负责公司的安全生产工作，安全生产责任制落实不到位，从未对员工进行系统安全培
头简单告知便让工作人员上岗作业，教育培训不到位；未购置安全警示标志及个人防护用品，安全投入不到位；督促、检查本单位生产安全工作不力，
在的风险辨识不到位；未对员工进行有效风险告知，未及时制止和纠正作业人员违规操作，事故发生后，违反《安全生产法》第二十一条第（一）
（五）项之规定，对事故的发生负有主要责任。建议由区应急管理局根据《安全生产法》第九十五条之规定依法给予行政处罚。

3.殷小阳，女，中共党员，株洲市芦淞区龙泉街道楠竹社区书记、主任，负责楠竹社区安全生产工作，未完全落实属地监管责任，且在发生事故后
掌握情况，建议龙泉街道党工委进行处理。

4.彭靓源，男，中共党员，株洲市芦淞区龙泉街道办事处应急管理工作负责人，负责龙泉街道街道安全生产工作，未严格落实属地监管责任，对辖
开展日常监管工作的问题失察，建议由区纪委监委问责。

5.贺东旭，男，中共党员，株洲市芦淞区科技工业和信息化局副局长，作为工业企业主管部门分管安全生产的同志，履行"管行业必须管安全"的行业
不到位，督促检查企业安全不到位，指导行业企业抓隐患排查整治工作不到位，建议由区纪委监委问责。

六、事故防范及整改措施建议

（一）贯彻落实企业安全生产主体责任

株洲市康发包装有限公司立即全面停产停业整顿，要深刻吸取事故教训，举一反三，立即组织开展一次全面自查自纠，重点排查治理安全生产主体
题。一查安全责任落实，是否建立健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单；二查安全投入，是否及时足额提取和使
用，保证安全培训教育、隐患排查治理等工作的资金投入；三查安全培训，是否对单位工作人员组织开展安全生产教育培训；四查安全管理，是否严格
管理、现场管理，特别要加强安全风险辨识和隐患排查治理，及时掌控事故风险，防范事故的发生。

（二）进一步明确职责职能，加大安全生产监管力度

各负有安全生产监管职责的部门，要结合事故教训分析各类生产经营单位的安全形势和特点，按照职责分工抓好生产经营单位安全工作，突出生产
风险点的安全监管。对属于上级监管的职责职能，及时报告、协调上级部门及时督促相应责任主体单位整改、消除隐患，并区分职责加大监管力度。要
须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"原则和"谁的场地谁负责"的要求，扎实开展本行业领域安全风险隐患排查整治，实施重点安全监
群众生命和财产安全。

（三）进一步强化部门联动，严格查处违法违规行为

全区各基层单位、各部门要提高政治站位，认真吸取本次事故的教训，组织开展事故报告通报会，举一反三、深入一线、靠前站位、预先研判、提
全区安全形势稳定。白关镇、各街道等基层单位要采取有效措施，牢固树立"生命至上、安全第一"的发展理念，督促辖区内各生产经营单位建立健全安
夯实安全教育培训工作，对发现的各类重大事故隐患和违法违规行为，要联合负有安全生产监管职责的部门严格依法进行处理；涉嫌犯罪的，要及时移
切实做到"检查必执法、执法必严格"，营造安全生产监管执法的高压态势。

芦淞区株洲市康发包装有限公司"2.18"一般机械伤害事故调查组

2025年4月3日

株洲市互联网违法和不良信息举报

主办：株洲市芦淞区人民政府 承办：株洲市芦淞区人民政府办公室、株洲市芦淞区数据局

政务大厅咨询、投诉电话： 0731-28580959 政务大厅预约电话：0731-28580155 网站联系电话：0731-28580159

湘公网安备 43020302000180号 备案号：湘ICP备07006574号 网站标识码：4302030001

本网站已支持IPv6访问