

横州六景广西言皓浆纸有限公司“6•5”一般触电事故调查报告

发布时间：2024-09-18 17:25　来源：横州市应急管理局　【字体： 大 中 小 】

2024年6月5日14时50分许，在南宁六景工业园区内，广西言皓浆纸有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(自治区政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，六景镇人民政府、市总工会、市公安局、市人社局、市经信局等单位部门人员组成的南宁六景工业园区广西言皓浆纸有限公司“6·5”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，经调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。

经调查认定，横州六景广西言皓浆纸有限公司“6·5”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉及企业情况

广西言皓浆纸有限公司成立于2022年6月23日，详细地址为南宁东部产业新城六景工业园区景泰路16号综合楼二楼，统一社会信用代码为91450181MAA7NR6P3P，法定代表人是磨史中，企业的经营范围为纸制品制造、纸制品销售、纸浆制造、纸浆销售等。

广西言皓浆纸有限公司成立了公司安全生产管理委员会，组长蒋*明（公司总经理）为公司安全主要负责人，负责安全管理工作；副组长林*开（公司副总经理）为公司安全生产主要负责人，负责公司生产技术工作；费*林为公司生产技术部安全环保科主持日常工作的副科长兼公司安全管理员，负责公司日常安全管理工作，负责对公司员工进行安全生产培训教育。黎*为广西言皓浆纸有限公司污水处理科科长，负责对下属员工进行安全生产培训及岗位安排。

2024年3月到6月，广西言皓浆纸有限公司在进行春节后复工前的检维修工作及日常维护工作。2024年6月5日上午8时上班后，广西言皓浆纸有限公司污水处理班组的工人陆*和吴*光按照日常工作安排进行维护工作，陆*的岗位是负责厌氧池工作，当天到厌氧斜筛平台上冲洗筛网，吴*光的工作岗位是在好氧池、均质池、中沉池以及中间水池处理污水工作。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年6月5日14时许，广西言皓浆纸有限公司安全环保科副科长费*林对各车间排水情况进行检查。当费*林巡查到污水处理科厌氧岗位时，发现厌氧集水井抽水泵未运行，到厌氧泵房查看发现没人在岗，于是他打电话给污水处理科科长黎*询问厌氧岗位人员情况，黎*了解后立刻去核实寻找上班人员，并向污水处理操作工吴*光询问厌氧池这边情况，黎*让吴*光先去厌氧池那边开抽水泵处理污水。在14时15分许，费*林巡查到厌氧斜筛平台时，发现厌氧操作工陆*已倒在厌氧水槽内，他马上下到厌氧斜筛平台下面关掉高压清洗机的电源，随后与赶到现场吴*光将陆*从厌氧水槽内抬到厌氧斜筛平台。现场人员在汇报给部门领导和公司领导的时候，也同时联系了120，119到场抢救，并向六景镇（南宁六景工业园区管委会）报告，120急救医生到现场进行救护，陆*因抢救无效死亡。

（二）事故现场勘验

由于事故现场无视频监控，经调查组现场勘察和对高压清洗机检验认定：陆*在使用高压清洗机对污水处理科厌氧预酸化水池上部的厌氧斜筛进行冲洗作业时，发生触电事故死亡。

事故现场位于广西言皓浆纸有限公司污水处理科厌氧预酸化水池上部的厌氧斜筛平台（如下图）。



图片 1 平台示意图



图片 2 平台水槽示意图



图片 3 厌氧斜筛示意图



图片 4 高压清洗机检测图

（三）事故救援处置情况

接到事故报告后，公安、应急管理局、六景镇人民政府等单位部门立即赶至事故现场组织开展救援善后处置工作，要求涉事单位积极解决事故善后工作问题并配合做好事故调查工作。目前，事故善后和赔偿工作已经处理完毕，没有因处置不力造成不良社会影响。

（四）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

事故造成陆*1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为60万元。

三、事故发生的直接原因和间接原因

（一）事故发生的直接原因

通过对现场进行调查分析，该触电事故的直接原因为：高压清洗机（2020年购买）由于长期存放在露天的场所，同时近期因连续下雨，高压清洗机存在受潮漏电故障，工人陆*在用高压清洗机对污水处理厂厌氧斜筛进行冲洗作业时，触碰到高压清洗机喷水头（金属杆），发生触电事故死亡。

（二）事故发生的间接原因

工人陆*在用高压清洗机对污水处理厂厌氧斜筛进行冲洗作业时，没有检查设备的安全性，没有发现高压清洗机存在漏电现象，导致触电事故发生。

四、有关责任单位存在的问题

广西言皓浆纸有限公司一是安全生产管理制度落实不到位，未根据公司制定的危险辨识、风险评价制度对污水处理科厌氧岗位风险辨识、管控排查不到位[1]；二是隐患排查治理不到位，未定期开展隐患排查治理，未及时消除高压清洗机漏电安全隐患；三是安全生产投入不到位，导致设备设施缺少必要的维护保养，无该设备保养记录[2]；四是安全教育培训不到位。未严格对从业人员进行安全教育和培训，使其掌握本岗位的安全操作技能[3]。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）有关责任单位的处理建议

广西言皓浆纸有限公司，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）有关责任人员的处理建议

1.蒋*明，广西言皓浆纸有限公司总经理（安全生产主要负责人），未按规定履行单位主要负责人相关安全生产工作职责[4]，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能检查发现并及时消除广西言皓浆纸有限公司厌氧工段高压清洗机存在的安全隐患[5]，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

2.林*开，广西言皓浆纸有限公司公司副总经理，未认真履行岗位职责，建议由广西言皓浆纸有限公司按照公司规定进行处理。

3.费*林，广西言皓浆纸有限公司生产技术部安全环保科副科长兼公司安全管理员，未认真履行岗位职责，建议由广西言皓浆纸有限公司按照公司规定进行处理。

4.黎*，广西言皓浆纸有限公司污水处理科科长，未认真履行岗位职责，建议由广西言皓浆纸有限公司按照公司规定进行处理。

5.陆*，广西言皓浆纸有限公司污水处理科厌氧操作工，在使用高压清洗机对污水处理厂厌氧斜筛进行冲洗作业时，安全意识淡薄，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

六、事故防范措施建议

（一）广西言皓浆纸有限公司。要落实企业安全生产主体责任，要针对此次事故，举一反三，深刻汲取事故教训；建立健全并落实全员安全生产责任制，严格落实安全生产规章制度，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；严格对有限空间作业、动火作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业等危险性作业的安全管理；加强对员工开展安全生产教育培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；加强现场作业监督管理，及时排查、整治安全隐患，采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（二）横州市经济贸易和信息化局。要认真履行行业管理职责，强化日常监管和隐患排查力度，督促企业落实主体责任，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（三）横州市六景镇人民政府（南宁六景工业园区管理委员会）。要加强属地监管职责，要深刻吸取事故教训，举一反三，在辖区内开展企业用电作业安全专项治理行动，排查整治作业人员是否持证上岗情况，督促企业严格按高低压用电安全设备国家、行业标准进行施工作业，督促企业加强对作业人员安全教育和培训，全面、深入、细致开展企业高低压用电安全隐患排查活动，发现安全隐患要及时督促企业落实整改，及时消除存在的事故隐患，预防事故发生。

（四）横州市应急管理局。要严格落实综合监管职责，进一步加强日常监督管理和安全生产法律宣贯，推动企业强化安全生产主体责任，落实各项安全风险防范措施，确保安全生产。

南宁六景工业园区广西言皓浆纸有限公司

“6·5”一般触电事故调查组

2024年8月23日

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标

准化，信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生 产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规 章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四） 保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消 除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

 桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008