开平“8·9”一般窒息事故调查报告

开平市政府事故调查组

2025 年 10 月 15 日

目　录

一、事故的基本情况.....2
（一）事故单位概况.....2
（二）事故人员情况.....3
（三）事故现场情况.....3
（四）氮气用途和理化性质.....4
（五）事故当天天气情况.....4
二、事故经过、应急处置及善后情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故应急处置情况.....5
（三）善后处置情况.....6
（四）应急处置评估.....6
（五）直接经济损失情况.....6
（六）政府部门履职情况.....6
三、事故原因及性质认定.....7
（一）事故直接原因.....7
（二）事故间接原因.....7
（三）事故性质.....8
四、事故责任认定及处理建议.....8
（一）对事故直接责任人员的处理建议.....8
（二）对涉事单位和责任人员的行政处罚建议.....8
（三）对涉事单位人员的内部处理建议.....10
（四）其他处理建议.....10
五、事故暴露的突出问题及防范和整改措施建议.....10
（一）深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任.....11
（二）加大安全培训演练力度，全面提升应急处置能力.....11
（三）完善应急救援设施设备，健全应急响应工作机制.....12
（四）严格落实安全生产监管职责，筑牢安全监管防线.....12

开平“8·9”一般窒息事故调查报告

2025年8月9日0时许，开平市潭江粮油储备有限公司员工违规进入蚬冈库区P1仓-3（该仓当时处于气调储粮状态，仓内为富氮缺氧环境）导致缺氧窒息，事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约155万元。

事故发生后，江门及开平市委、市政府高度重视，江门市委陈岸明书记批示要求全市要举一反三；吴晓晖市长批示要求要举一反三，对全市粮仓加强隐患排查及加强工作人员安全培训，避免类似事件发生。开平市委副书记、市长陈小曼批示要求总结经验教训，对全市粮仓和密闭空间作业场所开展隐患排查，加强作业人员安全培训，严防同类事故发生；市委副书记、政法委书记梁毅渝批示要求深刻吸取教训，举一反三迅速抓好整改，以最严措施守住民生领域安全底线；市委常委、副市长余文锋批示要求抓好督导和工作落实。

为切实落实各级领导的批示精神，切实做好事故调查处理工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广东省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，开平市人民政府授权由市发展改革局牵头，市公安局、市应急管理局、市总工会、蚬冈镇人民政府派员，组成开平蚬冈潭江粮油储备有限公司“8·9”一般窒息事故

调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。同时，邀请市纪委监委、市人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、问询谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，**开平蚬冈潭江粮油储备有限公司“8·9”一般窒息事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，企业员工安全意识淡薄，违反安全操作规程，在未佩戴呼吸类安全防护用品，未落实有关审批，明知仓内处于气调富氮缺氧环境的情况下擅自违规进入属有限空间管理的库内，且应急处置不规范而造成的一起一般生产安全责任事故。**

一、事故的基本情况

（一）事故单位概况

开平市潭江粮油储备有限公司。法定代表人：李某某，统一社会信用代码：91440783194270358B。类型：有限责任公司（法人独资粮食企业），住所：开平市蚬冈镇南碑大道51号。经营范围：一般项目：粮油仓储服务；粮食收购；谷物销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）许可项目：食品销售：粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故人员情况

陈某某，男，汉族，27岁，身份证号码440783******，广东开平人，为开平市潭江粮油储备有限公司员工，岗位为保管员，持有磷化氢熏蒸杀虫技术与安全作业培训证（GICSR202412005），在本次事故中因缺氧窒息死亡。

尚某某，男，汉族，59岁，身份证号码512922******，四川南部人，为广东粤保保安服务有限公司派遣至开平市潭江粮油储备有限公司的门卫，因救援陈某某缺氧晕倒，后经医治身体已基本恢复正常。

（三）事故现场情况

本次窒息事故事发点在开平市潭江粮油储备有限公司P1仓（共4个廒间）中的其中一个廒间P1仓-3内。该仓已纳入有限空间管理，仓墙上张贴了有限空间标识牌和风险告知牌。事发前P1仓-3四周设置了警戒线，警戒线外放置了警示牌，标注了时间和联系电话。进入仓房查粮门口的楼梯下方入口处悬挂了警示牌并设隔离栏，同时仓房门上也悬挂了警示牌。



图 1 事故发生仓房位置图

（四）氮气用途和理化性质

1.用途：粮食仓库密封充氮主要作用是为了防虫害、防鼠害，同时可以防止粮食氧化发热和吸湿变质，起到良好的储存保质效果。

2.理化特性：氮气是无色无味气体，空气中 78.08%为氮气（体积分数）。当空气的氮气浓度 84%以上时，可使人体血液中氧含量下降，引起缺氧窒息；当空气的氮气浓度 90%以上时，属高浓度氮气的缺氧环境，人体动脉血管内 5～7 秒内降低输氧能力，在 10～12 秒内人体发生昏迷、紫绀、瞳孔缩小等缺氧失去知觉症状，医学称“氮麻醉”。2～4 分钟内如果得不到氧气供应将导致死亡。

（五）事故当天天气情况

根据气象数据，2025 年 8 月 9 日天气为多云，气温 26℃-36.8℃，湿度 56%，东南风 1-2 级。

二、事故经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

2025年8月7日，陈某某参与了蚬冈库区P1仓-3气调前的门窗封膜作业。8月8日陈某某未找到便携式磷化氢气体检测报警仪及便携式氧气检测报警器。2025年8月8日晚，陈某某约了当晚值夜班的保管员梁某某，计划到库区寻找便携式磷化氢气体检测报警仪及便携式氧气检测报警器；8月9日0时许，陈某某与梁某某来到P1仓-3外，打开仓外的照明灯后，两人越过警戒线，跨过楼梯口的警示牌后经由楼梯上至P1仓-3上方的平台。0时2分左右，梁某某在门口负责给陈某某照明，陈某某独自进入仓内寻找便携式磷化氢气体检测报警仪及便携式氧气检测报警器，不久转身倒下。梁某某马上呼喊陈某某，但没反应。梁某某进仓尝试将其拉出未果。0时4分左右，梁某某找保安尚某某一起救援。保安尚某某和梁某某全力将陈某某拉至仓内门口的平台附近后，保安尚某某也倒下，见状梁某某冲出门口后拨打了救援电话并向单位有关领导汇报情况。0时18分后，消防、医疗等救护人员相继到达现场，消防人员将人员救出后经医护人员抢救，宣布陈某某抢救无效死亡，保安尚某某送往中心医院接受治疗，经治疗身体已恢复正常。

（二）事故应急处置情况

接到事故报告后，市发展改革局、市应急管理局、市卫生健康局、蚬冈镇人民政府、市公安局蚬冈派出所民警等有关部门单位

及领导先后到达开平市潭江粮油储备有限公司蚬冈库区依职责进行应急处置和家属的安抚工作。8月9日上午，江门市应急管理局派员到事故现场了解有关情况并指导事故善后及调查有关工作。

（三）事故善后情况

2025年8月20日，涉事单位已与死者家属达成赔偿事宜，家属情绪相对稳定。

（四）应急处置评估

事故发生后，市各相关部门迅速启动应急响应，认真组织开展事故救援和处置工作，信息流转及时，响应程序正确，现场救援应急处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事故及舆情等发生。

（五）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约155万元。

（六）政府部门履职情况

经调查组调查，属地开平市蚬冈镇人民政府、主管部门开平市发展和改革局已履行安全监督管理职责。

三、事故原因及性质认定

（一）事故直接原因

陈某某安全意识淡薄，违反企业安全管理规定，在非正常作业场景下，未经审批，在明知库内富氮缺氧，未佩戴呼吸类安全防

护用品的情况下擅自跨越安全警戒线和警示拦挡牌进入库内，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.开平市潭江粮油储备有限公司安全生产主体责任落实不到位。未落实全员安全生产责任制落实情况的监督考核；未制定年度安全生产教育和培训计划，未落实公司新员工三级安全培训制度，未见新员工岗前考核记录档案；未建立安全风险分级管控制度；未建立安全生产设备、设施保障制度，针对安全设备、设施未有明确的维护、保养、使用等管理规定；有限空间作业管理制度未及时修订。

2.开平市潭江粮油储备有限公司主要负责人履职不到位。未落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定安全风险分级管控制度，设备、设施保障制度等安全生产规章制度；未组织制定本单位年度安全生产教育和培训计划。

3.开平市潭江粮油储备有限公司分管安全负责人履职不到位。未组织拟订本单位安全风险分级管控制度，设备、设施保障制度等安全生产规章制度；未如实记录本单位安全生产教育和培训情况（员工教育和培训未见考核记录档案）。

4.开平市潭江粮油储备有限公司安全生产管理人员履职不到位。未组织或者参与拟订本单位安全风险分级管控制度，设备、设施保障制度等安全生产规章制度；未如实记录本单位安全生产

教育和培训情况（员工教育和培训未见考核记录档案）。

（三）事故性质

经事故调查组调查后认定，开平蚬冈潭江粮油储备有限公司“8·9”一般窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，事故调查组对开平蚬冈潭江粮油储备有限公司“8·9”一般窒息事故的责任人员和单位作出如下责任认定和处理建议：

（一）对事故直接责任人员的处理建议

陈某某，开平市潭江粮油储备有限公司保管员，在未经审批，且无安全防护措施的情况下，无视警戒线和警示牌，违规进入处于富氮缺氧的库内，对事故发生负直接责任[1]。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对涉事单位和责任人员的行政处罚建议

1.开平市潭江粮油储备有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。建议由市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定对其依法实施行政处罚[2]。

---

[1].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条:从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2].《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依

2.李某某，男，开平市潭江粮油储备有限公司法定代表人、主要负责人。作为公司安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的有关规定依法给予行政处罚[3]。

3.刘某某，开平市潭江粮油储备有限公司副经理，分管安全生产领导。作为公司安全生产分管负责人，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有领导责任，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的有关规定依法给予行政处罚[4]。

4.**梁某某，**开平市潭江粮油储备有限公司安全管理人员。作为公司安全管理人员，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有管理责任，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的有关规定依法给予行政处罚[5]。

法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条： 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

[4].《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对涉事单位人员的内部处理建议

建议开平市潭江粮油储备有限公司对公司涉事仓储部等及相关人员给予批评教育，并根据公司内部相关规章制度规定给予处分[6]，处理结果报市发展改革局备案。

（四）其他处理建议

1.建议由市发展改革局会同蚬冈镇人民政府约谈开平市潭江粮油储备有限公司主要负责人等相关责任人员。

2.建议责成开平市潭江粮油储备有限公司向市发展改革局以书面形式作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产管理工作。

五、事故暴露的突出问题及防范和整改措施建议

本次事故教训惨痛，充分暴露出企业的安全生产主体责任落实不到位，安全风险分级管控不严不细，对全员安全生产责任制落实情况的监督考核、新员工岗前培训考核、设备设施管理不到位等突出问题。

为了认真汲取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞严防类似事故再次发生，针对事故暴露的突出问题，提出如下防范和整改措施建议:

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。开平市潭江粮油储备有限公司要深刻汲取事故教训，强化安全生产主体责任。针对事故所暴露出来的问题，立即在企业内部展开全面排查，对粮食仓储企业有限空间管理的各个环节进行隐患排查整改。立即修订完善公司的安全风险管控、安全生产设备设施管理、有限空间管理、安全生产区域责任和考核等制度，细化全员安全生产责任和考核标准，形成“人人有责、各负其责”的责任链条，确保各项安全措施落地见效。

（二）加大安全培训演练力度，全面提升应急处置能力。开平市潭江粮油储备有限公司要结合公司粮食仓储工作实际，迅速组织开展全员（包括外包、保安、保洁）安全警示教育培训及安全培训考核，尤其是要围绕有限空间有害因素、安全防范措施、应急处置等安全知识开展培训考核，增强全员安全意识和自我保护意识，确保全员熟练库区涉及有限空间的所有场所和窒息中毒等风险，掌握安全操作规范、风险辨识方法和应急处置技能，提高对突发事件的自救和互救能力，坚决防止盲目施救。按照“勤学善思，学以致用”的要求，组织开展有限空间应急演练，提高全员的应急反应能力和协同配合能力，确保在事故发生时能够快速、有效地进行应急处置，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

（三）完善应急救援设施设备，健全应急响应工作机制。开平市潭江粮油储备有限公司要按照“快速响应、安全可靠、便捷高

效、适应风险”原则，结合库区的作业实际及风险种类，适当增加安全防护和救援装备，如正压式空气呼吸器、担架、应急包（含氧气瓶/面罩）、安全绳、救援三脚架、头灯、气体检测仪等应急救援设备，并妥善放置在方便取用救援的位置，同时，强化设备管理和维护保养制度及责任，确保突发情况下能够第一时间取用。与就近的医院、消防救援队伍建立应急联动机制，明确应急救援联络人及联系方式，确保事故发生后能快速联动、高效处置。

（四）严格落实安全生产监管职责，筑牢安全监管防线。各行业主管部门及各镇（街）、管委会要深刻汲取事故教训，认真履行行业监管责任及属地监管责任，坚持问题导向，在全行业部署开展针对性的安全专项整治行动。行动要聚焦违规作业、监护形同虚设、应急装备不足等典型乱象，采取“四不两直”与“执法+专家”相结合的方式，确保监督检查穿透有力、闭环管理。压紧压实企业主体责任，严格督促其构建并运行有效的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。同时，必须强化源头治理，通过强制性、实战化的安全培训和警示教育，全面提升从业人员风险意识和自救互救能力，坚决杜绝盲目施救，切实筑牢安全生产防线，确保专项整治不留死角、不走过场，从根本上防范和遏制同类亡人事故的再次发生。