高州市应急管理局

关于高州市金山街道茂名市大同物资有限公司高州分公司“5·28”保险粉仓库着火冒烟事故的调查报告

高州市人民政府:

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2019年5月28日高州市应急管理局成立了由彭明副局长为组长，李翰乾副主任科员为副组长，各相关业务股室人员组成的高州市应急管理局“5·28”茂名市大同物资有限公司高州分公司保险粉仓库着火冒烟事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组成员也对事故现场进行了勘查，开展事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、查阅相关资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、企业基本情况

1.《营业执照》统一社会信用代码：91440981566615864D；名称：茂名市大同物资有限公司高州分公司；负责人是陈茂进；

营业期限是长期；经营范围是带有储存设施经营：过氧化氢溶液[含量<8%]（903）、硝酸钠（2311）、高锰酸钾（813）、连二亚硫酸钠（1243）等。

2.《危险化学品经营许可证》证书编号：粤茂安经（2016）091号； 发证机关：茂名市安全生产监督管理局；企业名称：茂名市大同物资有限公司高州分公司；企业法定代表人：许志喜；许可范围：过氧化氢溶液[含量<8%]（903）、硝酸钠（2311）、高锰酸钾（813）、连二亚硫酸钠（1243）等；有效前期至2019年11月23日。

3.危险化学品重大危险源备案登记表（备案编号：BA440981[2016]0003）；有效期至二〇一九年十一月三日。

4.生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表（备案编号：440981[2016]0005）有效期至二〇一九年六月二十二日。

5.企业事业单位突发环境事件应急预案备案申请表（备案编号440981-2018-57-M），高州市环保局审批。

6.茂名市公安消防局建设工程消防验收意见书（茂公消验字[2013]第0072号。茂名市公安消防局审批。

7.广东省防雷装置定期检测合格证（粤雷证[2019]第KG-2-0289）茂名市气象公共安全技术支持中心发证，有效期2019年8月26日。

8.危险化学品经营主要负责人陈茂进，持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》；证号440902196710050055；有效期至2022-05-07；茂名市应急管理局发证。

9.危险化学品经营安全管理人员陈燕波，持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》；证号440902197709020822；有效

期至2021-07-08；茂名市安全生产监督管理局发证。

10.危险化学品经营安全管理人员林成英，持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》；证号440902196910040863；有效期至2020-05-04；茂名市安全生产监督管理局发证。

二、事故发生经过和应急处置情况

2019年5月28日凌晨，茂名市大同物资有限公司高州分公司发生保险粉储存仓库着火冒烟。值班人员许铭海在凌晨零时7分左右闻到异味后再去巡查仓库，发现储存保险粉仓库门缝冒烟，当时即向该公司陈茂进经理汇报现场发生的情况。然后与两名装卸工人作应急处理，使用水枪向冒烟的保险粉进行冲水降温。28日凌晨零时35分陈茂进和陈茂焕赶到现场，共5人参与扑救。期间，陈茂进认为可以扑灭而未向相关部门求助。直到28日凌晨1时26分陈茂进才电话报告高州应急管理局危化监督股。

事发后，高州市委书记黄晨光指示要求相关部门全力做好处置工作，确保群众生命财产安全。茂名市应急管理局倪壁盛局长、董雄斌副调研员以及高州市朱春保市长、倪伟涛常务副市长、高州市应急局邓钦信局长迅速赶往现场指挥处置工作，并成立了现场处置指挥部，高州市应急管理部门邀请茂名市和我市危化品专家到现场提供专业处置意见，做好险情处置的综合协调工作；高州市消防部门配合茂名市消防部门采取稀释等措施化解险情；卫健部门安排救护车到现场待命；公安部门到现场做好秩序维护，交通疏导等工作；火情约28日凌晨5时45分扑灭，排除险情。本次事故没有人员伤亡，经环保部门密切检测，空气中各项指标恢复正常，水源没有造成影响。处理事

故后，监管人员对其它仓库进行隐患排查，并对存在的问题发出责令整改。

三、事故原因调查及事故性质

保险粉的化学名称是连二亚硫酸钠，强还原剂，250℃时能自燃。加热或接触明火能燃烧，暴露在空气中会被氧化而变质，少量水或者吸潮空气能发热，可放出大量热而引起冒黄烟燃烧，并放出有毒的二氧化硫气体。

该批保险粉共38吨于2019年5月24日从合肥运往高州，27日约6时到达茂名市大同物资高州分公司仓库，约7时开始卸货，16时左右卸货完毕。该批保险粉卸在公司2号仓库，该仓库再分三个小仓库，其中中间仓库存放7吨，最北仓库5吨，剩余26吨没有入仓，就转运给客户。事发点为该公司2号最北仓库，共存有5吨保险粉，没有旧货或其它货物，造成损失价值约25000元。

（一）直接原因

一是因运输路线沿途各地均是大雨暴雨天气，造成涉水受潮；二是根据调回的监控视频可见，搬运工人在阴雨天气中强行卸载保险粉，并且防水防潮措施不到位，保险粉外包装在搬运过程中容易损坏，导致保险粉吸水饱和产生热能引发自燃冒烟，造成今次着火冒烟事故的发生。

（二）间接原因

1、公司缺乏健全的管理制度及操作规程，安全管理制度落实不到位或流于形式。责任人安全意识淡薄，思想麻痹大意，未监督工人严格按要求进行操作。专职安全员安全知识不全面，

安全意识不强，造成存在安全隐患而不能及时发现。

2、安全责任人员安全责任意识不到位，搬运工人卸货前安全管理员未到场对当时作业环境进行评估，值班人员未按照要求对仓库进行定期巡视，未能及时发现险情。

陈燕波是当天值班的仓管和安全管理员，主要负责货物进出仓及仓库的安全管理，接受过培训，有安全管理员证。按要求应该检查仓库的干燥程度，符合卸货条件后，再检查保险粉包装袋是否有破损漏粉和着潮等都没问题后按照要求堆放。该批保险粉为陈燕波签字接货，但无法提供对应的货物查验记录和进出货登记记录。根据调回的监控回放发现：在27日上午7时32分已经开始卸货，而陈燕波在9时06分才到正在下货的仓库内检查，期间没有其它仓库管理安全员在场。

赵文学为装卸搬运工人，参与当晚的救火，主要负责来货搬运进出仓库。有参加过公司定期培训，但没有危化品从业资格证。当日是按照公司的装卸操作规程下货，戴安全手套和防毒面具，没穿戴防护服，对保险粉是轻放进仓再一袋袋堆叠存放。下货过程中严格检查保险粉外包装袋，包装并无破损和穿漏，符合规定，没有闻到异味及看到冒烟雾现象，整个卸货过程没发现异常。根据调回的监控播放发现：防雨设施只有车辆上面的帆布雨篷和仓库屋檐的情况下，在27日7时32分和12时05分能直观或者依据当时地面雨淋湿程度判断搬运工人在阴雨情况下进行作业。

许铭海职务为门岗，在值班室当班，28日凌晨前有巡查仓

库，无发现异常。据询问他是第一个发现仓库冒烟着火情况后用手机向陈茂进汇报险情。对公司外进出的人员和车辆都作登记管理。按公司管理制度，值班期间不得离岗或者睡觉，每隔两个小时巡查一次仓库要害部位，发现问题及时上报值班领导。根据调回的监控播放发现：许铭海在27日21时10分巡查并关闭仓库门后到起火期间，没有再出现在监控范围内。

（三）事故性质

经调查认定，高州市金山街道茂名市大同物资有限公司高州分公司“5·28”保险粉仓库着火冒烟事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任人的处理建议

1、责任人陈茂进安全生产意识薄弱，安全管理制度执行不严格，对工人的安全监督管理不到位，对从业人员的安全教育不够，未对管理人员严格按规程要求进行操作，应对该起事故负主要责任。上述行为涉嫌违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第一项的规定：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。依照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款。

2、安全管理员陈燕波安全意识淡薄，安全管理制度执行不到位，应对该起事故负次要责任。上述行为涉嫌违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第一项的规定：（三）发现从业人员违章作业不加制止的。依照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款。

3、门岗许铭海责任意识不强，按公司管理制度，值班期间每隔两个小时巡查一次仓库要害部位，为应对该起事故负次要责任。建议企业对门岗许铭海再进行安全生产教育培训。

五、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）提高意识，开展隐患排查。汲取茂名市大同物资有限公司高州分公司“5.28”保险粉自燃事故教训，举一反三，在全市危险化学品储存企业开展一次安全隐患排查，进一步压实企业主体安全责任；

（二）健全制度，落实防控措施。督促全市危险化学品储存企业健全管理制度，加强危险化学品现场安全管理，落实各项重大安全风险防控措施，严格执行各项安全操作规程，提升安全生产水平；

（三）加强培训，开展应急演练。督促企业加大职工安全生产教育培训，加强事故应急演练，普及安全防范知识，提高职工的安全意识和应急处置能力。

高州市应急管理局

2019年7月30日