铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目“8

时间：2022-11-17 11:45:17　来源：万山区应急管理局　浏览量：100次

铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目“8·29”高处坠落

事故调查报告

政务微信
政务微博

2022年8月29日7时48分左右，在万山区谢桥街道谢桥社区铜仁市医[illegible]中处置工程项目[illegible]死亡，直接经济损失135万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》[illegible]全事故报告和调故调查组，开展事故调查工作。调查组按照“科学严谨、依法依规、实[illegible]实效”的原则和事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故[illegible]提出了对事故相防范措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1. 概况：铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目，建设单位为铜仁市垃圾无害化处理有公司，建（区）县，服务人口316万人；项目设计规模为15t/d；主要建设内容为：运输设施包括医疗废物运输力15t/d；医疗废物冷藏库一间，冷藏库设计容积500m³。建设项目总投资2541. 03万元。该项目于2021

2. 项目发包情况:

2021年10月8日，贵州诚信项目管理咨询有限公司通过竞争性谈判的方式取得铜仁市医疗废弃物限：3个月。

2022年1月5日，贵州和润恒通建设有限公司通过投标取得铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目

（二）项目实施单位概况

1. 建设单位概况

铜仁市垃圾无害化处理有公司，成立于2002年03月27日，统一社会信用代码9152060373660768
包括垃圾处理，医疗废物收集、处置等。营业期限2002年03月27日至无固定期限。2022年3月，该公
由于部分历史遗留问题还未解决，该公司暂未变更法定代表人。2022年3月23日，该公司为加强铜仁
的铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目建设专班。

2. 施工单位概况

贵州和润恒通建设有限公司，成立日期于2017年04月11日；统一社会信用代码：91522720MA6D
栋职工幸福新村小区104号，法定代表人为张某。经营范围包括建筑工程、土石方开挖工程、园
【04】-1/2，许可范围：建筑施工，有效期至2023年9月21日；建筑业企业资质证书：编号D35203795

3. 监理单位概况

贵州诚信项目管理咨询有限责任公司，成立于1995年11月27日，
州省贵阳市观山
会信用代码：915200002144300731，营业期限为长期；经营范围：项目
询、招标代理、
围房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

政务微信
政务微博

（三）事故发生区域

事故发生在铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目厂房外墙三层脚

二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况

1. 事故发生的经过：2022年8月29日早上7时30分左右，在万山区
仁市医疗废弃物
打来的电话需要赵某普老婆冯某凤接听，于是赵某普解开安全绳，从三
着钢管爬到地面
（即铺设脚手板），随后赵某普从地面爬到厂房外墙三层脚手架上铺设脚手板，7时48分，赵某普在搭
地面，头部着地致意识丧失，伴口鼻大量出血，周围工友发现后立即拨打了“120”求助。

2. 应急救援情况：万山区人民医院“120”接警后，于08: 06分钟赶到现场，对伤者进行现场施
院抢救记录为：1. 颅内出血2. 呼吸、心脏骤停。

3. 事故报告及处置情况：事故发生后，公司现场负责人梁某叫停项目施工，并向谢桥街道办事
理局接到谢桥街道办事处报告后，及时赶到现场，开展现场勘察取证等相关工作。

铜仁市垃圾无害化处理有限公司、贵州和润恒通建设有限公司、谢桥街道办事处积极做好善后
议，共计赔付死者家属135万元，随后死者遗体被家属运回沿河老家安葬。目前，死者赵某普善后工
家属情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失情况

1. 事故伤亡情况：该起事故造成1人死亡，死者赵某普，家庭地址：铜仁市沿河土家族自治县人

2.事故直接经济损失情况：135万元。

四、事故发生原因及性质

（一）事故原因

1. 直接原因

赵某普在厂房外墙三层脚手架上搭设脚手板时，因不小心脚踩空，加上未系安全绳，不慎坠落

2. 间接原因

（1）项目未批先建。2021年10月开工建设以来，一直未取得施工

（2）安全教育培训不到位。工人赵某普在上岗前，公司未对其开 产教育和培训，

（3）外墙脚手架搭设不符合规范。施工单位《落地式外脚手架专 执行不到位，外

（4）企业拒不执行安全监管指令。在住建部门责令项目停工整改 织施工建设。

政务微信
政务微博

（事故现场照片）

（二）事故性质。经事故调查组调查认定，铜仁市医疗废弃物集中 目“8·29”高处

（三）事故等级。一般事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故单位有关责任人员的责任认定和处理建议

1. 曾某江，男，37岁，贵州和润恒通建设有限公司铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目经理，全划，对员工的安全教育流于形式，多采取口头形式进行打招呼和提醒，安全教育培训存在不系统、不企业的安全隐患排查、整改不到位，未建立安全隐患台账，对监理单位、区住建局反馈的安全隐患案》相关规范要求，外脚手架存在防护网破损、脚手板和硬防护缺失等安全隐患。以上行为违反《中应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款规定、第九十五条第一款规定，对

2. 梁某，男，31岁，贵州和润恒通建设有限公司铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目现场负责下，为赶工期，擅自组织工人作业施工；未对部分新进场工人开展岗前安全教育、培训，工人未经安产整改措施。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（七）项、第二十八条、第之规定对其实施行政处罚。

3. 易某业，男，50岁，贵州诚信项目管理咨询有限责任公司项目总监理工程师，未认真履行项止，也未向政府主管部门报告；2022年以来，长期未到铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目履职；多等部分管理人员到岗也未督促到位。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定

4. 姚某军，男，52岁，贵州诚信项目管理咨询有限责任公司项目监理。在项目总监、专监、安题，多次下达监理工程师通知单向施工单位反馈问题并督促整改。鉴于其已履行现场监理员职责，建

5. 张某，男，43岁，铜仁市垃圾无害化处理有限公司工作专班副组长、铜仁市医疗废弃物集中中，存在拒不执行安全生产监管指令行为，在项目被责令停工整改期间 年8月5日、8月2行为行政处罚办法》第四十五条第七项规定，建议由区应急管理局对其

6. 黄某江，男，37岁，铜仁市垃圾无害化处理有限公司副经理、 弃物集中处置工建设单位分管负责人，在实际履职过程中，存在拒不执行安全生产监管 项目被责令停工违法了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项规定，建 理局对其实施行

（二）建议依法给予行政处罚的事故责任单位

1. 贵州和润恒通建设有限公司未严格依法履行安全生产主体责任， 过程中，虽成立有规章制度不健全；部分工人未经安全教育和培训合格上岗，从业人员安 对岗位存在风险指令，在区住建局下达该项目停工通知书后，为赶工期，擅自施工。以上行为违反了《中华人民共和要责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，对

2. 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司未严格履行安全生产责任和监理责任，该公司虽组建有理人员未被安排到岗；铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目一直未获得施工许可证，监理单位和监理工通知书后，发现施工单位擅自组织施工的情况，未及时向有关主管部门报告。上述行为违反了《例》第五十七条第三项，建议由应急管理局依据相关法律法规给予贵州诚信项目管理咨询有限责任公

3. 铜仁市垃圾无害化处理有限公司未严格履行安全生产责任，该公司作为铜仁市医疗废弃物集建问题。该行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款规定，鉴于区城市综合行政执法不再进行重复处罚。此外，在2022年6月28日区住建局对该项目下达了停工通知书后，未办理施工许

政务微信
政务微博

通建设有限公司下达了催工通知，要求施工单位加快施工进度，存在拒不执行监管监察部门整改指令之规定，建议由区应急管理局依据相关法律法规对该公司给予处理，并责成该公司向市城交集团、区

5. 区住建局按照监督检查计划依法对铜仁市医疗废弃物集中处置工程项目开展监督检查，并于2月30日、7月10日对项目施工单位、监理单位、建设单位进行两次约谈，2022年7月12日把该项目违法出了停工处理，但未组织相关部门采取停水停电、查封扣押等强制措施，导致该项目建设存在私自谈。

6. 谢桥街道办事处农业服务中心在3月份日常排查工作中发现该项目存在无施工许可证等违法行过巡查发现该项目施工现状有变化，认为有偷建嫌疑。谢桥街道农业服务中心作为属地监管具体负责制止，建议由区安委办对街道办事处分管领导及相关站所负责人进行约谈。

（三）建议免于追究责任人员

赵某普（死者），男，60岁，外墙粉刷工人。在外墙三层脚手架上 安全意识不足落到地面摔伤致死。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 起事故负有直接

政务微信
政务微博

六、事故教训和防范措施

（一）事故教训

该起事故给人民群众的生命财产造成重大损失，事故的发生暴露出 国工程施工领域安人岗前安全生产教育培训不到位，脚手架搭设未按项目编制的专项施工方 工现场安全管理

（二）防范措施

为深刻吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，确保人民群众生命财产安全，提出以下防范

1. 贵州和润恒通建设有限公司，要配强配齐项目管理人员，严格落实安全生产主体责任，加强有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，严格执行从业人员考核合收，验收合格后方可进行作业；作业期间要配备专人监护，杜绝违章作业，采取技术、管理措施，及

2. 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司，要严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不生安全事故的，应及时签发工程暂停令，及时发现并彻底消除隐患，坚决依法履职，确保施工安全。

3. 铜仁市垃圾无害化处理有限公司，要认真履行企业安全生产主体责任，进一步提高安全生产施工许可证，常态化组织施工项目相关单位深入开展风险辨识和隐患排查治理工作，加强对施工项

的，应当及时督促整改，及时消除生产安全事故隐患。

4. 区住建局和谢桥街道办事处，要按照“三管三必须”和属地监管要求，要加大对所属行业、操作、安全隐患整改不力等违法违规行为的打击力度，确保所属行业、辖区各领域生产安全。

铜仁市医疗废弃物集中处置工程

项目“8·29”高处坠落事故调查组

2022年10月24日

政务微信
政务微博
扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 铜仁市万山区2022年11月安全事故快报
下一篇： 铜仁市万山区盆架山锰业有限公司 2017年“9·19”其他伤害事故瞒报调查报告

政务微信
政务微博