中山市古镇镇海洲华昌路东三路13号“4·3”一般生产安全事故调查报告

信息来源：本网 发布日期：2022-05-20 分享

2022年4月3日，中山市古镇镇海洲华昌路东三路13号发生一起一人死亡的一般生产安全事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、古镇镇应急管理局等有关部门组成的中山市古镇镇海洲华昌路东三路13号“4·3”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）闫德洪。

闫德洪，性别：男，民族：汉族，出生日期：1977年9月12日,居民身份证号码：**********，户籍地址：湖北省南漳县**********，粤TZ680C轻型厢式货车实际所有人和经营者，在事故中死亡。

（二）中山市信捷机械维修服务部基本情况。

中山市信捷机械维修服务部，类型：个体工商户，住所：中山市古镇镇海洲显龙胜利工业区华光东路7号首层第2卡，统一社会信用代码：92442000MA53MMTK7M，经营者：邓乃谷，注册日期：2019年8月22日，经营范围：维修：机械设备(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、事故发生经过

经调查，郑仕绕因筹建公司需要，从中山市信捷机械维修服务部购买吹罩机，口头约定中山市信捷机械维修服务部送货到古镇镇海洲华昌路东三路13号。4月3日，中山信捷机械维修服务部经营者邓乃谷联系之前有过业务往来的货车司机闫德洪运输机械，16时左右，闫德洪驾驶自有车辆（车牌：粤TZ680C）运送机械到达古镇镇海洲华昌路东三路13号。邓乃谷和郑仕绕先搬运烤箱上楼，并告诫闫德洪等他们下来后一起卸货，但是闫德洪因为赶时间去其他地方拉货，独自用手动叉车卸货，卸货过程中叉车及吹罩机失控从货车尾板滑落侧翻，压到闫德洪身上致其受伤，后经小榄人民医院120急救医生现场抢救无效死亡。

国务院 互联网+督查 平台
关于阻碍民营经济发展壮大
问题线索征集
扫描上方小程序码
反映问题线索

叉车及吹罩机失控从货车尾板滑落侧翻，压到闫德洪身上，导致事故发生。

主体责任。

营单位，不听劝告，未采取防护措施确保卸载货物过程中的安全；

输发包给闫德洪，未与其签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责。

昌路东三路13号“4·3”一般生产安全事故是一起责任事故。

五、政府相关部门履职情况

古镇镇政府对私人货车从事货物运输的经营行为缺乏有效管理。

六、对事故的责任认定及事故企业和责任人的处理意见

经调查认定，中山市古镇镇海洲华昌路东三路13号“4·3”一般生产安全事故造成一人死亡，直接经济损失约90万元，给人民生命财产造成了不可挽回的损失，在社会上造成了不良的影响。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山市古镇镇海洲华昌路东三路13号“4·3”一般生产安全事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

（一）闫德洪作为独立经营货运的生产经营单位，不听劝告，未采取防护措施确保卸载货物过程中的安全，导致事故发生，对事故负有责任。因其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）古镇镇政府依据《中华人民共和国安全生产法》对中山市信捷机械维修服务部的违法违规行为依法作出处理。

七、监管部门处理建议

建议古镇镇按“三管三个必须”原则对私人货车从事货物运输的经营行为压实行业监管对运输中前后装卸行为明确监管提出建议意见。

八、事故防范和整改措施

古镇镇党委政府要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，充分认识安全生产工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求。一是要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，进一步理清相关部门职责，压实属地监管责任，尤其是要督促城住农局落实建筑领域的安全监管责任；二是立即组织开展同行业生产经营单位的现场事故警示教育，结合当地媒体进行新闻报道强化宣传，进一步压实生产经营单位安全生产主体责任，督促生产经营单位落实各项安全生产工作，防范和遏制同类事故的发生；三是要对照问题,举一反三抓整改，深入剖析同类事故的共性问题，找准发力点，立即组织对辖区内同类型事故隐患进行排查检查，发现隐患立即整改，将事故隐患消灭在萌芽状态。

中山市古镇镇海洲华昌路东三路13号“4·3”一般生产安全事故调查组

2022年5月5日

打印 关闭

政府网站找错

中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图

粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号

建议使用1024 X 768分辨率，IE8.0以上版本浏览器浏览本站

机关 适老化无障碍服务

国务院 互联网+督查 平台

关于阻碍民营经济发展壮大

问题线索征集

扫描上方小程序码
反映问题线索